



# Verzeichnis getesteter Gerätetypen zur Banknotenbearbeitung - Kundenbediente Geräte

27. Januar 2023

| Gerätenummer                                 | Gerätename                                | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)     | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert               | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|---|----------------|--|--|--|-----------------|---|--|
| 206000170914<br>206000170925<br>206000170936 | SafeCash R6<br>SafeCash R4<br>SafeCash R5 | CRM            | HOTS BV-ZBV Type 5a<br>BVZ22EUT_000021   | Sesami Cash Management Technologies GmbH<br>Metternicher Str.<br>29b<br>54292<br>Trier<br>Germany  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-12-29      | yes   | 61   |
| 205000170844                                 | SmartPay Lobby New                        | CIM            | CI-2110C<br>Cash Module v1.6<br>13-EU-22 | Printec Hellas S.M.S.A.<br>7-7A, Poseidonos Ave. & Lokridos Str.<br>18344<br>Moschato, Athens<br>Greece<br>e.vasiliadou@printecgroup.com<br>www.printecgroup.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-12-22      | no  | 61   |
| 206000166769<br>206000166770                 | RBG-200<br>RZ-200                         | CRM            | HVD-200<br>6620                          | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-12-21      | yes   | 61   |
| 206000166781<br>206000166792                 | RBG-200<br>RZ-200                         | CRM            | HVD-210<br>6620                          | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-12-21      | yes   | 61   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)                      | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|---|--|---|-----------------|---|--|
| 206000170732<br>206000170743<br>206000170754<br>206000170765                                 | KePlus R6se<br>KePlus X6se<br>KePlus R6<br>KePlus X6                                 | CRM            | BV HW:HOTS Zero<br>BV Type 5<br>BV SW:<br>BVZ22EUT000022  | KEBA Handover<br>Automation GmbH<br>Reindlstrasse 51<br>A-4041<br>Linz<br>Austria<br>kh@keba.com<br>www.keba.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-12-20      | yes   | 61   |
| 205000170775   | SmartPay Lobby   | CIM            | BIM2020<br>Cash Module v1.6<br>13-EU-22                   | Printec Hellas<br>S.M.S.A.<br>7-7A, Poseidonos<br>Ave. & Lokridos Str.<br>18344<br>Moschato, Athens<br>Greece<br>e.vasiliadou@printecgroup.com<br>www.printecgroup.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-12-20      | no  | 61   |
| 206000170787<br>206000170798<br>206000170801<br>206000170812<br>206000170823<br>206000170834 | KePlus R10<br>KePlus F10<br>KePlus RT10<br>KePlus FT10<br>KePlus RX10<br>Keplus FX10 | CRM            | BV HW: HOTS Zero<br>BV Type5<br>BV SW:<br>BVZ22EUT000022  | KEBA Handover<br>Automation GmbH<br>Reindlstrasse 51<br>A-4041<br>Linz<br>Austria<br>kh@keba.com<br>www.keba.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-12-20      | yes   | 61   |
| 206000170663<br>206000170674<br>206000170685<br>206000170696<br>206000170709<br>206000170710 | KePlus R10<br>KePlus RT10<br>KePlus F10<br>KePlus FT10<br>KePlus FX10<br>KePlus RX10 | CRM            | BV HW: HOTS Zero<br>BV Type 5<br>BV SW:<br>BVZ2207T000012 | KEBA Handover<br>Automation GmbH<br>Reindlstrasse 51<br>A-4041<br>Linz<br>Austria<br>kh@keba.com<br>www.keba.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-12-19      | yes   | 61   |
|  |  |                |   |  |   |                 |   |  |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)                  | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert               | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|---|--|--|-----------------|---|--|
| 206000170856<br>206000170867   | SafeCash R7<br>SafeCash R8   | CRM            | HOTS BV-ZBV Type 5a<br>BVZ22EUT_000021                | Sesami Cash Management Technologies GmbH<br>Metternicher Str.<br>29b<br>54292<br>Trier<br>Germany  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-12-19      | yes   | 61   |
| 206000170549<br>206000170550<br>206000170561<br>206000170572<br>206000170583<br>206000170594<br>206000170607<br>206000170618<br>206000170629<br>206000170630<br>206000170641 | LC71<br>LC70<br>LC63<br>LC94<br>LC96<br>LC51<br>LC50<br>ezATM6100<br>ezATM6000<br>RC91<br>RC93   | CRM            | BV3<br>GAUL2212050E                                   | ATEC AP Co. Ltd.<br>9F, 7, 289, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si<br>13488<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br><a href="http://www.atecap.kr">http://www.atecap.kr</a>             | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-12-13      | yes   | 61   |
| 207000170378<br>207000170389<br>207000170390<br>207000170403<br>207000170414<br>207000170425<br>207000170436<br>207000170447<br>207000170458<br>207000170469                 | SelfServ 34<br>SelfServ 31<br>SelfServ 32<br>SelfServ 36<br>SelfServ 38<br>SelfServ 91<br>SelfServ 81<br>SelfServ 82<br>SelfServ 84<br>SelfServ 88 | CCM            | DVM-STD-EUR<br>Version 01.12.00                       | NCR Financial Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br><a href="http://www.ncr.com">www.ncr.com</a>                                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-12-07      | no  | 61   |
| 206000154663<br>206000154674<br>206000154685<br>206000154696<br>206000154709<br>206000154710   | KePlus R10<br>KePlus RT10<br>KePlus F10<br>KePlus FT10<br>KePlus FX10<br>KePlus RX10   | CRM            | BV HW: HCS Zero BV Type 5<br>BV SW:<br>BVZ2207T000012 | KEBA Handover Automation GmbH<br>Reindlstrasse 51<br>A-4041<br>Linz<br>Austria<br><a href="mailto:kh@keba.com">kh@keba.com</a><br><a href="http://www.keba.com">www.keba.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-11-24      | yes   | 60   |



| Gerätenummer                                 | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers   | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--------------------------------------|---|---|-----------------|---|--|
| 206000170093<br>206000170479<br>206000170480 | Series 100 ATM<br>Model 20<br>Series 100 ATM<br>Model 21<br>Series 100 ATM<br>Model 22 | CRM            | GBRU<br>GBNA with BV100E<br>EU7599   | Fujitsu Frontech<br>Limited<br>1766 Yanokuchi,<br>Inagi-shi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br>www.frontech.fujitsu<br>.com/en | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-11-22      | yes   | 60   |
| 206000170128<br>206000170139<br>206000170140 | Serie 8000, Model<br>8148<br>Serie 8000, Model<br>8048R<br>Serie 8000, Model<br>8028R  | CRM            | GBRU<br>GBNA with BV100E<br>EU7599   | Denso Ten España,<br>S.A.<br>Cesar Vallejo n° 16<br>29004<br>Malaga<br>Spain<br>www.ftesa.es                                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-11-22      | yes   | 60   |
| 206000170151<br>206000170162<br>206000170173 | Series 100 ATM<br>Model 20<br>Series 100 ATM<br>Model 21<br>Series 100 ATM<br>Model 22 | CRM            | GBRU<br>GBNA with GBVM<br>EU7599     | Fujitsu Frontech<br>Limited<br>1766 Yanokuchi,<br>Inagi-shi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br>www.frontech.fujitsu<br>.com/en | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-11-22      | yes   | 60   |
| 206000170184<br>206000170195<br>206000170208 | Serie 8000, Model<br>8148<br>Serie 8000, Model<br>8048R<br>Serie 8000, Model<br>8028R  | CRM            | GBRU<br>GBNA with GBVM<br>EU7599     | Denso Ten España,<br>S.A.<br>Cesar Vallejo n° 16<br>29004<br>Malaga<br>Spain<br>www.ftesa.es                                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-11-22      | yes   | 60   |
| 206000170344                                 | Serie 9000, Model<br>F9000   | CRM            | GBRU<br>GBNA with BV100E             | Denso Ten España,<br>S.A.   | ES1 All<br>Denominations  | 2022-11-22      | yes   | 60   |



| Gerätenummer                                 | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)                   | Kontaktaten des Herstellers   | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--|---|---|-----------------|---|--|
|  |  |                | EU7599   | Cesar Vallejo n° 16<br>29004<br>Malaga<br>Spain<br>www.ftesa.es   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |                 |   |  |
| 206000169831<br>206000169842<br>206000169853 | Series 100 ATM<br>Model 20<br>Series 100 ATM<br>Model 21<br>Series 100 ATM<br>Model 22 | CRM            | GBRU<br>GBNA with BV100<br>EU7599                      | Fujitsu Frontech<br>Limited<br>1766 Yanokuchi,<br>Inagi-shi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br>www.frontech.fujitsu<br>.com/en | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-11-21      | yes   | 60   |
| 206000169864<br>206000169875<br>206000169886 | Serie 8000, Model<br>8148<br>Serie 8000, Model<br>8048R<br>Serie 8000, Model<br>8028R  | CRM            | GBRU<br>GBNA with BV100<br>EU7599                      | Denso Ten España,<br>S.A.<br>Cesar Vallejo n° 16<br>29004<br>Malaga<br>Spain<br>www.ftesa.es                                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-11-21      | yes   | 60   |
| 206000169374<br>206000169385                 | Oki ATM-Recycler<br>G7 (GZ9241F)<br>Oki ATM-Recycler<br>G7 (GZ9241R)                   | CRM            | OKI RG7-BRM 8.xx<br>OKI RG7-Recognition<br>(Euro) 9.03 | Oki Electric Industry<br>Co, Ltd<br>3-1 Futabacho,<br>Takasaki<br>370-8585<br>Gumma<br>Japan<br>www.oki.com                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-11-09      | yes   | 60   |
| 206000169352<br>206000169363                 | Oki ATM-Recycler<br>G8 (GZ9500F)<br>Oki ATM-Recycler<br>G8 (GZ9500R)                   | CRM            | OKI RG8-BRM 2.xx<br>OKI RG8-Recognition<br>(Euro) 5.03 | Oki Electric Industry<br>Co, Ltd<br>3-1 Futabacho,<br>Takasaki  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2022-11-08      | yes   | 60   |



| Gerätenummer                                 | Gerätename                        | Gerätekatgorie | Kennung (Hardware-/Softwareversion) | Kontakt Daten des Herstellers   | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert               | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|--|-----------------|---|--|
|  |                                   |                |                                     | 370-8585<br>Gumma<br>Japan<br>www.oki.com   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |                 |   |  |
| 208000169036                                 | DP-5200 B                         | COM            | V1.02                               | Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzhen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-10-24      | yes   | 60   |
| 206000168636                                 | CI-50_RBW-15X                     | CRM            | HVE-2XX<br>5101                     | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-10-19      | yes   | 60   |
| 205000168613<br>205000168624                 | SS4N-400<br>OLIS-4400             | CIM            | SCNXL83<br>523242434                | Printec Hellas S.M.S.A.<br>7-7A, Poseidonos Ave. & Lokridos Str.<br>18344<br>Moschato, Athens<br>Greece<br>e.vasiliadou@printecgroup.com<br>www.printecgroup.com            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-10-14      | no  | 60   |
| 205000168599<br>205000154230<br>205000154241 | SS4N-300<br>SS4N-100<br>OLIS-Mini | CIM            | SCNL83<br>523242434                 | Printec Hellas S.M.S.A.<br>7-7A, Poseidonos   | ES1 All Denominations<br>ES2 5   | 2022-10-12      | no  | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)  | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|---------------------------------------|--|---|-----------------|---|--|
| 205000154252   | OLIS-2400  |                |                                       | Ave. & Lokridos Str.<br>18344<br>Moschato, Athens<br>Greece<br>e.vasiliadou@printecgroup.com<br>www.printecgroup.com | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |                 |   |  |
| 206000167920<br>206000167931<br>206000167942<br>206000167953<br>206000167964<br>206000167975<br>206000167986<br>206000167997<br>206000168000<br>206000168011<br>206000168022<br>206000168033 | SelfServ 84<br>Personas 74 M-Series<br>Personas 76 M-Series<br>SelfServ 31<br>SelfServ 32<br>SelfServ 34<br>SelfServ 36<br>SelfServ 38<br>SelfServ 81<br>SelfServ 82<br>SelfServ 88<br>SelfServ 91 | CRM            | GBRU<br>GBNA with GBVE-II<br>EU0911   | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-10-11      | yes   | 60   |
| 206000168044<br>206000168055<br>206000168066<br>206000168077<br>206000168088<br>206000168099<br>206000168102<br>206000168113<br>206000168124<br>206000168135<br>206000168146<br>206000168157 | SelfServ 84<br>Personas 74 M-Series<br>Personas 76 M-Series<br>SelfServ 31<br>SelfServ 32<br>SelfServ 34<br>SelfServ 36<br>SelfServ 38<br>SelfServ 81<br>SelfServ 82<br>SelfServ 88<br>SelfServ 91 | CRM            | GBRU<br>GBNA with GBVE-II<br>EU09111B | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-10-11      | yes   | 60   |
| 206000168282<br>206000168293<br>206000168306   | SelfServ 84<br>Personas 74 M-Series  | CRM            | GBRU<br>GBNA with GBVE<br>EU09111B    | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2022-10-11      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename  | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert               | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|---|----------------|--------------------------------------|--|--|-----------------|---|--|
| 206000168317<br>206000168328<br>206000168339<br>206000168340<br>206000168351<br>206000168362<br>206000168373<br>206000168384<br>206000168395                 | Personas 76 M-Series<br>SelfServ 31<br>SelfServ 32<br>SelfServ 34<br>SelfServ 36<br>SelfServ 38<br>SelfServ 81<br>SelfServ 82<br>SelfServ 88<br>SelfServ 91 |                |                                      | DD2 4SW Tayside Dundee United Kingdom www.ncr.com  | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |                 |   |  |
| 206000168772<br>206000168783<br>206000168794   | Series 100 ATM Model 20<br>Series 100 ATM Model 21<br>Series 100 ATM Model 22   | CRM            | GBRU GBNA with BV100 EU7597          | Fujitsu Frontech Limited 1766 Yanokuchi, Inagi-shi 206-855 Tokyo Japan www.frontech.fujitsu.com/en | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-10-11      | yes   | 60   |
| 206000168909<br>206000168910<br>206000168921   | Serie 8000, Model 8148<br>Serie 8000, Model 8048R<br>Serie 8000, Model 8028R  | CRM            | GBRU GBNA with BV100 EU7597          | Denso Ten España, S.A. Cesar Vallejo nº 16 29004 Malaga Spain www.ftesa.es                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-10-11      | yes   | 60   |
| 206000168168<br>206000168179<br>206000168180<br>206000168191<br>206000168204<br>206000168215<br>206000168226<br>206000168237<br>206000168248<br>206000168259 | SelfServ 84<br>Personas 74 M-Series<br>Personas 76 M-Series<br>SelfServ 31<br>SelfServ 32<br>SelfServ 34<br>SelfServ 36<br>SelfServ 38                      | CRM            | GBRU GBNA with GBVE EU0911           | NCR Financial Solutions Group Ltd 3 Fulton Road DD2 4SW Tayside Dundee United Kingdom www.ncr.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-10-10      | yes   | 60   |





| Gerätenummer                                 | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kennung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktdaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|-------------------------------------|---|---|-----------------|---|--|
| 206000168260<br>206000168271                 | SelfServ 81<br>SelfServ 82<br>SelfServ 88<br>SelfServ 91                               |                |                                     |   |   |                 |   |  |
| 207000169002<br>207000169080<br>207000169091 | Series 100 ATM<br>Model 20<br>Series 100 ATM<br>Model 21<br>Series 100 ATM<br>Model 22 | CCM            | G60 with BV10<br>EU38AA             | Fujitsu Frontech<br>Limited<br>1766 Yanokuchi,<br>Inagi-shi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br>www.frontech.fujitsu<br>.com/en | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-10-07      | no  | 60   |
| 206000168932<br>206000168943<br>206000168954 | Series 100 ATM<br>Model 20<br>Series 100 ATM<br>Model 21<br>Series 100 ATM<br>Model 22 | CRM            | GBRU<br>GBNA with BV100E<br>EU7597  | Fujitsu Frontech<br>Limited<br>1766 Yanokuchi,<br>Inagi-shi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br>www.frontech.fujitsu<br>.com/en | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-10-05      | yes   | 60   |
| 206000168965<br>206000168976<br>206000168987 | Serie 8000, Model<br>8148<br>Serie 8000, Model<br>8048R<br>Serie 8000, Model<br>8028R  | CRM            | GBRU<br>GBNA with BV100E<br>EU7597  | Denso Ten España,<br>S.A.<br>Cesar Vallejo n° 16<br>29004<br>Malaga<br>Spain<br>www.ftesa.es                                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-10-05      | yes   | 60   |
| 206000168998                                 | Serie 9000, Model<br>F9000   | CRM            | GBRU<br>GBNA with BV100E<br>EU7597  | Denso Ten España,<br>S.A.<br>Cesar Vallejo n° 16<br>29004<br>Malaga<br>Spain<br>www.ftesa.es                                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2022-10-05      | yes   | 60   |



| Gerätenummer                                 | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)                  | Kontaktaten des Herstellers   | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|---|---|---|-----------------|---|--|
|  |  |                |   |   | ES2 200   |                 |   |  |
| 206000167873                                 | TellerInfinity   | CRM            | SDA II<br>Model Package:<br>536-87-0978 version<br>25 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-10-04      | yes   | 60   |
| 206000168716<br>206000168727<br>206000168738 | Series 100 ATM<br>Model 20<br>Series 100 ATM<br>Model 21<br>Series 100 ATM<br>Model 22 | CRM            | GBRU-GBNA with<br>GBVM<br>EU7597                      | Fujitsu Frontech<br>Limited<br>1766 Yanokuchi,<br>Inagi-shi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br>www.frontech.fujitsu<br>.com/en         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-10-04      | yes   | 60   |
| 206000168749<br>206000168750<br>206000168761 | Serie 8000, Model<br>8148<br>Serie 8000, Model<br>8048R<br>Serie 8000, Model<br>8028R  | CRM            | GBRU<br>GBNA with GBVM<br>EU7597                      | Denso Ten España,<br>S.A.<br>Cesar Vallejo n° 16<br>29004<br>Malaga<br>Spain<br>www.ftesa.es  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-10-04      | yes   | 60   |
| 210000169052                                 | MGDISPENSER  | CDM            | SCN83<br>Hv: DM Sw:1.07                               | MoneyGuard, S. L.<br>Calle Cristóbal<br>Bordiú, 54<br>28003<br>Madrid<br>Spain<br>g.storniolo@moneyg<br>uard.es<br>www.moneyguard.e | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-27      | no  | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|---|--|
| 206000143306<br>206000143317<br>206000143328<br>206000143339<br>206000143340<br>206000143351<br>206000143362<br>206000143373<br>206000143431   | DN Series 200<br>CS 4060<br>CS 4560<br>DN Series 250<br>DN Series 400<br>DN Series 405DT<br>DN Series 450<br>DN Series 470<br>DN Series 490  | CRM            | MOVEm_CDAA<br>MOVEm_CDAA_EUR_1014    | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-22      | yes   | 60   |
| 207000155814<br>207000155825<br>207000155836<br>207000155847<br>207000155858<br>207000155869<br>207000155870<br>207000155881<br>207000155892<br>207000155905<br>207000155916<br>207000155927<br>207000155938<br>207000155949<br>207000155950<br>207000155961<br>207000155972<br>207000155983<br>207000155994<br>207000156007<br>207000156018<br>207000156029<br>207000156030<br>207000156041<br>207000156052<br>207000156063<br>207000156074 | CINEO C2070<br>CS 2070<br>ProCash 3000<br>ProCash 2100xe<br>PC 2100<br>ProCash 2150xe<br>ProCash 2250xe<br>ProCash 2350xe<br>ProCash 3100xe<br>ProCash 4100<br>ProCash 8100<br>ProCash 8150<br>CINEO C2080<br>CINEO C2560<br>CINEO C2560DU<br>CINEO C2590<br>CINEO C4080<br>CINEO C2090<br>CINEO C2560PG<br>CS 2080<br>CS 2560<br>CS 2560DU<br>CS 2590<br>CS 4080<br>CS 2090<br>CS 2560PG<br>Punt Groc | CCM            | Line XSA<br>XSAAEUR0234              | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-22      | no  | 60   |
| 207000156143   | Opteva 740   | CCM            | BAU                                  | Diebold Nixdorf  | ES1 All   | 2022-09-22      | no  | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename  | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|---|----------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|---|--|
| 207000156154<br>207000156165<br>207000156176<br>207000156187   | Opteva 760<br>Opteva 750<br>Opteva 720 Front Load<br>Opteva 720 Rear Load   |                | 3360T0302631                         | Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                    | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |                 |   |  |
| 206000167429<br>206000167430<br>206000167441<br>206000167452<br>206000167463<br>206000167474<br>206000167485<br>206000167496<br>206000167500   | DN Series 200<br>CS 4060<br>CS 4560<br>DN Series 250<br>DN Series 400<br>DN Series 405DT<br>DN Series 450<br>DN Series 470<br>DN Series 490   | CRM            | MOVEm_CDAA<br>MOVEm_CDAA_EUR_1021    | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-21      | yes   | 60   |
| 207000167512<br>207000167523<br>207000167534<br>207000167545<br>207000167556<br>207000167567<br>207000167578<br>207000167589<br>207000167590<br>207000167603<br>207000167614<br>207000167625<br>207000167636<br>207000167647<br>207000167658<br>207000167669<br>207000167670<br>207000167681<br>207000167692<br>207000167705 | CINEO C2070<br>CS 2070<br>ProCash 3000<br>ProCash 2100xe<br>PC 2100<br>ProCash 2150xe<br>ProCash 2250xe<br>ProCash 2350xe<br>ProCash 3100xe<br>ProCash 4100<br>ProCash 8100<br>ProCash 8150<br>CINEO C2080<br>CINEO C2560<br>CINEO C2560DU<br>CINEO C2590<br>CINEO C4080<br>CINEO C2090<br>CINEO C2560PG<br>CS 2080 | CCM            | LINE XSA<br>XSAAEUR0237              | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-21      | no  | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename  | Geräteklasse | Kennung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktinformationen des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|---|--------------|-------------------------------------|---|---|-----------------|---|--|
| 207000167716<br>207000167727<br>207000167738<br>207000167749<br>207000167750<br>207000167761<br>207000167772 | CS 2560<br>CS 2560DU<br>CS 2590<br>CS 4080<br>CS 2090<br>CS 2560PG<br>Punt Groc |              |                                     |   |   |                 |   |  |
| 206000167782<br>206000167793   | SelfServ 62<br>SelfServ 64  | CRM          | SRU-BV<br>EU0119                    | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com               | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-21      | yes   | 60   |
| 205000166666   | KUAN  | CIM          | EUR 002.108                         | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-08-23      | no  | 60   |
| 210000166652   | CoinRoll 123  | CDM          | SIRIUS V3.5                         | HESS Cash Systems<br>GmbH<br>Robert-Bosch-<br>Strasse 30<br>71106<br>Magstadt<br>Germany<br>joachim.becker@hess.de<br>www.hess.de | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-08-18      | no  | 60   |
| 206000166359<br>206000166360<br>206000166371   | DT-7000H68V<br>DT-7000H68N<br>DT-7000H68NL                                      | CRM          | UNV-010<br>V28004A015               | GRG Banking<br>Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2022-08-16      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)     | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--|--|---|-----------------|---|--|
| 206000166382<br>206000166393<br>206000166406<br>206000166417<br>206000166428<br>206000166439<br>206000166440<br>206000166451<br>206000166462<br>206000166473<br>206000166484<br>206000166495<br>206000166509<br>206000166510<br>206000166521<br>206000166532<br>206000166543<br>206000166554<br>206000166565<br>206000166576<br>206000166587<br>206000166598<br>206000166601 | DT-7000H68NLR<br>DT-7000H68NX<br>Virtual Teller<br>Machine<br>(VTM)/Videokasse<br>DT-7000P5800<br>DT-7000P5800L<br>DT-7000P5800E<br>DT-7000P5500L<br>DT-7000P5500<br>DT-7000P5500S<br>DT-7000P5500SL<br>DT-7000I60-COMB<br>A<br>DT-7000I60XL<br>DT-7000I60X<br>DT-7000I60NL<br>DT-7000I60A<br>DT-7000I60B<br>DT-7000I66<br>DT-7000H68VLR<br>DT-7000TCR71<br>DT-7000H68VLR<br>DT-7000i58<br>DT-7000i58T<br>DT-7000P2800NL |                |  | City<br>510663<br>Guangzhou, District<br>Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com  | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |                 |   |  |
| 205000165983   | SmartPay Lobby<br>New  | CIM            | CI-2110C<br>Cash Module v1.6<br>13-EU-20 | Printec Hellas<br>S.M.S.A.<br>7-7A, Poseidonos<br>Ave. & Lokridos Str.<br>18344<br>Moschato, Athens<br>Greece<br>e.vasiliadou@printec<br>group.com<br>www.printecgroup.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-08-04      | no  | 60   |
| 205000165994   | SmartPay Lobby   | CIM            | BIM2020<br>Cash Module v1.6              | Printec Hellas<br>S.M.S.A.   | ES1 All<br>Denominations  | 2022-08-03      | no  | 60   |



| Gerätenummer                 | Gerätename                 | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)    | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert               | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|--|-----------------|---|--|
|                              |                            |                | 13-EU-20                                | 7-7A, Poseidonos Ave. & Lokridos Str. 18344 Moschato, Athens Greece e.vasiliadou@printecgroup.com www.printecgroup.com   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          |                 |   |  |
| 206000166213<br>206000166224 | SelfServ 62<br>SelfServ 64 | CRM            | SRU-BV<br>EU0118                        | NCR Financial Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-28      | yes   | 60   |
| 205000154081                 | GDB-100                    | CIM            | HVD-310<br>Model package : 119          | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-26      | no  | 60   |
| 205000165972                 | CSH-410                    | CIM            | BIM2020<br>Cash Module v1.6<br>13-EU-20 | INNOVA BILISIM COZUMLERI A.S<br>ITU Ayazaga<br>Kampusu Teknokent<br>Ari 4 Binasi<br>34469<br>Maslak, Istanbul<br>Turkey<br>atomus@innova.com.tr<br>www.innova.com.tr | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-21      | no  | 60   |
|                              |                            |                |   |  |  |                 |   |  |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)                     | Kontaktaten des Herstellers   | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--|---|---|-----------------|---|--|
| 208000146777   | ARGO G60   | COM            | BV10<br>EU32   | TRITON Systems of Delaware, LLC<br>21405 B Street<br>MS 39560<br>Long Beach<br>USA<br>sales@triton.com<br>www.tritonatm.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-13      | yes   | 60   |
| 206000151728<br>206000151739<br>206000151740<br>206000151751<br>206000151762<br>206000151773<br>206000151784<br>206000151795<br>206000151808<br>206000151819<br>206000151820<br>206000151831 | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008WB<br>AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S | CRM            | BV5000<br>BVCM116-EUR11800<br>0                          | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-13      | yes   | 60   |
| 205000165892   | APS Compact NL   | CIM            | CI Note Line<br>UNX4-210-13-EU-19                        | Unixfor S.A.<br>12 METAXA K.<br>17455<br>ALIMOS - ATHENS<br>Greece<br>unixfor@unixfor.gr<br>www.unixfor.com                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-08      | no  | 60   |
| 206000165176<br>206000165187<br>206000165198<br>206000165201   | KePlus R6se<br>KePlus X6se<br>KePlus R6<br>KePlus X6   | CRM            | BV HW:HOTS ZERO<br>BV Type 5<br>BV SW:<br>BVZ22EUT000021 | KEBA Handover<br>Automation GmbH<br>Reindlstrasse 51<br>A-4041<br>Linz<br>Austria<br>kh@keba.com<br>www.keba.com            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07      | yes   | 60   |





| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)                     | Kontaktaten des Herstellers   | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--|---|---|-----------------|---|--|
| 206000165212<br>206000165223<br>206000165234<br>206000165245<br>206000165256<br>206000165267 | KePlus R10<br>KePlus F10<br>KePlus RT10<br>KePlus FT10<br>KePlus RX10<br>Keplus FX10 | CRM            | BV HW: HOTS Zero<br>BV Type5<br>BV SW:<br>BVZ22EUT000021 | KEBA Handover<br>Automation GmbH<br>Reindlstrasse 51<br>A-4041<br>Linz<br>Austria<br>kh@keba.com<br>www.keba.com          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07      | yes   | 60   |
| 205000165881   | APS Compact  | CIM            | CR90<br>BIM2020<br>UNX4-110-13-EU-19                     | Unixfor S.A.<br>12 METAXA K.<br>17455<br>ALIMOS - ATHENS<br>Greece<br>unixfor@unixfor.gr<br>www.unixfor.com               | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-06      | no  | 60   |
| 206000158008<br>206000158019   | RBG-200<br>RZ-200  | CRM            | HVD-200<br>0514  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-04      | yes   | 60   |
| 206000158042<br>206000158053   | RBG-200<br>RZ-200  | CRM            | HVD-210<br>0514  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-01      | yes   | 60   |
| 206000149357<br>206000149391   | KePlus R6se<br>KePlus X6se   | CRM            | BV HW:HCS ZERO<br>BV Type 5                              | KEBA Handover<br>Automation GmbH  | ES1 All<br>Denominations  | 2022-06-29      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)                     | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--|--|---|-----------------|---|--|
| 206000149404<br>206000149415   | KePlus R6<br>KePlus X6   |                | BV SW:<br>BVZ22EUT000020                                 | Reindlstrasse 51<br>A-4041<br>Linz<br>Austria<br>kh@keba.com<br>www.keba.com   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |                 |   |  |
| 206000157848<br>206000157859<br>206000157860<br>206000157871   | KePlus R6se<br>KePlus X6se<br>KePlus R6<br>KePlus X6   | CRM            | BV HW:HOTS ZERO<br>BV Type 5<br>BV SW:<br>BVZ22EUT000020 | KEBA Handover<br>Automation GmbH<br>Reindlstrasse 51<br>A-4041<br>Linz<br>Austria<br>kh@keba.com<br>www.keba.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-29      | yes   | 60   |
| 205000164744   | iDN-40   | CIM            | SCNXL83<br>523242434                                     | Printec Hellas<br>S.M.S.A.<br>7-7A, Poseidonos<br>Ave. & Lokridos Str.<br>18344<br>Moschato, Athens<br>Greece<br>e.vasiliadou@printecgroup.com<br>www.printecgroup.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-24      | no  | 60   |
| 206000149585<br>206000149596<br>206000149609<br>206000149610<br>206000149621<br>206000149632<br>206000149643<br>206000149654<br>206000149665<br>206000149676<br>206000149687<br>206000149698 | Opteva 328EF<br>Diebold 3030<br>Opteva 328EF/D<br>Opteva 328EF/C<br>Opteva 328EF/S<br>Opteva 328<br>Opteva 324<br>Opteva 368<br>Opteva 378<br>Opteva 828<br>CS 828<br>Opteva 860 | CRM            | BVZ10<br>BVZ22EUT000020                                  | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-23      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename  | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|---|----------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|---|--|
| 206000149701<br>206000149712<br>206000149723<br>206000149734<br>206000149745<br>206000149756<br>206000149767<br>206000149778<br>206000149789<br>206000149790<br>206000149803   | Opteva 868<br>CS 868<br>Opteva 820<br>Diebold 9900<br>CS 9900<br>Diebold 3700<br>CS 3700<br>Diebold 3750<br>CS 3750<br>Diebold 3550<br>CS 3550  |                |                                      |  |   |                 |   |  |
| 206000163631<br>206000163642<br>206000163653<br>206000163664<br>206000163675<br>206000163686<br>206000163697<br>206000163700<br>206000163711<br>206000163722<br>206000163733<br>206000163744<br>206000163755<br>206000163766<br>206000163777<br>206000163788<br>206000163799<br>206000163802<br>206000163813<br>206000163824<br>206000163835<br>206000163846<br>206000163857<br>206000163868 | CINEO C4060<br>CINEO C4040<br>CS 4040<br>CINEO C4080<br>CS 4080<br>CINEO C4560<br>CS 4560<br>CINEO C4580<br>CS 4580<br>CINEO C2090<br>CS 2090<br>CINEO C4090<br>CS 4090<br>CINEO C2080<br>CS 2080<br>CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6050<br>CS 6050<br>CS 4060 | CRM            | MOVE_CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>054  | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-23      | yes   | 60   |
| 208000163973<br>208000163984   | Cineo C6010<br>CS 6010  | COM            | MOVE_PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>054  | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2022-06-23      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename  | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers   | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert               | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|---|----------------|--------------------------------------|---|--|-----------------|---|--|
|  |   |                |                                      | 33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com   | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |                 |   |  |
| 206000140871<br>206000140882<br>206000140893<br>206000140906<br>206000140917<br>206000140928<br>206000140939<br>206000140940<br>206000140951<br>206000140962<br>206000140973<br>206000140984<br>206000140995<br>206000141008<br>206000142748<br>206000142759<br>206000142760<br>206000142771<br>206000142782<br>206000142793<br>206000142806<br>206000142817<br>206000142828 | Diebold Opteva 328EF<br>Diebold 3030<br>Opteva 328EF/D<br>Opteva 328EF/C<br>Opteva 328 EF/S<br>Opteva 328<br>Opteva 324<br>Opteva 368<br>Opteva 378<br>Opteva 828<br>CS 828<br>Opteva 868<br>CS 868<br>Opteva 820<br>Diebold 3550<br>CS 3550<br>Diebold 3700<br>CS 3700<br>Diebold 3750<br>CS 3750<br>Diebold 9900<br>CS 9900<br>Opteva 860 | CRM            | BVZ10<br>BVZ22EUT000019              | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-22      | yes   | 60   |
| 206000163390<br>206000163403<br>206000163414<br>206000163425<br>206000163436<br>206000163447<br>206000163458<br>206000163469   | CINEO C4060<br>CINEO C4040<br>CS 4040<br>CINEO C4080<br>CS 4080<br>CINEO C4560<br>CS 4560<br>CINEO C4580  | CRM            | MOVE_CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1054      | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-22      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename  | Gerätekatgorie | Kenung (Hardwa<br>re-/Softwareversio<br>n) | Kontaktaten des<br>Herstellers   | Folgende<br>Stückelungen der<br>Euro-Banknoten<br>werden vom Gerät<br>akzeptiert      | Datum des Tests | Sortierung nach<br>Umlauffähigkeit<br>ist mit dem Gerät<br>möglich | Version des im<br>Test verwendeten<br>Testsatzes |
|--|---|----------------|--|--|---|-----------------|--|--|
| 206000163470<br>206000163481<br>206000163492<br>206000163506<br>206000163517<br>206000163528<br>206000163539<br>206000163540<br>206000163551<br>206000163562<br>206000163573<br>206000163584<br>206000163595<br>206000163608<br>206000163619<br>206000163620 | CS 4580<br>CINEO C2090<br>CS 2090<br>CINEO C4090<br>CS 4090<br>CINEO C2080<br>CS 2080<br>CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6050<br>CS 6050<br>CS 4060 |                |  | www.dieboldnixdorf.com   |   |                 |  |  |
| 208000163917<br>208000163928   | Cineo C6010<br>CS 6010  | COM            | MOVE_PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>054        | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-22      | yes  | 60   |
| 205000164209<br>205000164799   | iDN-30<br>iDN-10  | CIM            | SCNL83<br>523242434                        | Printec Hellas<br>S.M.S.A.<br>7-7A, Poseidonos<br>Ave. & Lokridos Str.<br>18344<br>Moschato, Athens<br>Greece<br>e.vasiliadou@printec<br>group.com<br>www.printecgroup.c<br>om | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-22      | no   | 60   |
| 206000164518   | Opteva 328EF  | CRM            | BVZ10                                      | Diebold Nixdorf  | ES1 All   | 2022-06-21      | yes  | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers   | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--------------------------------------|---|---|-----------------|---|--|
| 206000164529<br>206000164530<br>206000164541<br>206000164552<br>206000164563<br>206000164574<br>206000164585<br>206000164596<br>206000164609<br>206000164610<br>206000164621<br>206000164632<br>206000164643<br>206000164654<br>206000164665<br>206000164676<br>206000164687<br>206000164698<br>206000164701<br>206000164712<br>206000164723<br>206000164734 | Diebold 3030<br>Opteva 328EF/D<br>Opteva 328EF/C<br>Opteva 328EF/S<br>Opteva 328<br>Opteva 324<br>Opteva 368<br>Opteva 378<br>Opteva 828<br>CS 828<br>Opteva 860<br>Opteva 868<br>CS 868<br>Opteva 820<br>Diebold 9900<br>CS 9900<br>Diebold 3700<br>CS 3700<br>Diebold 3750<br>CS 3750<br>Diebold 3550<br>CS 3550 |                | BVZ22EUT000021<br>IBNS               | Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com         | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |                 |   |  |
| 206000163298<br>206000163301<br>206000163312<br>206000163323   | Scancoin RCS500<br>RCS 900<br>HCM N11<br>HCM N12   | CRM            | HOTS BV5A<br>BVZ22EUT V000021        | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-20      | yes   | 60   |
| 205000163333   | Suzohapp CDS9<br>HCM   | CIM            | HOTS BV5A<br>BVZ22EUT V000021        | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-20      | no  | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Geräteategorie | Kenntung (Hardware-/Softwareversion)                       | Kontaktinformationen des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--|---|---|-----------------|---|--|
| 206000151329<br>206000151330<br>206000151341<br>206000151352<br>206000151363<br>206000151374<br>206000151385<br>206000151396<br>206000151409<br>206000151410<br>206000151421<br>206000151432<br>206000151443<br>206000151454<br>206000151465<br>206000151476<br>206000151487<br>206000151498<br>206000151502<br>206000151513 | SDM504S<br>SDM501S<br>SDM504C<br>SDM501C<br>SDM503<br>SDM503R<br>SDM503RC<br>SDM503RS<br>SDM503RH<br>8800S<br>8800C<br>8400S<br>8400C<br>CASHERE<br>SDM502C<br>SDM502S<br>SDM503C<br>SDM503S<br>SDM505S<br>SDM505C | CRM            | BV5000<br>BVCM116-EUR11800<br>0                            | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-09      | yes   | 60   |
| 206000162765   | CI-50_RBW-15X  | CRM            | HVE-2XX<br>5009  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-31      | yes   | 60   |
| 205000162742<br>205000162753   | Cash Star 5111<br>Cash Star 5110   | CIM            | CashFlow SC series -<br>SCNL83<br>523242434_SCN83_<br>EUR1 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-26      | no  | 60   |
| 206000149426   | KePlus R10   | CRM            | BV HW: HCS Zero BV   | KEBA Handover   | ES1 All   | 2022-05-18      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename  | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)                     | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|---|----------------|--|--|---|-----------------|---|--|
| 206000149437<br>206000149448<br>206000149459<br>206000149460<br>206000149471   | KePlus F10<br>KePlus RT10<br>KePlus FT10<br>KePlus RX10<br>Keplus FX10  |                | Type5<br>BV SW:<br>BVZ22EUT000020                        | Automation GmbH<br>Reindlstrasse 51<br>A-4041<br>Linz<br>Austria<br>kh@keba.com<br>www.keba.com                                    | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |                 |   |  |
| 206000157780<br>206000157791<br>206000157804<br>206000157815<br>206000157826<br>206000157837   | KePlus R10<br>KePlus F10<br>KePlus RT10<br>KePlus FT10<br>KePlus RX10<br>Keplus FX10  | CRM            | BV HW: HOTS Zero<br>BV Type5<br>BV SW:<br>BVZ22EUT000020 | KEBA Handover<br>Automation GmbH<br>Reindlstrasse 51<br>A-4041<br>Linz<br>Austria<br>kh@keba.com<br>www.keba.com                   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-18      | yes   | 60   |
| 205000162662   | Livix 7   | CIM            | EUR ver. SL-<br>MAIN_V05                                 | Vivex Group d.o.o.<br>Konstantina<br>Jovanovica 41<br>11080<br>Beograd<br>Serbia<br>Nemanja.jovanovic<br>@vivex.rs<br>www.vivex.rs | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-09      | no  | 60   |
| 206000162139<br>206000162140<br>206000162151<br>206000162162<br>206000162173<br>206000162184<br>206000162195<br>206000162208<br>206000162219<br>206000162220<br>206000162231<br>206000162242 | SelfServ 84<br>Personas 74 M-<br>Series<br>Personas 76 M-<br>Series<br>SelfServ 31<br>SelfServ 32<br>SelfServ 34<br>SelfServ 36<br>SelfServ 38<br>SelfServ 81<br>SelfServ 82<br>SelfServ 88 | CRM            | GBRU<br>GBNA with GBVE-II<br>EU0907                      | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-21      | yes   | 60   |





| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers   | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--------------------------------------|---|---|-----------------|---|--|
|  | SelfServ 91  |                |                                      |   |   |                 |   |  |
| 206000162264<br>206000162446<br>206000162457<br>206000162468<br>206000162479<br>206000162480<br>206000162491<br>206000162505<br>206000162516<br>206000162527<br>206000162538<br>206000162549 | SelfServ 84<br>Personas 74 M-Series<br>Personas 76 M-Series<br>SelfServ 31<br>SelfServ 32<br>SelfServ 34<br>SelfServ 36<br>SelfServ 38<br>SelfServ 81<br>SelfServ 82<br>SelfServ 88<br>SelfServ 91 | CRM            | GBRU<br>GBNA with GBVE<br>EU0907     | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-21      | yes   | 60   |
| 206000161888<br>206000162026<br>206000162037<br>206000162048<br>206000162059<br>206000162060<br>206000162071<br>206000162082<br>206000162093<br>206000162106<br>206000162117<br>206000162128 | SelfServ 84<br>Personas 74 M-Series<br>Personas 76 M-Series<br>SelfServ 31<br>SelfServ 32<br>SelfServ 34<br>SelfServ 36<br>SelfServ 38<br>SelfServ 81<br>SelfServ 82<br>SelfServ 88<br>SelfServ 91 | CRM            | GBRU<br>GBNA with GBVE<br>EU09061B   | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-20      | yes   | 60   |
| 206000161899<br>206000161902   | SelfServ 83<br>SelfServ 87   | CRM            | BRM with HVD300<br>EUR00000596       | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-20      | yes   | 60   |
|  |  |                |                                      |   |   |                 |   |  |



| Gerätenummer   | Gerätename  | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)                   | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|---|----------------|--|--|---|-----------------|---|--|
| 206000161844<br>206000161913<br>206000161924<br>206000161935<br>206000161946<br>206000161957<br>206000161968<br>206000161979<br>206000161980<br>206000161991<br>206000162004<br>206000162015   | SelfServ 84<br>Personas 74 M-Series<br>Personas 76 M-Series<br>SelfServ31<br>SelfServ 32<br>SelfServ 34<br>SelfServ 36<br>SelfServ38<br>SelfServ 81<br>SelfServ 82<br>SelfServ 88<br>SelfServ 91  | CRM            | GBRU<br>GBNA with GBVE-II<br>EU0906IB                  | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com                        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-19      | yes   | 60   |
| 206000111104<br>206000111115<br>206000111126<br>206000111137<br>206000111148<br>206000111159   | KePlus R6<br>KEBA KePlus D6<br>KEBA KePlus X6<br>KEBA KePlus M6<br>KEBA Rondo<br>4cashcycle+ R4<br>KEBA Rondo<br>4cashcycle+ R5   | CRM            | BV HW: HOTS BV-ZBV Type 4a<br>BV SW:<br>HBV2MEUA001001 | KEBA Handover<br>Automation GmbH<br>Reindlstrasse 51<br>A-4041<br>Linz<br>Austria<br>kh@keba.com<br>www.keba.com                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-06      | yes   | 60   |
| 206000145160<br>206000145171<br>206000145182<br>206000145193<br>206000145206<br>206000145217<br>206000145228<br>206000145239<br>206000145605<br>206000145616<br>206000145627<br>206000145638<br>206000145649<br>206000145650<br>206000145661<br>206000145672 | DT-7000H68NL<br>DT-7000H68N<br>DT-7000H68NLR<br>DT-7000H68NX<br>DT-7000P5800<br>DT-7000P5800L<br>DT-7000I60-COMB<br>A<br>Virtual Teller Machine(VTM)/Videokasse<br>DT-7000I60A<br>DT-7000I60B<br>DT-7000I60NL<br>DT-7000I60X<br>DT-7000I60XL<br>DT-7000I64A | CRM            | SNV-001<br>V22004A0B2                                  | GRG Banking<br>Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science<br>City<br>510663<br>Guangzhou, District<br>Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-06      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekategorie | Kennung (Hardware-/Softwareversion)    | Kontaktdaten des Herstellers   | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|-----------------|--|--|---|-----------------|---|--|
| 206000145683<br>206000145694<br>206000145707<br>206000145718   | DT-7000I64B<br>DT-7000I64C<br>DT-7000I66<br>DT-7000P5800<br>DT-7000P5800E<br>DT-7000P5800L   |                 |  |  |   |                 |   |  |
| 207000161195<br>207000161208<br>207000161219<br>207000161220<br>207000161231<br>207000161242<br>207000161253<br>207000161264<br>207000161275<br>207000161286 | SelfServ 34<br>SelfServ 31<br>SelfServ 32<br>SelfServ 36<br>SelfServ 38<br>SelfServ 91<br>SelfServ 81<br>SelfServ 82<br>SelfServ 84<br>SelfServ 88 | CCM             | DVM<br>DVM-STD-EUR<br>Version 01.09.00 | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-05      | no  | 60   |
| 206000146764   | Wincash - SD960  | CRM             | SNV-001<br>V22004A0B2                  | Sigma S.p.A.<br>Via Po 14<br>63017<br>Altidona (FM)<br>Italy<br>www.sigmaspa.com                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-04      | yes   | 60   |
| 206000161105<br>206000161116   | SR1000<br>SR2000   | CRM             | BV3 - MHTD<br>GAUL2203040E             | Sigma S.p.A.<br>Via Po 14<br>63017<br>Altidona (FM)<br>Italy<br>www.sigmaspa.com                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-04      | yes   | 60   |
| 206000161127<br>206000161138   | SR1000<br>SR2000   | CRM             | BV3 - MOTD<br>GAUL2203040E             | Sigma S.p.A.<br>Via Po 14<br>63017<br>Altidona (FM)  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2022-04-04      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename  | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|---|----------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|---|--|
|  |   |                |                                      | Italy<br>www.sigmaspa.com  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |                 |   |  |
| 206000161172<br>206000161183   | Wincash - SD960<br>Wincash - SD960N   | CRM            | UNV-010<br>V28004A014                | Sigma S.p.A.<br>Via Po 14<br>63017<br>Altidona (FM)<br>Italy<br>www.sigmaspa.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-04      | yes   | 60   |
| 206000160536<br>206000160547<br>206000160558<br>206000160569<br>206000160570<br>206000160581<br>206000160592<br>206000160605<br>206000160616<br>206000160627<br>206000160638<br>206000160649<br>206000160650<br>206000160661<br>206000160672<br>206000160683<br>206000160694<br>206000160707<br>206000160718<br>206000160729<br>206000160730<br>206000160741<br>206000160752<br>206000160763 | CINEO C4060<br>CINEO C4040<br>CS 4040<br>CINEO C4080<br>CS 4080<br>CINEO C4560<br>CS 4560<br>CINEO C4580<br>CS 4580<br>CINEO C2090<br>CS 2090<br>CINEO C4090<br>CS 4090<br>CINEO C2080<br>CS 2080<br>CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6050<br>CS 6050<br>CS 4060 | CRM            | MOVE_CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>055  | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-23      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)  | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|---------------------------------------|--|---|-----------------|---|--|
| 208000160776<br>208000160787   | Cineo C6010<br>CS 6010   | COM            | MOVE_PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>055   | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-23      | yes   | 60   |
| 206000160898<br>206000160901<br>206000160912<br>206000160923<br>206000160934<br>206000160945<br>206000160956<br>206000160967<br>206000160978                 | DN Series 200<br>CS 4060<br>CS 4560<br>DN Series 250<br>DN Series 400<br>DN Series 405DT<br>DN Series 450<br>DN Series 470<br>DN Series 490        | CRM            | MOVEm_CDAA<br>MOVEm_CDAA_EUR_<br>1019 | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-23      | yes   | 60   |
| 207000160047<br>207000160058<br>207000160069<br>207000160070<br>207000160081<br>207000160092<br>207000160105<br>207000160116<br>207000160127<br>207000160138 | SelfServ 34<br>SelfServ 31<br>SelfServ 32<br>SelfServ 36<br>SelfServ 38<br>SelfServ 91<br>SelfServ 81<br>SelfServ 82<br>SelfServ 84<br>SelfServ 88 | CCM            | EUR-IBVM-CN-16N                       | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com                                      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-22      | no  | 60   |
| 206000160273<br>206000160284<br>206000160295<br>206000160308<br>206000160319<br>206000160320<br>206000160331<br>206000160342<br>206000160353                 | CINEO C4060<br>CINEO C4040<br>CS 4040<br>CINEO C4080<br>CS 4080<br>CINEO C4560<br>CS 4560<br>CINEO C4580<br>CS 4580                                | CRM            | MOVE_CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>055   | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-22      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|---|--|
| 206000160364<br>206000160375<br>206000160386<br>206000160397<br>206000160400<br>206000160411<br>206000160422<br>206000160433<br>206000160444<br>206000160455<br>206000160466<br>206000160477<br>206000160488<br>206000160499<br>206000160503 | CINEO C2090<br>CS 2090<br>CINEO C4090<br>CS 4090<br>CINEO C2080<br>CS 2080<br>CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6050<br>CS 6050<br>CS 4060 |                |                                      | com  |   |                 |   |  |
| 208000160516<br>208000160527   | Cineo C6010<br>CS 6010   | COM            | MOVE_PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>055  | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-22      | yes   | 60   |
| 206000142668<br>206000142679<br>206000142680<br>206000142691<br>206000142704<br>206000142715<br>206000142726<br>206000157735   | CM18<br>CM18T<br>CM18b<br>CM18EvoT<br>CM18Evo<br>CM18 DaVinci<br>myTeller<br>CM18 DaVinciT   | CRM            | RS32<br>ZGC7.EUG010.02               | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-21      | yes   | 60   |
| 206000149028<br>206000149039<br>206000149040<br>206000149051   | CM18<br>CM18T<br>CM18b<br>CM18EvoT   | CRM            | RS22<br>HJC4.EUN030.19               | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2022-03-21      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)             | Kontaktaten des Herstellers   | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--|---|---|-----------------|---|--|
| 206000149062<br>206000149073<br>206000149084<br>206000157746   | CM18Evo<br>CM18 DaVinci<br>myTeller<br>CM18 DaVinciT   |                |  | Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |                 |   |  |
| 207000159395<br>207000159408<br>207000159419<br>207000159420<br>207000159431<br>207000159442<br>207000159453<br>207000159464<br>207000159475<br>207000159486<br>207000159497<br>207000159501<br>207000159512<br>207000159523 | SelfServ 32<br>SelfServ 31<br>SelfServ 34<br>SelfServ 36<br>SelfServ 38<br>MIMO<br>Personas 76 M-Series<br>Personas 86 M-Series<br>Personas 87 M-Series<br>Personas 90<br>SelfServ 81<br>SelfServ 82<br>SelfServ 84<br>SelfServ 88 | CCM            | HBV-EUR-HVE100-CS-17N                            | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-16      | no  | 60   |
| 207000159885<br>207000159896<br>207000159909<br>207000159910<br>207000159921<br>207000159932<br>207000159943<br>207000159954<br>207000159965<br>207000159976<br>207000159987<br>207000159998<br>207000160003<br>207000160014 | SelfServ 32<br>SelfServ 31<br>SelfServ 34<br>SelfServ 36<br>SelfServ 38<br>MIMO<br>Personas 76 M-Series<br>Personas 86 M-Series<br>Personas 87 M-Series<br>Personas 90<br>SelfServ 81<br>SelfServ 82<br>SelfServ 84<br>SelfServ 88 | CCM            | Bunch Note<br>Acceptor<br>HBV+-EUR-HVE100-CS-17N | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-16      | no  | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename  | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardwa<br>re-/Softwareversio<br>n) | Kontaktaten des<br>Herstellers  | Folgende<br>Stückelungen der<br>Euro-Banknoten<br>werden vom Gerät<br>akzeptiert      | Datum des Tests | Sortierung nach<br>Umlauffähigkeit<br>ist mit dem Gerät<br>möglich | Version des im<br>Test verwendeten<br>Testsatzes |
|--|---|----------------|--|---|---|-----------------|--|--|
| 206000159599<br>206000159602<br>206000159613<br>206000159624<br>206000159635<br>206000159646<br>206000159657<br>206000159668<br>206000159679<br>206000159680 | LC71<br>LC70<br>LC63<br>LC94<br>LC51<br>LC50<br>ezATM6100<br>ezATM6000<br>RC91<br>RC93    | CRM            | BV3<br>GAUL2203040E                          | ATEC AP Co. Ltd.<br>9F, 7, 289, Pangyo-<br>ro, Bundang-gu,<br>Seongnam-si<br>13488<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br><a href="http://www.atecap.kr">http://www.atecap.kr</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-15      | yes  | 60   |
| 207000159772<br>207000159783<br>207000159794   | Series 100, ATM<br>Model 20<br>Series 100, ATM<br>Model 21<br>Series 100, ATM<br>Model 22 | CCM            | G60 with BV10<br>EU35AA                      | Fujitsu Frontech<br>Limited<br>1766 Yanokuchi,<br>Inagi-shi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br><a href="http://www.frontech.fujitsu.com/en">www.frontech.fujitsu.com/en</a>    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-03      | no   | 60   |
| 206000159715<br>206000159726<br>206000159737   | Series 100 ATM,<br>Model 20<br>Series 100 ATM,<br>Model 21<br>Series 100 ATM,<br>Model 22 | CRM            | GBRU<br>GBNA with GBVM<br>EU7594             | Fujitsu Frontech<br>Limited<br>1766 Yanokuchi,<br>Inagi-shi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br><a href="http://www.frontech.fujitsu.com/en">www.frontech.fujitsu.com/en</a>    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-02      | yes  | 60   |
| 206000159748<br>206000159759<br>206000159760   | Serie 8000, Model<br>8148<br>Serie 8000, Model<br>8048R<br>Serie 8000, Model<br>8028R     | CRM            | GBRU<br>GBNA with GBVM<br>EU7594             | Denso Ten España,<br>S.A.<br>Cesar Vallejo n° 16<br>29004<br>Malaga<br>Spain<br><a href="http://www.ftesa.es">www.ftesa.es</a>  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-02      | yes  | 60   |
| 206000159533   | Series 100 ATM,   | CRM            | GBRU   | Fujitsu Frontech  | ES1 All   | 2022-03-01      | yes  | 60   |





| Gerätenummer                                 | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers   | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--------------------------------------|---|---|-----------------|---|--|
| 206000159544<br>206000159555                 | Model 20<br>Series 100 ATM,<br>Model 21<br>Series 100 ATM,<br>Model 22                 |                | GBNA with BV100E<br>EU7594           | Limited<br>1766 Yanokuchi,<br>Inagi-shi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br>www.frontech.fujitsu.com/en                     | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |                 |   |  |
| 206000159566<br>206000159577<br>206000159588 | Serie 8000, Model<br>8148<br>Serie 8000, Model<br>8048R<br>Serie 8000, Model<br>8028R  | CRM            | GBRU<br>GBNA with BV100E<br>EU7594   | Denso Ten España,<br>S.A.<br>Cesar Vallejo n° 16<br>29004<br>Malaga<br>Spain<br>www.ftesa.es                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-01      | yes   | 60   |
| 206000159338<br>206000159349<br>206000159350 | Series 100 ATM<br>Model 20<br>Series 100 ATM<br>Model 21<br>Series 100 ATM<br>Model 22 | CRM            | GBRU<br>GBNA with BV100<br>EU7594    | Fujitsu Frontech<br>Limited<br>1766 Yanokuchi,<br>Inagi-shi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br>www.frontech.fujitsu.com/en | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-28      | yes   | 60   |
| 206000159361<br>206000159372<br>206000159383 | Serie 8000, Model<br>8148<br>Serie 8000, Model<br>8048R<br>Serie 8000, Model<br>8028R  | CRM            | GBRU<br>GBNA with BV100<br>EU7594    | Denso Ten España,<br>S.A.<br>Cesar Vallejo n° 16<br>29004<br>Malaga<br>Spain<br>www.ftesa.es                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-28      | yes   | 60   |
| 206000159225                                 | CI-50_RBW-15X  | CRM            | HVE-2XX<br>5008                      | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2022-02-24      | yes   | 60   |



| Gerätenummer                 | Gerätename             | Gerätekatgorie | Kennung (Hardware-/Softwareversion) | Kontakt Daten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|--|---|-----------------|---|--|
|                              |                        |                |                                     | 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |                 |   |  |
| 206000159214                 | SmartPay VTS           | CRM            | CRM9250<br>V22004A0B2               | Printec Hellas<br>S.M.S.A.<br>7-7A, Poseidonos<br>Ave. & Lokridos Str.<br>18344<br>Moschato, Athens<br>Greece<br>e.vasiliadou@printecgroup.com<br>www.printecgroup.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-16      | yes   | 60   |
| 206000158689<br>206000158690 | RBG-200<br>RZ-200      | CRM            | HVD-200<br>6618                     | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-11      | yes   | 60   |
| 206000158725<br>206000158736 | RBG-200<br>RZ-200      | CRM            | HVD-210<br>6618                     | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-11      | yes   | 60   |
| 207000158964                 | SmartPay Lobby<br>Plus | CCM            | BIM2020<br>13-EU-15                 | Printec Hellas<br>S.M.S.A.<br>7-7A, Poseidonos   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2022-02-11      | no  | 60   |



| Gerätenummer | Gerätename     | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)                  | Kontaktaten des Herstellers   | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--------------|----------------|----------------|---|---|---|-----------------|---|--|
|              |                |                |   | Ave. & Lokridos Str.<br>18344<br>Moschato, Athens<br>Greece<br>e.vasiliadou@printecgroup.com<br>www.printecgroup.com      | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |                 |   |  |
| 206000158532 | Ray Maxi       | CRM            | v01.00.14   | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-09      | yes   | 60   |
| 206000158543 | Ray Ultra      | CRM            | v000019   | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-09      | yes   | 60   |
| 206000158576 | TellerInfinity | CRM            | SDA II<br>Model Package:<br>536-87-0978 version<br>24 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-09      | yes   | 60   |
| 206000111375 | CM18 (T)plus   | CRM            | RS32H<br>ZGC4.EUG005.05                               | Ratiodata SE<br>Denecken Heide 4<br>30900   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2022-02-02      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion)  | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert               | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|---|--|--|-----------------|---|--|
|  |  |                |   | Weidemark<br>Germany<br>Uwe.Merker@ratiodata.de<br>www.ratiodata.de  | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |                 |   |  |
| 210000159050<br>210000159061<br>210000159072<br>210000159083<br>210000159094<br>210000159107<br>210000159118<br>210000159129<br>210000159130<br>210000159141<br>210000159152<br>210000159163<br>210000159174<br>210000159185<br>210000159196<br>210000159209 | BCi-L (Lobby Business Change)<br>K206 Combo machine<br>K506 Combo Machine<br>4320 Cash<br>Exchange Machine<br>4330 Cash<br>Exchange Machine<br>4380 Cash<br>Exchange Machine<br>R206 Cash<br>Exchange Machine<br>R216 Cash<br>Exchange Machine<br>R208 Cash<br>Exchange Machine<br>R218 Cash<br>Exchange Machine<br>R300 Cash<br>Exchange Machine<br>BCi-6 Business Change Machine<br>BCi-8 Business Change Machine<br>BCi-L Business Change Machine<br>XDCi Express Deposit and Change Machine<br>XDCi-N Express Deposit and Change | CDM            | The CPi bank note reader is an integrated module within the mach FW:286140530 Note table: 523244433 Machine application: Windows Mini CRM | Consillion Ltd<br>Unit 510, Eskdale Road<br>Winnersh Triangle<br>Berkshire<br>RG41 5TU<br>Wokingham<br>United Kingdom<br>mark.price@consillion.com<br>www.consillion.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-31      | no  | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename  | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|---|----------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|---|--|
|  | Machine   |                |                                      |  |   |                 |   |  |
| 206000140212<br>206000140223<br>206000140234<br>206000140245<br>206000140256<br>206000140267<br>206000140278<br>206000140289<br>206000140290<br>206000140303<br>206000140314<br>206000140325<br>206000140336<br>206000140347<br>206000158246<br>206000158257<br>206000158268<br>206000158279<br>206000158280<br>206000158291<br>206000158304 | MONiMAX 8600<br>MONiMAX 8000A<br>MONiMAX 8000TA<br>MONiMAX 8200<br>MONiMAX 8200T<br>MONiMAX 8200CL<br>MONiMAX 8200TA<br>MONiMAX 8600T<br>MONiMAX 8600R<br>MONiMAX 8700<br>MONiMAX 8700T<br>MONiMAX 8800<br>MONiMAX 8800T<br>BranchSolution<br>8050<br>MONiMAX<br>8100QTN<br>MONiMAX 8200S<br>MONiMAX 8200SR<br>MONiMAX 8200ST<br>MONiMAX 8200QT<br>MONiMAX 8600SR<br>MONiMAX 8700TE | CRM            | NH BCU24<br>V 01.00.16               | Hyosung TNS Inc<br>Suseo Bldg.,281 ,<br>Gwangpyeong-ro,<br>Gangnam-gu<br>135-884<br>Seoul<br>South Korea<br>hyunji.jo@hyosung.com<br>www.hyosung.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-25      | yes   | 60   |
| 206000156870<br>206000156881<br>206000156892<br>206000156905<br>206000156916<br>206000156927<br>206000156938<br>206000156949<br>206000156950<br>206000156961<br>206000156972<br>206000156983<br>206000156994<br>206000157007<br>206000157018   | CINEO C4060<br>CINEO C4040<br>CS 4040<br>CINEO C4080<br>CS 4080<br>CINEO C4560<br>CS 4560<br>CINEO C4580<br>CS 4580<br>CINEO C2090<br>CS 2090<br>CINEO C4090<br>CS 4090<br>CINEO C2080<br>CS 2080   | CRM            | MOVE_CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>053  | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-25      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename  | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|---|----------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|---|--|
| 206000157029<br>206000157030<br>206000157041<br>206000157052<br>206000157063<br>206000157074<br>206000157085<br>206000157096<br>206000157109   | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6050<br>CS 6050<br>CS 4060  |                |                                      |  |   |                 |   |  |
| 206000157110<br>206000157121<br>206000157132<br>206000157143<br>206000157154<br>206000157165<br>206000157176<br>206000157187<br>206000157198<br>206000157201<br>206000157212<br>206000157223<br>206000157234<br>206000157245<br>206000157256<br>206000157267<br>206000157278<br>206000157289<br>206000157290<br>206000157303<br>206000157314<br>206000157325<br>206000157336<br>206000157347 | CINEO C4060<br>CINEO C4040<br>CS 4040<br>CINEO C4080<br>CS 4080<br>CINEO C4560<br>CS 4560<br>CINEO C4580<br>CS 4580<br>CINEO C2090<br>CS 2090<br>CINEO C4090<br>CS 4090<br>CINEO C2080<br>CS 2080<br>CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6050<br>CS 6050<br>CS 4060 | CRM            | MOVE_CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>053  | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-25      | yes   | 60   |
| 208000157555<br>208000157566   | Cineo C6010<br>CS 6010  | COM            | MOVE_PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>053  | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2022-01-25      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|---|--|
|  |  |                |                                      | Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |                 |   |  |
| 208000157577<br>208000157588   | Cineo C6010<br>CS 6010   | COM            | MOVE_PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1053      | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-25      | yes   | 60   |
| 205000158416<br>205000158427<br>205000158438<br>205000158449<br>205000158450<br>205000158461<br>205000158472<br>205000158483<br>205000158494<br>205000158508 | MONiMAX 7800T<br>MONiMAX 7700TE<br>MONiMAX 7800<br>MONiMAX 7800I<br>MONiMAX 7800IA<br>MONiMAX 7800IR<br>MONiMAX 7800DA<br>MONiMAX 7800DR<br>MONiMAX 7800TA<br>MONiMAX 7800TR | CIM            | NHBCU30<br>V 01.00.01                | Hyosung TNS Inc<br>Suseo Bldg.,281 ,<br>Gwangpyeong-ro,<br>Gangnam-gu<br>135-884<br>Seoul<br>South Korea<br>hyunji.jo@hyosung.com<br>www.hyosung.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-25      | no  | 60   |
| 206000139479<br>206000139480<br>206000139491<br>206000139505<br>206000139516<br>206000139527<br>206000158144<br>206000158155<br>206000158166                 | MONiSAFE 500<br>MONiSAFE 500SE<br>MONiSAFE 500S<br>MONiSAFE 500H<br>MONiSAFE 500R<br>MONiSAFE 610S<br>MONiSAFE 500A<br>MONiSAFE 500STE<br>MONiSAFE 620S                      | CRM            | NH BCU57M<br>V 01.00.14              | Hyosung TNS Inc<br>Suseo Bldg.,281 ,<br>Gwangpyeong-ro,<br>Gangnam-gu<br>135-884<br>Seoul<br>South Korea<br>hyunji.jo@hyosung.com<br>www.hyosung.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-24      | yes   | 60   |
| 206000139538<br>206000140358   | MONiSAFE 500<br>MONiSAFE 500SE   | CRM            | NH BCU67<br>V 01.00.14               | Hyosung TNS Inc<br>Suseo Bldg.,281 ,   | ES1 All<br>Denominations  | 2022-01-24      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardwa<br>re-/Softwareversio<br>n) | Kontaktaten des<br>Herstellers   | Folgende<br>Stückelungen der<br>Euro-Banknoten<br>werden vom Gerät<br>akzeptiert      | Datum des Tests | Sortierung nach<br>Umlauffähigkeit<br>ist mit dem Gerät<br>möglich | Version des im<br>Test verwendeten<br>Testsatzes |
|--|--|----------------|--|--|---|-----------------|--|--|
| 206000140369<br>206000140370<br>206000140381<br>206000140392<br>206000158202<br>206000158213<br>206000158224   | MONiSAFE 500S<br>MONiSAFE 500H<br>MONiSAFE 500R<br>MONiSAFE 610S<br>MONiSAFE 500A<br>MONiSAFE 500STE<br>MONiSAFE 620S  |                |  | Gwangpyeong-ro,<br>Gangnam-gu<br>135-884<br>Seoul<br>South Korea<br>hyunji.jo@hyosung.c<br>om<br>www.hyosung.com   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |                 |  |  |
| 206000157597<br>206000157600<br>206000157611<br>206000157622<br>206000157633<br>206000157644<br>206000157655<br>206000157666<br>206000157677                                 | DN Series 200<br>CS 4060<br>CS 4560<br>DN Series 250<br>DN Series 400<br>DN Series 405DT<br>DN Series 450<br>DN Series 470<br>DN Series 490  | CRM            | MOVEm_CDAA<br>MOVEm_CDAA_EUR_<br>1018        | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-24      | yes  | 60   |
| 206000139413<br>206000139424<br>206000139435<br>206000139446<br>206000139457<br>206000139468<br>206000158111<br>206000158122<br>206000158133                                 | MONiSAFE 500<br>MONiSAFE 500SE<br>MONiSAFE 500S<br>MONiSAFE 500H<br>MONiSAFE 500R<br>MONiSAFE 610S<br>MONiSAFE 500A<br>MONiSAFE 500STE<br>MONiSAFE 620S                                  | CRM            | NH BCU57<br>V 01.00.14                       | Hyosung TNS Inc<br>Suseo Bldg.,281 ,<br>Gwangpyeong-ro,<br>Gangnam-gu<br>135-884<br>Seoul<br>South Korea<br>hyunji.jo@hyosung.c<br>om<br>www.hyosung.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-21      | yes  | 60   |
| 206000139981<br>206000139992<br>206000140007<br>206000140018<br>206000140029<br>206000140030<br>206000140041<br>206000140052<br>206000140063<br>206000140074<br>206000140085 | MONiMAX 8600<br>MONiMAX 8000A<br>MONiMAX 8000TA<br>MONiMAX 8000P<br>MONiMAX 8000PT<br>MONiMAX 8200<br>MONiMAX 8200T<br>MONiMAX 8200CL<br>MONiMAX 8200TA<br>MONiMAX 8300<br>MONiMAX 8300T | CRM            | NH BCU63<br>V 01.00.14                       | Hyosung TNS Inc<br>Suseo Bldg.,281 ,<br>Gwangpyeong-ro,<br>Gangnam-gu<br>135-884<br>Seoul<br>South Korea<br>hyunji.jo@hyosung.c<br>om<br>www.hyosung.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-21      | yes  | 60   |





| Gerätenummer   | Gerätename  | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|---|----------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|---|--|
| 206000140096<br>206000140109<br>206000140110<br>206000140121<br>206000140132<br>206000140143<br>206000140154<br>206000140165<br>206000140176<br>206000140187<br>206000140198<br>206000140597<br>206000140600<br>206000140611<br>206000140622<br>206000140633<br>206000140644<br>206000140655<br>206000158086<br>206000158097<br>206000158100 | MONiMAX 8600T<br>MONiMAX 8600R<br>MONiMAX 8600S<br>MONiMAX 8600ST<br>MONiMAX 8700<br>MONiMAX 8700T<br>MONiMAX 8800<br>MONiMAX 8800T<br>MONiMAX 8900<br>MONiMAX 8940<br>BranchSolution<br>8050<br>MONiMAX<br>8100QTN<br>MONiMAX 8200S<br>MONiMAX 8200SR<br>MONiMAX 8200ST<br>MONiMAX 8200QT<br>MONiMAX 8600SR<br>MONiMAX 8700TE<br>MONiMAX<br>8200QTN<br>MONiMAX 8700S<br>MONiMAX 8700ST |                |                                      |  |   |                 |   |  |
| 206000139549<br>206000139550<br>206000139561<br>206000139572<br>206000139583<br>206000139594<br>206000139607<br>206000139618<br>206000139629<br>206000139630<br>206000139641<br>206000139652<br>206000139663<br>206000139674<br>206000139685   | MONiMAX 8600<br>MONiMAX 8000A<br>MONiMAX 8000TA<br>MONiMAX 8000P<br>MONiMAX 8000PT<br>MONiMAX 8200<br>MONiMAX 8200T<br>MONiMAX 8200CL<br>MONiMAX 8200TA<br>MONiMAX 8300<br>MONiMAX 8300T<br>MONiMAX 8600T<br>MONiMAX 8600R<br>MONiMAX 8600S<br>MONiMAX 8600ST   | CRM            | NH BCU53M<br>V 01.00.14              | Hyosung TNS Inc<br>Suseo Bldg.,281 ,<br>Gwangpyeong-ro,<br>Gangnam-gu<br>135-884<br>Seoul<br>South Korea<br>hyunji.jo@hyosung.com<br>www.hyosung.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-20      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kenngung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers  | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert                  | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|---|--|
| 206000139696<br>206000139709<br>206000139710<br>206000139721<br>206000139732<br>206000139743<br>206000139754<br>206000140450<br>206000140461<br>206000140472<br>206000140483<br>206000140494<br>206000140508<br>206000140519<br>206000157973<br>206000157984<br>206000157995                                 | MONiMAX 8700<br>MONiMAX 8700T<br>MONiMAX 8800<br>MONiMAX 8800T<br>MONiMAX 8900<br>MONiMAX 8940<br>BranchSolution<br>8050<br>MONiMAX<br>8100QTN<br>MONiMAX 8200S<br>MONiMAX 8200SR<br>MONiMAX 8200ST<br>MONiMAX 8200QT<br>MONiMAX 8600SR<br>MONiMAX 8700TE<br>MONiMAX<br>8200QTN<br>MONiMAX 8700S<br>MONiMAX 8700ST |                |                                      |  |   |                 |   |  |
| 206000139765<br>206000139776<br>206000139787<br>206000139812<br>206000139823<br>206000139834<br>206000139845<br>206000139878<br>206000139889<br>206000139914<br>206000139925<br>206000139936<br>206000139947<br>206000139970<br>206000140520<br>206000140531<br>206000140542<br>206000140553<br>206000140564 | MONiMAX 8600<br>MONiMAX 8000A<br>MONiMAX 8000TA<br>MONiMAX 8200<br>MONiMAX 8200T<br>MONiMAX 8200CL<br>MONiMAX 8200TA<br>MONiMAX 8600T<br>MONiMAX 8600R<br>MONiMAX 8700<br>MONiMAX 8700T<br>MONiMAX 8800<br>MONiMAX 8800T<br>BranchSolution<br>8050<br>MONiMAX<br>8100QTN<br>MONiMAX 8200S<br>MONiMAX 8200SR        | CRM            | NH BCU53<br>V 01.00.14               | Hyosung TNS Inc<br>Suseo Bldg.,281 ,<br>Gwangpyeong-ro,<br>Gangnam-gu<br>135-884<br>Seoul<br>South Korea<br>hyunji.jo@hyosung.com<br>www.hyosung.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-20      | yes   | 60   |



| Gerätenummer   | Gerätename   | Gerätekatgorie | Kennung (Hardware-/Softwareversion) | Kontaktaten des Herstellers | Folgende Stückelungen der Euro-Banknoten werden vom Gerät akzeptiert | Datum des Tests | Sortierung nach Umlauffähigkeit ist mit dem Gerät möglich | Version des im Test verwendeten Testsatzes |
|--|--|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|---|--|
| 206000140575<br>206000140586<br>206000157940<br>206000157951<br>206000157962<br>206000158587<br>206000158598<br>206000158601<br>206000158612<br>206000158634<br>206000158645<br>206000158656<br>206000158667 | MONiMAX 8200ST<br>MONiMAX 8200QT<br>MONiMAX 8600SR<br>MONiMAX 8700TE<br>MONiMAX<br>8200QTN<br>MONiMAX 8700S<br>MONiMAX 8700ST<br>MONiMAX 8000P<br>MONiMAX 8000PT<br>MONiMAX 8300<br>MONiMAX 8300T<br>MONiMAX 8600S<br>MONiMAX 8600ST<br>MONiMAX 8900<br>MONiMAX 8940 |                |                                     |                             |  |                 |   |  |

Vorbehaltlich der in Klausel (i) des Haftungsausschlusses enthaltenen Einschränkung sind die Tests und die zugehörigen Ergebnisse in allen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets gültig. Daher muss ein Hersteller, dessen Automat einen Test bei einer NZB bestanden hat, den Automaten nicht erneut einem Test bei den NZBen anderer Mitgliedstaaten des Euroraums unterziehen.