



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                                  | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|---|---|---|---------------|--|---|
| 101000140205<br>101000140671<br>101000140682<br>101000140693<br>101000140706<br>101000140717                                 | Ks4<br>Ks8<br>Ks12<br>Ks16<br>Ks20<br>Ks24   | BPM                      | JDU-70<br>EUR: AA01   | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp                             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-03-04    | yes  | 59  |
| 103000107581<br>103000107592<br>103000107605<br>103000107616<br>103000107627<br>103000107638<br>103000107649<br>103000107650 | CM18<br>CM18t<br>CM18b<br>CM18t Evo<br>CM18b Evo<br>CM18 DaVinci<br>CM18HC<br>CM18 DaVinciHC | TARM                     | RS32<br>ZG06.EUG001.02  | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com                                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-02-23    | yes  | 59  |
| 103000117435<br>103000117446<br>103000117457<br>103000117468<br>103000117479<br>103000117480<br>103000117491<br>103000117505 | CM18<br>CM18t<br>CM18b<br>CM18t Evo<br>CM18b Evo<br>CM18 DaVinci<br>CM18HC<br>CM18 DaVinciHC | TARM                     | RS32<br>ZG06.EUG002.02  | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com                                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-02-23    | yes  | 59  |
| 104000132082   | Vertera TM<br>Advanced<br>Authentication   | TAM                      | SDA Advanced<br>Authentication<br>Detector: 15.16,<br>Currency: 634.3412<br>V21 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-02-18    | no   | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                                 | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
| 103000132092<br>103000132105   | Vertera TM Fitness Sorting Compliant TCR TwinSafe Vertera TM - upgraded TCR ES for fitness sorting   | TARM                     | SDA Fitness Sorting Compliant<br>Detector: 15.16,<br>Currency: 634.3412<br>V21 | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-02-18    | yes  | 59  |
| 103000139340   | Vertera 6G   | TARM                     | SDA II Fitness Sorting Compliant Model Package: 536-87-0978 v22                | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-02-18    | yes  | 59  |
| 103000139351<br>103000139362<br>103000139373<br>103000139384<br>103000139395<br>103000139408   | MONiSAFE 500<br>MONiSAFE 500SE<br>MONiSAFE 500S<br>MONiSAFE 500H<br>MONiSAFE 500R<br>MONiSAFE 610S   | TARM                     | NH BCU57<br>V 01.00.14   | Hyosung TNS Inc<br>Suseo Bldg.,281 ,<br>Gwangpyeong-ro,<br>Gangnam-gu<br>135-884<br>Seoul<br>South Korea<br>hyunji.jo@hyosung.com<br>www.hyosung.com                       | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-02-17    | yes  | 59  |
| 102000139225<br>102000139236<br>102000139247<br>102000139258<br>102000139269<br>102000139270<br>102000139281<br>102000139292<br>102000139305<br>102000139316<br>102000139327 | BCS-160<br>DM-150D<br>BNC-7100<br>BCS-150 PLUS<br>BCS-160 PLUS<br>ZSA 3500SN<br>SKTM 8002<br>Magner 152DC<br>Magner 152DC+<br>SK-170V<br>DTK-3100 PLUS | BAM                      | Mainboard: 010506,<br>Imageboard:<br>020506                                    | Suzhou Ribao Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br>info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-02-15    | no   | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | y.com  |   |               |  |   |
| 102000110175                             | RACER 1                  | BAM                      | 33EUR02  | KOA CO., LTD.<br>6-31-33<br>Sagamigaoka<br>Zama, Kanagawa,<br>252-001<br>Japan<br>oji@koagiken.co.jp<br>www.koagiken.co.jp | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-02-12    | no   | 59  |
| 103000111268                             | CM 18(T) plus            | TARM                     | RS12<br>HF8A.EUN028.18                         | Ratiodata AG<br>Denecken Heide 4<br>30900<br>Weidemark<br>Germany<br>Uwe.Merker@ratiod<br>ata.de<br>www.ratiodata.de       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-02-09    | yes  | 59  |
| 103000111315                             | CM 18(T) plus            | TARM                     | RS22<br>HJ8B.EUN028.18                         | Ratiodata AG<br>Denecken Heide 4<br>30900<br>Weidemark<br>Germany<br>Uwe.Merker@ratiod<br>ata.de<br>www.ratiodata.de       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-02-09    | yes  | 59  |
| 103000111359                             | CM 18(T) plus            | TARM                     | RS32<br>ZG04.EUG005.05                         | Ratiodata AG<br>Denecken Heide 4<br>30900<br>Weidemark<br>Germany<br>Uwe.Merker@ratiod<br>ata.de<br>www.ratiodata.de       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-02-09    | yes  | 59  |
| 103000111360                             | Direktsafe-TCM.8Fit      | TARM                     | RS15   | Ratiodata AG   | ES1 All   | 2021-02-09    | yes  | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |   |                          | HR8A.EUN028.18                                 | Denecken Heide 4<br>30900<br>Weidemark<br>Germany<br>Uwe.Merker@ratiod<br>ata.de<br>www.ratiodata.de  | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 103000135927   | AST9000                                 | TARM                     | BVZ22<br>BVZ22EUT-<br>AA000019                 | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-02-03    | yes  | 59  |
| 103000107160<br>103000107171<br>103000107182<br>103000107193 | CM14.8<br>CM24.8<br>CM24B<br>Kendo CM24 | TARM                     | RS25<br>HY8B.EUN028.18                         | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-01-29    | yes  | 59  |
| 102000106705   | TN20                                    | BAM                      | EUR SW: EUR 03.03                              | SOUTH Automation<br>International GmbH<br>Waldeckerstr. 6<br>64546<br>Walldorf-Mörfelden<br>Germany<br>mjb@southautomati<br>on.net<br>www.southautomati<br>on.net | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-01-28    | no   | 59  |
| 101000139188   | Newton F                                | BPM                      | Main Ver. 7.9, Reco<br>Ver. 7.12               | Kisan Electronics Co<br>Ltd   | ES1 All<br>Denominations  | 2021-01-20    | yes  | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                             | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | 273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com  | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 101000127538<br>101000127549<br>101000127550<br>101000127561 | iH-210<br>BPS B2<br>BPS B2-2<br>Magner250            | BPM                      | V 0.1.1  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-01-19    | yes  | 59  |
| 102000128654<br>102000128665<br>102000128676<br>102000128687 | iHunter<br>Magner150<br>Multicash iHunter<br>SGM-100 | BAM                      | V.45.7   | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-01-19    | no   | 59  |
| 101000139177   | NC-9500  | BPM                      | EUR:002.014                                    | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2021-01-19    | yes  | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului        | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---------------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                                 |                          |  | Taiwan<br>www.automodules.com   | ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000127868<br>102000127879             | MIB-11V<br>Multicash<br>MCB-11V | BAM                      | 01.04  | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-01-14    | no   | 59  |
| 101000128174                             | SB-2000                         | BPM                      | 01.17  | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-01-14    | yes  | 59  |
| 102000128596                             | MIB-9                           | BAM                      | 01.00  | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2021-01-14    | no   | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | 15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 103000107126<br>103000107137<br>103000107148<br>103000107159 | CM14.8<br>CM24.8<br>CM24B<br>Kendo CM24 | TARM                     | RS15<br>HR8A.EUN028.18                         | Arca Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-17    | yes  | 59  |
| 103000113351<br>103000113362                                 | CM18 Da Vinci<br>CM18 Da Vinci HC       | TARM                     | RS32<br>ZF04 EUF007.05                         | Arca Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-17    | yes  | 59  |
| 103000113384   | CM18 Da Vinci                           | TARM                     | RS22<br>HJ8B EUN028.18                         | Arca Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-17    | yes  | 59  |
| 103000139033   | CM18NS                                  | TARM                     | RL40<br>P000.EU0000.00                         | Arca Technologies srl  | ES1 All Denominations  | 2020-12-17    | yes  | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 101000112882<br>101000112893<br>101000112906<br>101000112917<br>101000112928<br>101000112939<br>101000112940<br>101000112951 | iH-110F<br>iH-110FB<br>iH-110FS<br>New i-Hunter F<br>Magner 165F<br>Magner 165FB<br>Magner 165FS<br>Magner 150NF | BPM                      | V 0.1.3  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-15    | yes  | 59  |
| 101000112962<br>101000112973<br>101000112984<br>101000112995<br>101000113008<br>101000113019<br>101000113020                 | ST-350<br>MAGNER350<br>ST-300<br>MAGNER300<br>iSORTER<br>ST-350N<br>ST-300N                                      | BPM                      | V 1.2.3  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-15    | yes  | 59  |
| 102000127072   | Newton V   | BAM                      | Main Ver. 7.9, Reco<br>Ver. 7.11               | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>273-1 Sungsoo-<br>Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-10    | no   | 59  |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com   |  |               |  |   |
| 101000138962                             | K5                       | BPM                      | Main V3.03; Reco V3.03                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-10    | yes  | 59  |
| 102000138941                             | Newton 2 PLUS V          | BAM                      | Main: 3.3; Reco: 3.4                           | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-09    | no   | 59  |
| 101000138951                             | Newton 2 PLUS            | BPM                      | Main Ver. 3.3, Reco Ver. 3.4                   | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-09    | yes  | 59  |
| 102000139054                             | Numenmatic SH-08C1       | BAM                      | 20200320A                                      | Nanjing NUMENMATIC TECH  | ES1 All Denominations  | 2020-12-08    | no   | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Co., LTD<br>606#, Jiuzhou B<br>Building, PingYang<br>325400<br>WenZhou City<br>China<br>brian@numenmatic.<br>com<br>www.numenmatic.c<br>om                      | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 102000102266                             | NEWTON3-V                | BAM                      | Main v1.2 Reco v1.2                            | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>273-1 Sungsoo-<br>Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.co<br>m<br>www.kisane.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-01    | no   | 59  |
| 101000102334                             | NEWTON3-F                | BPM                      | Main v1.2, Reco v1.2                           | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>273-1 Sungsoo-<br>Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.co<br>m<br>www.kisane.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-01    | yes  | 59  |
| 101000102367                             | K3-A                     | BPM                      | Main: v1.2, Reco:<br>v1.2                      | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>273-1 Sungsoo-<br>Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2020-12-01    | yes  | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com  | ES2 200  |               |  |   |
| 101000102378                             | K5-A                     | BPM                      | Main: v1.2, Reco: v1.2                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-01    | yes  | 59  |
| 101000102506                             | K6                       | BPM                      | Main: V1.2, Reco: V1.2                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-01    | yes  | 59  |
| 102000127083                             | K2                       | BAM                      | Main: v2.3; Reco: v2.3                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-01    | no   | 59  |
| 102000127788                             | EP-100                   | BAM                      | V: 200129                                      | TBM Co., LTD.  | ES1 All  | 2020-12-01    | no   | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | A-806, 282 Hakeui-Ro, Dongan-Gu, 431-810 Anyang-City, Gyeonggi-Do, KOREA<br>swyou.tbm@gmail.com   | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 101000127798                             | MIB-11F                  | BPM                      | 01.04  | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beongil 15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-01    | yes  | 59  |
| 101000127823                             | SB-3000                  | BPM                      | Main: 02.01, IMG: 03.01                        | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beongil 15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-01    | yes  | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
| 102000127835                             | SB-9                     | BAM                      | 01.14  | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beongil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-01    | no   | 59  |
| 101000127845                             | SB-5000                  | BPM                      | Main: 02.01 IMG: 03.01                         | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beongil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-01    | yes  | 59  |
| 102000132013                             | NC-6100                  | BAM                      | EUR 002.003                                    | Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-12-01    | no   | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 102000138861   | NTEGRA COMPACT  | BAM                      | NTEGRA COMPACT BV<br>EUR:1.9                   | Glory Global Solutions (International) Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-11-30    | no   | 59  |
| 102000138849   | CashConcepts CCE 6300   | BAM                      | C 24   | CCE - Cash Concepts Europe GmbH<br>Kemtener Strasse<br>99<br>88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-11-26    | no   | 59  |
| 101000114500<br>101000114511<br>101000114533<br>101000126764 | ST-150NF<br>Magner 175FF<br>MultiCash<br>ST-150NF<br>i-Hunter 2.0 Dual<br>CIS-F | BPM                      | V1.0.3   | Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-11-25    | yes  | 59  |
| 101000138826<br>101000138837                                 | BPS C5<br>BPS C2  | BPM                      | EUR Version :<br>10.11.000                     | Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2020-11-25    | yes  | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com   | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |               |  |   |
| 102000111461   | ST-150NV   | BAM                      | V 1.0.3  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-11-24    | no   | 59  |
| 102000111553<br>102000111564<br>102000111575<br>102000111586<br>102000111597<br>102000111600 | ST-150<br>iHunter+<br>iHunter2.0<br>Magner 175<br>GBS ST-150<br>Multicash ST-150 | BAM                      | 2019_02  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-11-17    | no   | 59  |
| 102000111735<br>102000111746<br>102000111757<br>102000111768<br>102000111779<br>102000111780 | iH-110<br>iH-110 S<br>iH-110 B<br>Magner 165<br>Magner 165 S<br>Magner 165 BC    | BAM                      | 0.1.3  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-11-17    | no   | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)               | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr   |  |               |  |   |
| 101000114555<br>101000114566<br>101000114577<br>101000114588<br>101000114599<br>101000114602 | ST-150F<br>iHunter+F<br>iHunter2.0F<br>Magner 175F<br>GBS ST-150F<br>Multicash ST-150F | BPM                      | 2019_02  | Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si 445-170<br>Gyeonggi-do South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-11-17    | yes  | 59  |
| 101000138939   | X-Range  | BPM                      | Detector set - Euro standard<br>Software Package A4E01.07.06 | Cash Processing Solutions Ltd<br>De La Rue House, Jays Close, Viables, Basingstoke Hampshire RG22 4BS<br>Viables Kingdom United Kingdom<br>martin.hobhouse@uk.delarue.com<br>www.delarue.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-11-17    | yes  | 59  |
| 101000137712   | Procoin ProNote 1.5F   | BPM                      | 200.3  | Procoin GmbH<br>Ampèrestraße 7-11 63225<br>Langen<br>Germany<br>info@procoin.eu<br>www.procoin.de  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-11-12    | yes  | 59  |
| 101000102221   | SC 8200 F  | BPM                      | Main Ver. 7.7, Reco Ver. 7.8(EUR)                            | Scan Coin AB<br>Jägershillgaten 26   | ES1 All Denominations  | 2020-11-06    | yes  | 59  |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | SE-213 75<br>Malmö<br>Sweden<br>info@scancoin.se<br>www.scancoin.com                                       | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          |               |  |   |
| 102000102632                             | SC 8200 V                | BAM                      | Main Ver. 7.7; Reco Ver. 7.8(EUR)              | Scan Coin AB<br>Jägershillgaten 26<br>SE-213 75<br>Malmö<br>Sweden<br>info@scancoin.se<br>www.scancoin.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-11-06    | no   | 59  |
| 102000126366                             | V&T-8800                 | BAM                      | V2.5   | V&T (Wei Ke)<br>5F, Nm 170-1 Hsin-yi Road Sec 3<br>10658<br>Taipei City<br>Taiwan<br>www.vtc.com.tw        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-11-06    | no   | 59  |
| 102000108581                             | PRC 928                  | BAM                      | M6300 I670                                     | Procoin GmbH<br>Ampèrestraße 7-11<br>63225<br>Langen<br>Germany<br>info@procoin.eu<br>www.procoin.de       | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-11-02    | no   | 59  |
| 102000108638                             | ProNote-F                | BAM                      | Reco: 1.40V                                    | Procoin GmbH<br>Ampèrestraße 7-11<br>63225<br>Langen   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2020-11-02    | no   | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                             | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Germany<br>info@procoin.eu<br>www.procoin.de  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000108648                             | ProNote-F+               | BPM                      | Reco: 1.40F  | Procoin GmbH<br>Ampèrestraße 7-11<br>63225<br>Langen<br>Germany<br>info@procoin.eu<br>www.procoin.de                          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-11-02    | yes  | 59  |
| 101000137302                             | ProNote 1.5F             | BPM                      | EUR V3.029   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-28    | yes  | 59  |
| 101000137313                             | BPS C1                   | BPM                      | HW Rel. 2.3<br>(12-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.109 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-28    | yes  | 59  |
| 101000137324                             | BPS C1                   | BPM                      | HW Rel. 3.0<br>(19-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.109 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677                                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2020-10-28    | yes  | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com  | ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000137299<br>101000137379             | BPS C5<br>BPS C2         | BPM                      | EUR Version :<br>10.08.000                     | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-27    | yes  | 59  |
| 102000101470                             | Numeron D                | BAM                      | EUR_V5.10._D                                   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-23    | no   | 59  |
| 102000101481                             | Numeron DU               | BAM                      | EUR_V5.10._DU                                  | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-23    | no   | 59  |
| 102000137699                             | V800                     | BAM                      | V5.1   | Detectalia Europe<br>S.L.U.<br>C/Catalunya 25B<br>Poligono Industrial El<br>Pastoret<br>3640<br>Monóvar (Alicante)<br>Spain   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-23    | no   | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | www.detectalia.com  |   |               |  |   |
| 101000101413                             | BPS 200                  | BPM                      | EUR_V3.62.07                                   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-22    | yes  | 59  |
| 101000101491                             | Numeron F                | BPM                      | EUR_V5.10._F                                   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-22    | yes  | 59  |
| 102000101506                             | Numeron T                | BAM                      | EUR_V5.10._T                                   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-22    | no   | 59  |
| 102000101528                             | Numeron TU               | BAM                      | EUR_V5.10._TU                                  | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-22    | no   | 59  |
| 101000101538                             | BPS C4                   | BPM                      | EUR 1.36.207                                   | Giesecke+Devrient   | ES1 All   | 2020-10-22    | yes  | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Currency Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                      | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 101000101889                             | BPS C4                   | BPM                      | EUR_1.36.257                                   | Giesecke+Devrient<br>Currency Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-22    | yes  | 59  |
| 101000102481                             | BPS 200                  | BPM                      | EUR_V3.62.57                                   | Giesecke+Devrient<br>Currency Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-22    | yes  | 59  |
| 101000118786                             | BPS 200                  | BPM                      | EUR_V3.62.08                                   | Giesecke+Devrient<br>Currency Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-22    | yes  | 59  |
| 101000118797                             | BPS 200                  | BPM                      | EUR_V3.62.58                                   | Giesecke+Devrient<br>Currency Technology GmbH  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2020-10-22    | yes  | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com   | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |               |  |   |
| 101000118800                             | BPS C4                   | BPM                      | EUR 1.36.208                                   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-22    | yes  | 59  |
| 101000118811                             | BPS C4                   | BPM                      | EUR 1.36.258                                   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-22    | yes  | 59  |
| 101000108659                             | BPS C6                   | BPM                      | SBV22-EUR2 000002                              | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-21    | yes  | 59  |
| 101000114839                             | BPS M3                   | BPM                      | EUR 02.00                                      | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2020-10-21    | yes  | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | 81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com   | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000123497                             | BPS M3                   | BPM                      | BPS M3<br>EUR 02.01                            | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-21    | yes  | 59  |
| 102000124718                             | ProNote 1.5              | BAM                      | 200.2  | Procoin GmbH<br>Ampèrestraße 7-11<br>63225<br>Langen<br>Germany<br>info@procoin.eu<br>www.procoin.de                          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-21    | no   | 59  |
| 102000137223                             | BPS B1                   | BAM                      | EUR_002.116                                    | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-21    | no   | 59  |
| 101000137244                             | BPS M3                   | BPM                      | BPS M3<br>EUR 2.02                             | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich                             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2020-10-21    | yes  | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Germany<br>www.gi-de.com  | ES2 200   |               |  |   |
| 101000137255                             | BPS M7                   | BPM                      | EUR_V2.51                                      | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-21    | yes  | 59  |
| 102000137267                             | ProNote 1.5              | BAM                      | EUR V3.029                                     | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-21    | no   | 59  |
| 101000137277<br>101000137288             | BPS M7 RBSS<br>BPS M5    | BPM                      | EUR_V2.51                                      | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-21    | yes  | 59  |
| 102000100856                             | Obolus Electrum          | BAM                      | DSP 2.2.0.X                                    | Grupo Sallén Tech.<br>S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca<br>Spain<br>www.sallenelectronic<br>cs.es                | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-20    | no   | 59  |
|  |                          |                          |  |   |   |               |  |   |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
| 101000101424                             | BPS 1000 - 20 BN/sec     | BPM                      | EUR_V2.50                                      | Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH Prinzregentenstraße 159 81677 Munich Germany www.gi-de.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-20    | yes  | 59  |
| 101000101446                             | BPS 1000 - 30 BN/sec     | BPM                      | EUR_V2.50                                      | Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH Prinzregentenstraße 159 81677 Munich Germany www.gi-de.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-20    | yes  | 59  |
| 101000103335<br>101000103346             | BPS M7 RBSS<br>BPS M5    | BPM                      | EUR_V2.50                                      | Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH Prinzregentenstraße 159 81677 Munich Germany www.gi-de.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-20    | yes  | 59  |
| 101000103357                             | BPS M7                   | BPM                      | EUR_V2.50                                      | Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH Prinzregentenstraße 159 81677 Munich Germany www.gi-de.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-20    | yes  | 59  |
| 101000123260                             | Jetscan iFX2 i427        | BPM                      | EUR 7.30, CFF 7.20                             | Cummins-Allison Corp  | ES1 All Denominations  | 2020-10-20    | yes  | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                         | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | 891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 101000137120<br>101000137131<br>101000137142<br>101000137153 | Scancoin RCS500<br>RCS 900<br>HCM N11<br>HCM N12 | BPM                      | HOTS BV5A<br>BVZ22EUT V000018                  | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-20    | yes  | 58  |
| 102000137176   | Obolus Electrum                                  | BAM                      | DSP 2.2.1.X                                    | Grupo Sallén Tech.<br>S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca<br>Spain<br>www.sallenelectronics.es                             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-20    | no   | 59  |
| 102000137187<br>102000137198                                 | D6<br>D5   | BAM                      | 1.0.1.X  | Grupo Sallén Tech.<br>S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca<br>Spain<br>www.sallenelectronics.es                             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-20    | no   | 59  |
| 102000123249   | Jetscan iFX3 i436                                | BAM                      | EURO REVISION 7.30                             | Cummins-Allison<br>Corp<br>891 Feehandville<br>Drive  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2020-10-19    | no   | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 101000123259                             | Jetscan iFX1 i427        | BPM                      | EUR 7.30, CFF 7.20                             | Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-19    | yes  | 59  |
| 101000102492                             | K-500 PRO                | BPM                      | Main: V4.74, Reco: V4.76                       | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-16    | yes  | 59  |
| 101000125024<br>101000125035             | GA-QFJ2101<br>BT-2101    | BPM                      | EUR.02.05                                      | Shangai Guao Electronic Technology Co., Ltd.<br>6,Alley 1225 TonPu Road, PuTuo Distric<br>Shanghai<br>China<br>sales@gooao.cn<br>www.gu-ao.com       | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-16    | yes  | 59  |
| 102000137201                             | Lince-700                | BAM                      | IMAGE 20120                                    | Kobo Science & Technology Co Ltd<br>Room 906 No.1<br>Building Runjie   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2020-10-16    | no   | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului               | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | Mansion Dengwei Rd<br>PC 215011<br>Suzhou Jiangsu<br>China<br>www.kobotechweb.com   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000101835<br>102000125081             | Lince-600<br>BT-600                    | BAM                      | IMAGEN I65L                                    | Kobo Science &<br>Technology Co Ltd<br>Room 906 No.1<br>Building Runjie<br>Mansion Dengwei Rd<br>PC 215011<br>Suzhou Jiangsu<br>China<br>www.kobotechweb.com    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-15    | no   | 59  |
| 101000102254                             | Smart K3                               | BPM                      | Main V3.2; Reco<br>V3.2                        | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>273-1 Sungsoo-<br>Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.co<br>m<br>www.kisane.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-15    | yes  | 59  |
| 102000123192<br>102000123205             | Jetscan iFX2 i226<br>Jetscan iFX2 i206 | BAM                      | EURO REVISION 7.30                             | Cummins-Allison<br>Corp<br>891 Feehandville<br>Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsalliso<br>n.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-13    | no   | 59  |
| 102000123227<br>102000123238             | Jetscan iFX1 i226<br>Jetscan iFX1 i206 | BAM                      | EURO REVISION 7.30                             | Cummins-Allison<br>Corp   | ES1 All<br>Denominations  | 2020-10-13    | no   | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului                | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | 891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com                             | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          |               |  |   |
| 102000123329                                 | Jetscan iFX3 i238                       | BAM                      | EURO REVISION 7.30                             | Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com     | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-13    | no   | 59  |
| 102000123421<br>102000123432                 | Jetscan iFX1 i406<br>Jetscan iFX1 i426  | BAM                      | EURO REVISION 7.30                             | Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com     | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-13    | no   | 59  |
| 102000136927<br>102000136938<br>102000136949 | U-BUNDLE<br>U-BUNDLE_P<br>U-BUNDLE_2400 | BAM                      | 0.11   | YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-13    | no   | 59  |
| 102000117651                                 | JetScan 150                             | BAM                      | EURO REVISION 3.0.60.0                         | Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2020-10-08    | no   | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 102000123352<br>102000123363   | Jetscan iFX1 i224<br>Jetscan iFX1 i204  | BAM                      | EURO REVISION 7.30                             | Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-08    | no   | 59  |
| 102000123374   | Jetscan iFX3 i236   | BAM                      | EURO REVISION 7.30                             | Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-08    | no   | 59  |
| 101000136891   | NC-8500   | BPM                      | EUR002.014                                     | Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-07    | yes  | 59  |
| 103000135437<br>103000135448<br>103000135459<br>103000135460<br>103000135471<br>103000135482 | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W | TARM                     | BV5000<br>BVCM115-EUR11700<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2020-10-06    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 103000135493<br>103000135507<br>103000135518<br>103000135529<br>103000135530<br>103000135541 | AST7008WB<br>AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S                                   |                          |  | www.cimaspa.it  | ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000135879<br>102000135880<br>102000135891   | SDM-100C<br>SDM-100H<br>SDM-100S  | BAM                      | BV1000<br>B1-EUR-105001                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-06    | no   | 58  |
| 102000135915<br>102000136847<br>102000136858<br>102000136869<br>102000136870<br>102000136881 | InLane 300<br>InLane 300 Depo<br>InLane 600<br>InLane 600 Depo<br>InLane 900<br>KIOSK@ InLane<br>300 Depo | BAM                      | BV1000<br>B1-EUR-105001                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-06    | no   | 58  |
| 101000123113   | Holenburg HT 8030   | BPM                      | c24  | Itinternet-European<br>Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.itinternet-security<br>systems.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-10-01    | yes  | 58  |
| 101000136243   | NC-7101   | BPM                      | EUR002.107                                     | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2020-09-30    | yes  | 59  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului       | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                                |                          |  | Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000136266                             | NC-5103                        | BAM                      | EUR 002.209                                    | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-30    | no   | 59  |
| 101000136276                             | NC-7100                        | BPM                      | EUR 002.107                                    | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-30    | yes  | 59  |
| 104000119063                             | 1-Cash Deposit Safe<br>DP-5100 | TAM                      | DP-5100<br>1.90                                | Double Power<br>Europe GmbH<br>Hajo-Rüter-Str. 19<br>65239<br>Hochheim<br>Germany<br>pk@doublepowereurope.com<br>www.doublepowereurope.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-29    | no   | 59  |
| 102000131819                             | Rapidcount X 500               | BAM                      | 3.2.2.2  | Ratiotec GmbH & Co<br>KG<br>Max Keith Strasse<br>66<br>D-45136<br>Essen  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2020-09-29    | no   | 58  |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului                     | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | Germany<br>www.ratio-tec.de  | ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000119094<br>102000119107             | BankInStore<br>BankInStore -<br>Board CA1107 | BAM                      | CIS IR<br>AMIS-710207-A4<br>CP1814             | Cespro S.R.L.<br>Via Baldanzese 162<br>50041<br>Calenzano (Fi)<br>Italy<br>www.cespro.it   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-28    | no   | 58  |
| 102000119118<br>102000119129             | BankInStore<br>Valorizzatrice DAS            | BAM                      | SWL2R2216N-13042<br>5<br>CP1819                | Cespro S.R.L.<br>Via Baldanzese 162<br>50041<br>Calenzano (Fi)<br>Italy<br>www.cespro.it   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-28    | no   | 58  |
| 103000113818<br>103000113829             | CINEO C6060<br>CINEO C6060 T                 | TARM                     | RS32<br>ZG04.EUG005.05                         | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-23    | yes  | 58  |
| 103000113885<br>103000114410             | ProCash 6000xe<br>ProCash 6100xe             | TARM                     | RS25<br>HY89, EUN028                           | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2020-09-23    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com  | ES2 200   |               |  |   |
| 103000114944<br>103000114955                 | ProCash 6000<br>ProCash 6100  | TARM                     | RS15<br>HR8A, EUN028                           | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-23    | yes  | 58  |
| 104000136155<br>104000136166                 | CINEO C6010<br>CS 6010  | TAM                      | MOVE_PWAA<br>MOVE_PWAA_EUR_1<br>046            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-23    | no   | 58  |
| 104000136177<br>104000136188                 | CINEO C6010<br>CS 6010  | TAM                      | MOVE_PWCA<br>MOVE_PWAA_EUR_1<br>046            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-23    | no   | 58  |
| 103000104668<br>103000104679<br>103000104680 | CASH RECYCLER<br>6611<br>CASH RECYCLER<br>PRO 6610<br>CASH RECYCLER | TARM                     | CashRay 90 F<br>013-08-02                      | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2020-09-22    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  | 6610   |                          |  | United Kingdom<br>www.ncr.com   | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 104000104692<br>104000104705<br>104000104716   | CASH RECYCLER<br>6611<br>CASH RECYCLER<br>PRO 6610<br>CASH RECYCLER<br>6610  | TAM                      | CashRay 90<br>013-08-02                        | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | no   | 58  |
| 103000104840<br>103000104851<br>103000104862<br>103000104873<br>103000104884<br>103000104895<br>103000104908<br>103000104919<br>103000104920<br>103000104931<br>103000104942<br>103000104953 | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT-ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008C<br>AST7008WB<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S | TARM                     | CashRay 90 F<br>013-08-02                      | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | yes  | 58  |
| 102000105281<br>102000105292<br>102000105305<br>102000105316<br>102000105327<br>102000105338<br>102000105349<br>102000105350   | CDS707C<br>CDS707<br>CDS707CB<br>CDS707W<br>CDS707WB<br>CDS707H<br>CDS707HB<br>CDS707S   | BAM                      | CashRay 90<br>013-08-02                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | no   | 58  |
| 104000105637<br>104000105648<br>104000105659<br>104000105660   | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER   | TAM                      | CashRay 90<br>013-08-02                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2020-09-22    | no   | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 104000105671<br>104000105682<br>104000105693<br>104000105706<br>104000105717<br>104000105728<br>104000105739<br>104000105740 | AST7016<br>AST7008W<br>AST7008WB<br>AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S |                          |  | Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000114385<br>103000114396   | ProCash 6000<br>ProCash 6100   | TARM                     | RS25<br>HY89, EUN028                           | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | yes  | 58  |
| 103000114922<br>103000114933   | ProCash 6000xe<br>ProCash 6100xe   | TARM                     | RS15<br>HR8A, EUN028                           | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | yes  | 58  |
| 103000116775<br>103000116786   | CINEO C6060<br>CINEO C6060 T   | TARM                     | RS32 Plus<br>ZG04.EUG005.05                    | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | yes  | 58  |
|  |  |                          |  |  |   |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 101000123523<br>101000123534<br>101000123545<br>101000123556<br>101000123567<br>101000123578<br>101000123589<br>101000123590<br>101000123603<br>101000123614<br>101000123625<br>101000123636<br>101000123647<br>101000123658<br>101000123669<br>101000123670<br>101000123681<br>101000123692<br>101000123705<br>101000123716 | SDM504S<br>SDM501S<br>SDM501C<br>SDM504C<br>SDM503<br>SDM503RC<br>SDM503RH<br>SDM503RS<br>SDM503R<br>8800S<br>8800C<br>8400C<br>8400S<br>CASHERE<br>SDM502C<br>SDM502S<br>SDM503C<br>SDM503S<br>SDM505C<br>SDM505S | BPM                      | BV5000<br>BVCM114-EUR11600<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | yes  | 58  |
| 102000123922<br>102000123933<br>102000123944<br>102000123955<br>102000123966<br>102000123977<br>102000123988<br>102000123999   | CDS707C<br>CDS707<br>CDS707CB<br>CDS707W<br>CDS707WB<br>CDS707H<br>CDS707HB<br>CDS707S   | BAM                      | CashRay 90<br>140-98-00                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | no   | 58  |
| 103000124003<br>103000124014<br>103000124025<br>103000124036<br>103000124047<br>103000124058<br>103000124069<br>103000124070<br>103000124081<br>103000124092   | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008C<br>AST7008WB<br>AST7008CB<br>AST7008H  | TARM                     | CashRay 90 F<br>140-98-00                      | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 103000124105<br>103000124116   | AST7008HB<br>AST7008S  |                          |  |  |   |               |  |   |
| 103000124127<br>103000124138<br>103000124149<br>103000124150<br>103000124161<br>103000124172<br>103000124183<br>103000124194<br>103000124207<br>103000124218<br>103000124229<br>103000124230                 | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008WB<br>AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S | TARM                     | BV5000<br>BVCM114-EUR11600<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | yes  | 58  |
| 104000124242<br>104000124253<br>104000124264<br>104000124275<br>104000124286<br>104000124297<br>104000124300<br>104000124311<br>104000124322<br>104000124333<br>104000124344<br>104000124355                 | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008WB<br>AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S | TAM                      | CashRay 90<br>140-98-00                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | no   | 58  |
| 102000124488<br>102000124499<br>102000124503<br>102000124514<br>102000124525<br>102000124536<br>102000124547<br>102000124558<br>102000124569<br>102000124570<br>102000124581<br>102000124592<br>102000124605 | SDM500C<br>SDM500<br>SDM500W<br>SDM500H<br>SDM500CB<br>SDM500WB<br>SDM500HB<br>SDM500WM<br>SDM500HM<br>SDM500S<br>SDM500CL<br>SDM500WL<br>SDM500HL         | BAM                      | BV5000<br>BVCM114-EUR11600<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | no   | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 102000124616<br>102000124627<br>102000124638   | SDM500SL<br>SDM500WML<br>SDM500HML   |                          |  |   |   |               |  |   |
| 102000124649<br>102000124650<br>102000124661   | SDM-100C<br>SDM-100H<br>SDM-100S   | BAM                      | BV1000<br>B1-EUR-104000                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | no   | 58  |
| 101000134935<br>101000134946<br>101000134957<br>101000134968<br>101000134979<br>101000134980<br>101000134991<br>101000135004 | USF-100<br>USF-100EU<br>UW-500EU<br>UW-500EUD<br>UW-600EU<br>UW-600EUD<br>UWH-1000<br>UWH-1500 | BPM                      | HVD-1XX<br>0449                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | yes  | 58  |
| 101000135015<br>101000135026<br>101000135037<br>101000135048<br>101000135059<br>101000135060                                 | USF-300<br>USF-100EU2<br>UW-500EU2<br>UW-600EU2<br>UW-700EU2<br>UW-800EU2                      | BPM                      | HVD-2xx<br>0404                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | yes  | 58  |
| 101000135071<br>101000135082<br>101000135093<br>101000135106<br>101000135117<br>101000135128<br>101000135139<br>101000135140 | SDM504S<br>SDM501S<br>SDM501C<br>SDM504C<br>SDM503<br>SDM503RC<br>SDM503RH<br>SDM503RS         | BPM                      | BV5000<br>BVCM115-EUR11700<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 101000135151<br>101000135162<br>101000135173<br>101000135184<br>101000135195<br>101000135208<br>101000135219<br>101000135220<br>101000135231<br>101000135242<br>101000135253<br>101000135264   | SDM503R<br>8800S<br>8800C<br>8400C<br>8400S<br>CASHERE<br>SDM502C<br>SDM502S<br>SDM503C<br>SDM503S<br>SDM505C<br>SDM505S   |                          |  |  |   |               |  |   |
| 102000135276<br>102000135287<br>102000135298<br>102000135301<br>102000135312<br>102000135323<br>102000135334<br>102000135345<br>102000135356<br>102000135367<br>102000135378<br>102000135389<br>102000135390<br>102000135403<br>102000135414<br>102000135425 | SDM500C<br>SDM500<br>SDM500W<br>SDM500H<br>SDM500CB<br>SDM500WB<br>SDM500HB<br>SDM500WM<br>SDM500HM<br>SDM500S<br>SDM500CL<br>SDM500WL<br>SDM500HL<br>SDM500SL<br>SDM500WML<br>SDM500HML | BAM                      | BV5000<br>BVCM115-EUR11700<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-22    | no   | 58  |
| 103000134620<br>103000134631<br>103000134642<br>103000134653<br>103000134664<br>103000134675<br>103000134686<br>103000134697<br>103000134700<br>103000134711   | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030  | TARM                     | MOVE_AWCC<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>044            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-21    | yes  | 58  |





| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
| 101000136061   | BC 295 SD  | BPM                      | C24-1-   | Cashtester/Amwit Security B.V.<br>Industrieweg 4<br>3606 AS<br>Maarssen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-17    | yes  | 58  |
| 102000136916   | NEWTON-A   | BAM                      | Main Ver. 1.4, Reco Ver. 1.4                   | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-17    | no   | 58  |
| 103000107273<br>103000107284<br>103000107295<br>103000107308<br>103000107319<br>103000107320<br>103000107331                 | CM18<br>CM18t<br>CM18b<br>CM18t Evo<br>CM18b Evo<br>Kendo CM18<br>CM18 DaVinci               | TARM                     | RS22<br>HJ8B.EUN028.18                         | Arca Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-14    | yes  | 58  |
| 103000107342<br>103000107353<br>103000107364<br>103000107375<br>103000107386<br>103000107397<br>103000107400<br>103000107411 | CM18<br>CM18t<br>CM18b<br>CM18t Evo<br>CM18b Evo<br>CM18 DaVinci<br>CM18HC<br>CM18 DaVinciHC | TARM                     | RS32<br>ZF04.EUF007.05                         | Arca Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-14    | yes  | 58  |
|  |  |                          |  |  |  |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 103000107503<br>103000107514<br>103000107525<br>103000107536<br>103000107547<br>103000107558<br>103000107569<br>103000107570 | CM18<br>CM18t<br>CM18b<br>CM18t Evo<br>CM18b Evo<br>CM18 DaVinci<br>CM18HC<br>CM18 DaVinciHC | TARM                     | RS32<br>ZG04.EUG005.05                         | Arca Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-14    | yes  | 58  |
| 104000126676<br>104000126687<br>104000126698<br>104000126701   | CSeXtra<br>SID<br>CSeXtraT<br>CSeXtraC   | TAM                      | Sid Validator 1902-9<br>EUR1009                | Arca Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-14    | no   | 58  |
| 104000126712<br>104000126723<br>104000126734<br>104000126745   | CSeXtra<br>SID<br>CSeXtraT<br>CSeXtraC   | TAM                      | Sid Validator<br>1902-18<br>EUR1009            | Arca Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-14    | no   | 58  |
| 101000134526<br>101000134537<br>101000134548<br>101000134559<br>101000134560<br>101000134571                                 | CM800<br>CM300<br>CM400<br>CM600<br>CM3000<br>CM-NLU-G1                                      | BPM                      | V43004A320                                     | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science<br>City<br>510663<br>Guangzhou, District<br>Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-10    | yes  | 58  |
| 103000134766   | RBU-10   | TARM                     | HV-80  | Fujitsu Technology  | ES1 All   | 2020-09-09    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)  | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|---|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          | J008  | Solutions S.A.<br>Camino Cerro de los Gamos 1<br>28224<br>Pozuelo de Alarcón,<br>Madrid<br>Spain<br>www.es.fujitsu.com | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 103000134777                             | RBU-10                   | TARM                     | HV-84<br>J008                                   | Fujitsu Frontech Limited<br>1766 Yanokuchi,<br>Inagi-shi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br>www.frontech.fujitsu.com/en   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-09    | yes  | 58  |
| 102000134457                             | BellCount S515           | BAM                      | Friction counter<br>V3.029c_S3.003              | BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                                      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-08    | no   | 58  |
| 101000134467                             | BellCount S515F          | BPM                      | Friction counter<br>SW: V3.028_S3.000<br>F2.503 | BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                                      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-08    | yes  | 58  |
| 102000134479                             | BellCount S715           | BAM                      | Friction counter<br>SW: 002.003                 | BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2020-09-08    | no   | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com   | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |               |  |   |
| 102000134413                             | DL-2000                  | BAM                      | Röller Friction Feeding System 200805          | Billcon Corporation<br>2-5-24 Kuji Takatsuku<br>2130032<br>Kawasaki<br>Japan<br>www.billcon.co.jp          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-09-01    | no   | 58  |
| 102000118322                             | SC-8220                  | BAM                      | C24-1  | Scan Coin AB<br>Jägershillgaten 26<br>SE-213 75<br>Malmö<br>Sweden<br>info@scancoin.se<br>www.scancoin.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-31    | no   | 58  |
| 101000118332                             | SC-8220F                 | BPM                      | C24-1  | Scan Coin AB<br>Jägershillgaten 26<br>SE-213 75<br>Malmö<br>Sweden<br>info@scancoin.se<br>www.scancoin.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-31    | yes  | 58  |
| 102000134516                             | SC-8100                  | BAM                      | EUR 002.005                                    | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern                            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2020-08-31    | no   | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com                                   | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000103529                             | JL305K                   | BPM                      | 305K1801<br>V305K.18.01                        | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-26    | yes  | 58  |
| 101000103596                             | JL303                    | BPM                      | 3031801<br>V303.18.01                          | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-26    | yes  | 58  |
| 101000122156                             | JL8000S                  | BPM                      | 8000S1801<br>V8000S.18.01                      | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-26    | yes  | 58  |
| 101000102301                             | JL305E                   | BPM                      | 305E1801<br>V305E.18.01                        | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2020-08-25    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)  | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|---|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |   |  | ES2 200   |               |  |   |
| 101000103518                             | JL305                    | BPM                      | 3051801<br>V305.18.01                           | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-25    | yes  | 58  |
| 102000103586                             | JL206GV                  | BAM                      | 206GV1801<br>V206GV.18.01                       | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-25    | no   | 58  |
| 101000118753                             | IBS-1000                 | BPM                      | CM-1501<br>APL_DB:100102.EUR<br>DMAN FM:1.1.3.0 | Toshiba Corporation<br>1-1, Shibauru<br>1-chrome, Minato-ku<br>105-8001<br>Tokio<br>Japan<br>www.toshiba.co.jp | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-25    | yes  | 58  |
| 101000122167                             | JL8010K                  | BPM                      | 8010K1801<br>V8010K.18.01                       | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-25    | yes  | 58  |
|  |                          |                          |   |  |   |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 101000122292                             | JL206FR                  | BPM                      | 206FR1801<br>V206FR.18.01                      | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-25    | yes  | 58  |
| 102000125946                             | JL206GF                  | BAM                      | 206GF1801<br>V206GF.18.01                      | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-25    | no   | 58  |
| 101000125967                             | JL5010                   | BPM                      | 50101801<br>V5010.18.01                        | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-25    | yes  | 58  |
| 101000102276                             | JL206F                   | BPM                      | 206F1801<br>V206F.18.01                        | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-24    | yes  | 58  |
| 101000102287<br>101000138779             | JL206GFF<br>JL206        | BPM                      | 206GFF1801<br>V206GFF.18.01                    | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-   | ES1 All<br>Denominations  | 2020-08-24    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 101000138780                             | JL206GA                  |                          |  | Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 101000102356                             | JL3031                   | BPM                      | 30311801<br>V3031.18.01                        | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-24    | yes  | 58  |
| 102000103531                             | JL206GFV                 | BAM                      | 206GFV1801<br>V206GFV.18.01                    | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-24    | no   | 58  |
| 101000103541                             | JL302                    | BPM                      | 3021801<br>V302.18.01                          | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-24    | yes  | 58  |
| 102000103893                             | JL206V                   | BAM                      | 206V1801.<br>V206V.18.01                       | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2020-08-24    | no   | 58  |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Frankfurt<br>Germany   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000134093                             | SDS-760                  | BAM                      | Main: 15.63 Reco:<br>1.36E                     | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-19    | no   | 58  |
| 104000134108                             | SDS-760                  | TAM                      | Main: 15.63 Reco:<br>1.36E                     | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-19    | no   | 58  |
| 101000134183<br>101000134194             | CM100V<br>CM100VA        | BPM                      | M71004B044                                     | GRG Banking<br>Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science<br>City<br>510663<br>Guangzhou, District<br>Luogang<br>China<br>www.grgbanking.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-19    | yes  | 58  |
| 101000134207                             | CM200V                   | BPM                      | W81004A319                                     | GRG Banking<br>Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science<br>City<br>510663  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2020-08-19    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | Guangzhou, District Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 104000134211   | DT-7000P1600   | TAM                      | M520040029                                     | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science City<br>510663<br>Guangzhou, District Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-19    | no   | 58  |
| 103000134345<br>103000134356<br>103000134367<br>103000134378 | DT-7000TCR71<br>DT-7000P2800NL<br>DT-7000P2800NLR<br>DT-7000P2800N | TARM                     | UNV-010<br>V28004A010                          | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science City<br>510663<br>Guangzhou, District Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-18    | yes  | 58  |
| 101000134069   | USF-200  | BPM                      | HVD-300<br>0025                                | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-12    | yes  | 58  |
| 103000133184<br>103000133195                                 | CINEO C6010<br>CS 6010   | TARM                     | MOVE_PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>044            | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2020-08-06    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000133208<br>103000133219   | CINEO C6010<br>CS 6010  | TARM                     | MOVE_PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>044            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-06    | yes  | 58  |
| 104000133141<br>104000133152   | CINEO C6010<br>CS 6010  | TAM                      | MOVE_PWAA<br>MOVE_PWAA_EUR_1<br>044            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-05    | no   | 58  |
| 103000133220<br>103000133231<br>103000133242<br>103000133253<br>103000133264<br>103000133275<br>103000133286<br>103000133297<br>103000133300<br>103000133311 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>044            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-05    | yes  | 58  |
| 103000133322   | CINEO C6040   | TARM                     | MOVE_AWCA                                      | Diebold Nixdorf  | ES1 All   | 2020-08-05    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 103000133333<br>103000133344<br>103000133355<br>103000133366<br>103000133377<br>103000133388<br>103000133399<br>103000133402<br>103000133413                 | CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050                |                          | MOVE_AWAA_EUR_1044                             | Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                    | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 103000110427<br>103000110438<br>103000110449<br>103000110450<br>103000110461<br>103000110472<br>103000110483<br>103000110494<br>103000110508<br>103000110519 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM                     | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1035                | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-04    | yes  | 58  |
| 103000110633<br>103000110644<br>103000110655<br>103000110666<br>103000110677<br>103000110688<br>103000110699<br>103000110702<br>103000110713<br>103000110724 | Cineo C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM                     | MOVE_AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1035                | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-04    | yes  | 58  |
| 104000133163<br>104000133174   | CINEO C6010<br>CS 6010  | TAM                      | MOVE_PWCA<br>MOVE_PWAA_EUR_1044                | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2020-08-04    | no   | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com  | ES2 200   |               |  |   |
| 103000133424<br>103000133435<br>103000133446<br>103000133457<br>103000133468<br>103000133479<br>103000133480<br>103000133491<br>103000133505<br>103000133516 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM                     | MOVE_CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>044            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-04    | yes  | 58  |
| 103000133527<br>103000133538<br>103000133549<br>103000133550<br>103000133561<br>103000133572<br>103000133583<br>103000133594<br>103000133607<br>103000133618 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM                     | MOVE_CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>044            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-08-04    | yes  | 58  |
| 103000134118   | RBU-10  | TARM                     | HV-84<br>J007H                                 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-27    | yes  | 58  |
| 101000134127<br>101000134138<br>101000134149<br>101000134150   | UW-F4<br>UW-F12<br>UW-F16<br>UW-F8  | BPM                      | HVD-310<br>0025                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2020-07-27    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echiptament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------|---|---|
| 101000134161                                 | GDB-100  |                          |  | 63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |               |   |   |
| 102000122384                                 | ST-4000  | BAM                      | 1.48   | ZHEJIANG SEMTOM ELECTRONIC CO. LTD<br>1 Bldg, Section B<br>Shoes Ind. Zone<br>Eco. Development Area, Pingyan<br>325401 Wenzhou<br>Zhejiang<br>CHINA<br>sales3@semtom.com<br>http://www.semtom.com/ | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-24    | no  | 58  |
| 102000132295                                 | SC 1015  | BAM                      | 1.48   | Merlin<br>Industrieweg 4<br>3606 AS<br>Maarssen<br>The Netherlands<br>info@merlin.nl<br>www.merlin.nl  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-24    | no  | 58  |
| 103000113215<br>103000113226<br>103000113237 | CASH RECYCLER 6611<br>CASH RECYCLER PRO 6610<br>CASH RECYCLER 6610 | TARM                     | RS12<br>HFCM8005-EUN028.18                     | NCR Financial Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-23    | yes   | 58  |
| 103000113248                                 | AST7000NT-R5   | TARM                     | RS12   | Cima S.p.A.  | ES1 All  | 2020-07-23    | yes   | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                                    | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|---|---|---|---------------|--|---|
| 103000113259<br>103000113260<br>103000113271<br>103000113282<br>103000113293<br>103000113306<br>103000113317<br>103000113328<br>103000113339<br>103000113340 | AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008WB<br>AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB |                          | HFCM8005-EUN028.18  | Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                                 | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 103000103930   | Vertera 6G   | TARM                     | SDA II Fitness<br>Sorting Compliant<br>Model Package:<br>536-87-0978 v20          | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-22    | yes  | 58  |
| 103000103952<br>103000103963   | Vertera TM Fitness<br>Sorting Compliant<br>TCR TwinSafe<br>Vertera TM -<br>upgraded TCR ES for<br>fitness sorting              | TARM                     | SDA Fitness Sorting<br>Compliant<br>Detector: 15.15,<br>Currency: 634.3412<br>V19 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-22    | yes  | 58  |
| 103000126799<br>103000126802   | Vertera TM Fitness<br>Sorting Compliant<br>TCR TwinSafe<br>Vertera TM -<br>upgraded TCR ES for<br>fitness sorting              | TARM                     | SDA Fitness Sorting<br>Compliant<br>Detector: 15.15,<br>Currency: 634.3412<br>V20 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-22    | yes  | 58  |
| 103000126926   | Vertera 6G   | TARM                     | SDA II Fitness  | Glory Global  | ES1 All   | 2020-07-22    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului           | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                          | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|--|--|---------------|--|---|
|  |                                    |                          | Sorting Compliant Model Package: 536-87-0978 v21                        | Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com              | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200         |               |  |   |
| 103000132127                             | Vertera 6G                         | TARM                     | SDA II Advanced Fitness Sorting Compliant Model Package: 536-87-0978 v1 | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-22    | yes  | 58  |
| 104000103942                             | Vertera TM Advanced Authentication | TAM                      | SDA Advanced Authentication Detector: 15.15, Currency: 634.3412 V19     | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-21    | no   | 58  |
| 104000126905                             | Vertera TM Advanced Authentication | TAM                      | SDA Advanced Authentication Detector: 15.15, Currency: 634.3412 V20     | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-21    | no   | 58  |
| 102000132046                             | NC-6500                            | BAM                      | EUR 002.116   | Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang  | ES1 All Denominations<br>ES2 5   | 2020-07-21    | no   | 58  |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)  | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|---|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |   | Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com   | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |               |  |   |
| 101000132136                             | DLR7000/17/14            | BPM                      | ECM Console<br>02.02.850 7000<br>Console 03.06.850<br>IDS1 6.15170000<br>IDS2 6.15170000<br>IDSS 6.15170000 | Cash Processing<br>Solutions Ltd<br>De La Rue House,<br>Jays Close, Viables,<br>Basingstoke<br>Hampshire<br>RG22 4BS<br>Viables Kingdom<br>United Kingdom<br>martin.hobhouse@u<br>k.delarue.com<br>www.delarue.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-17    | yes  | 58  |
| 101000118343                             | CPS1800/17/14            | BPM                      | CPS 7.6.74-R-u<br>CONF 7.5.4 VME<br>7.0.0-c5.1 IDS 1<br>6.15170 IDS 2<br>6.15170 IDSS<br>6.15170            | Cash Processing<br>Solutions Ltd<br>De La Rue House,<br>Jays Close, Viables,<br>Basingstoke<br>Hampshire<br>RG22 4BS<br>Viables Kingdom<br>United Kingdom<br>martin.hobhouse@u<br>k.delarue.com<br>www.delarue.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-09    | yes  | 58  |
| 101000100979                             | NTEGRA PLUS<br>FITNESS   | BPM                      | NTEGRA PLUS<br>FITNESS BV<br>EUR_F:1.8  | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-08    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com  |   |               |  |   |
| 101000100980                             | NTEGRA PRO<br>FITNESS    | BPM                      | NTEGRA PRO<br>FITNESS BV<br>EUR_F:1.8          | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-08    | yes  | 58  |
| 101000131965                             | Ntegra Fitness           | BPM                      | NTEGRA FITNESS BV<br>EUR-F:5.2                 | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-08    | yes  | 58  |
| 102000100992                             | NTEGRA PLUS              | BAM                      | NTEGRA PLUS STD<br>BV<br>EUR: 1.8              | Glory Global<br>Solutions<br>(International)   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2020-07-07    | no   | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com   | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |               |  |   |
| 102000101301                             | Ntegra STD               | BAM                      | NTEGRA STD BV<br>EUR : 5.0                     | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-07    | no   | 58  |
| 101000101550                             | NTEGRA TS PRO<br>FITNESS | BPM                      | NTEGRA PRO<br>FITNESS BV<br>EUR_F:1.8          | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-07    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com  |  |               |  |   |
| 102000101562                             | NTEGRA TS STD            | BAM                      | NTEGRA STD BV<br>EUR:5.0                       | Glory Global Solutions (International) Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-07    | no   | 58  |
| 101000131829                             | GFS-220F                 | BPM                      | GFS220F BV<br>0.4.1                            | Glory Global Solutions (International) Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-07    | yes  | 58  |
| 102000101584                             | NTEGRA COMPACT           | BAM                      | NTEGRA COMPACT BV<br>EUR: 1.8                  | Glory Global Solutions (International) Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2020-07-06    | no   | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000126184   | GFS-220   | BAM                      | GFS STD BV<br>0.4.0                            | Glory Global Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-06    | no   | 58  |
| 103000121157<br>103000121168<br>103000121179<br>103000121180<br>103000121191<br>103000121204<br>103000121215<br>103000121226<br>103000121237<br>103000121248 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM                     | AWCC<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>036                 | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-03    | yes  | 58  |
| 103000121259<br>103000121260<br>103000121271<br>103000121282   | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020  | TARM                     | CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>036                 | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2020-07-03    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
| 103000121293<br>103000121306<br>103000121317<br>103000121328<br>103000121339<br>103000121340   | CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030   |                          |  | Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 103000120851<br>103000120862<br>103000120873<br>103000120884<br>103000120895<br>103000120908<br>103000120919<br>103000120920<br>103000120931<br>103000120942 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM                     | CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1036                     | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-02    | yes  | 58  |
| 103000120953<br>103000120964<br>103000120975<br>103000120986<br>103000120997<br>103000121000<br>103000121011<br>103000121022<br>103000121033<br>103000121044 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1036                     | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-02    | yes  | 58  |
| 103000121055<br>103000121066<br>103000121077<br>103000121088<br>103000121099<br>103000121102<br>103000121113<br>103000121124<br>103000121135<br>103000121146 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>Cineo C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030            | TARM                     | AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1036                     | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-02    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)           | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  | CS 6030  |                          |  |  |   |               |  |   |
| 104000121352<br>104000121363   | CINEO C6010<br>CS 6010   | TAM                      | PWAA<br>MOVE_PWAA_EUR_1<br>036                           | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-02    | no   | 58  |
| 104000121374<br>104000121385   | CINEO C6010<br>CS 6010   | TAM                      | PWCA<br>MOVE_PWAA_EUR_1<br>036                           | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-02    | no   | 58  |
| 103000131832   | Cashphenix THR 250   | TARM                     | Librería:<br>EUR_260620_IU1<br>Fw: 6A0.06<br>Sw: 7V00.24 | Hart Monetic SA<br>Adva Camino de<br>Locortao 34<br>28700<br>San Sebastián de los<br>Reyes (Madrid)<br>Spain<br>www.hartmonetic.co<br>m                  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-02    | yes  | 58  |
| 101000104508<br>101000104519<br>101000104531<br>101000104542<br>101000104553<br>101000104564<br>101000104575<br>101000104586 | USF-100<br>USF-100EU<br>UW-500EU<br>UW-500EUD<br>UW-600EU<br>UW-600EUD<br>UWH-1000<br>UWH-1500 | BPM                      | HVD-1XX<br>0437  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-01    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | tions.com  |   |               |  |   |
| 101000106270<br>101000106292<br>101000106305<br>101000106316<br>101000106327<br>101000106338<br>101000106349 | USF-300<br>UW-500EU2<br>UW-600EU2<br>UW-700EU2<br>UW-800EU2<br>USF-100EU2<br>USF-120 | BPM                      | HVD-2xx<br>0313                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-01    | yes  | 58  |
| 101000109821   | USF-50   | BPM                      | 0403   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-01    | yes  | 58  |
| 101000109843   | USF-51   | BPM                      | 0403   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-01    | yes  | 58  |
| 103000121395<br>103000121408   | CINEO C6010<br>CS 6010   | TARM                     | PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>036                 | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-01    | yes  | 58  |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 103000121431<br>103000121442             | CINEO C6010<br>CS 6010   | TARM                     | PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>036                 | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-07-01    | yes  | 58  |
| 103000119448                             | MONETIK AB3+             | TARM                     | HW:1.1<br>V22004A0A5                           | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-30    | yes  | 58  |
| 103000129645<br>103000129656             | RZ-100<br>RZ-50          | TARM                     | HVC-40<br>46                                   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-30    | yes  | 58  |
| 104000129668<br>104000129679             | RZ-100<br>RZ-50          | TAM                      | HVC-40<br>60                                   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-30    | no   | 58  |
| 101000104597                             | USF-300                  | BPM                      | HVD-2xx  | Glory Global   | ES1 All   | 2020-06-29    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 101000104600<br>101000104611<br>101000104622<br>101000104633<br>101000104644   | USF-100EU2<br>UW-500EU2<br>UW-600EU2<br>UW-700EU2<br>UW-800EU2   |                          | 0403   | Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                 | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 101000106203<br>101000106214<br>101000106225<br>101000106236<br>101000106247<br>101000106258<br>101000106269<br>101000114986<br>101000129723<br>101000129734<br>101000129745<br>101000129756 | USF-100<br>UW-500EU<br>UW-500EUD<br>UW-600EU<br>UW-600EUD<br>UWH-1000<br>UWH-1500<br>USF-100EU<br>UW-500EUL<br>UW-500EUB<br>UW-600EUL<br>UW-600EUB | BPM                      | HVD-1XX<br>7102                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-29    | yes  | 58  |
| 102000116672   | GFR-220  | BAM                      | 1801   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-29    | no   | 58  |
| 101000126116<br>101000106429<br>101000106430<br>101000126149<br>101000126150<br>101000126161   | UW-F4<br>UW-F12<br>UW-F16<br>UW-F8<br>GDB-100<br>GDB-200   | BPM                      | HVD-310<br>0022                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-29    | yes  | 58  |
|  |  |                          |  |   |   |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului                                 | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
| 103000131024<br>103000131035   | LTA-380<br>LTA-450                                       | TARM                     | BV3<br>GAUL1912180E                            | ATEC AP Co. Ltd.<br>9F, 7, 289, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si 13488<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br><a href="http://www.atecap.kr">http://www.atecap.kr</a>     | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-29    | yes  | 58  |
| 101000131066<br>101000131077<br>101000131088<br>101000131099<br>101000131102<br>101000131113 | UW-F4<br>UW-F12<br>UW-F16<br>UW-F8<br>GDB-100<br>GDB-200 | BPM                      | HVD-310<br>0024                                | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br><a href="http://www.gloryglobalsolutions.com">www.gloryglobalsolutions.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-29    | yes  | 58  |
| 101000106407<br>101000106418<br>101000131852<br>101000131863                                 | UW-F4<br>UW-F8<br>UW-F12<br>UW-F16                       | BPM                      | HVD-310<br>0021                                | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br><a href="http://www.gloryglobalsolutions.com">www.gloryglobalsolutions.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-26    | yes  | 58  |
| 103000119676<br>103000119687   | RBG-200<br>RZ-200  | TARM                     | HVD-200<br>0609                                | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br><a href="http://www.gloryglobalsolutions.com">www.gloryglobalsolutions.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-26    | yes  | 58  |
| 103000119698<br>103000119701   | RBG-200<br>RZ-200  | TARM                     | HVD-200<br>6610                                | Glory Global Solutions  | ES1 All Denominations  | 2020-06-25    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                                       | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 101000129892                             | SL-250F                  | BPM                      | SL-MAIN_V04                                    | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-25    | yes  | 58  |
| 102000129939                             | SL-250                   | BAM                      | SL-MAIN_V04                                    | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-25    | no   | 58  |
| 103000130911<br>103000130922             | RBG-200<br>RZ-200        | TARM                     | HVD-200<br>6613                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-25    | yes  | 58  |
| 103000119493<br>103000119507             | RBG-200<br>RZ-200        | TARM                     | HVD-210<br>0609                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2020-06-24    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                             | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | 63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000119518<br>103000119529             | RBG-200<br>RZ-200        | TARM                     | HVD-210<br>6610  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-24    | yes  | 58  |
| 101000130704                             | BPS C1                   | BPM                      | HW Rel. 2.3<br>(12-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.106 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-24    | yes  | 58  |
| 103000130875<br>103000130886             | RBG-200<br>RZ-200        | TARM                     | HVD-210<br>6613  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-24    | yes  | 58  |
| 103000102597<br>103000102600             | RBG-200<br>RZ-200        | TARM                     | HVD-210<br>0608  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2020-06-23    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com   | ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000102611<br>103000102622             | RBG-200<br>RZ-200        | TARM                     | HVD-200<br>0608                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-23    | yes  | 58  |
| 101000104074                             | USF-50                   | BPM                      | 0313   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-23    | yes  | 58  |
| 103000119654<br>103000119665             | RBG-200<br>RZ-200        | TARM                     | HVD-200<br>0505                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-23    | yes  | 58  |
| 101000109832                             | USF-51                   | BPM                      | 0313   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-22    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                             | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | tions.com   |   |               |  |   |
| 103000119471<br>103000119482                                 | RBG-200<br>RZ-200                          | TARM                     | HVD-210<br>0505  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com               | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-22    | yes  | 58  |
| 101000130840   | BPS C1                                     | BPM                      | HW Rel. 3.0<br>(19-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.106 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com               | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-22    | yes  | 58  |
| 101000126412   | USF-200                                    | BPM                      | HVD-300<br>0022  | GLORY LTD.<br>1-3-1, Shimoteno,<br>Himeji<br>670-8567<br>Hyogo<br>JAPAN<br>h.takagi@mail.glory.<br>co.jp<br>http://www.glory-<br>global.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-18    | yes  | 58  |
| 102000127196<br>102000127209<br>102000127210<br>102000127221 | GFS-120B<br>GFS-110<br>GFS-120<br>GFS-120S | BAM                      | GFS-BV+MG<br>2801  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com               | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-18    | no   | 58  |
|  |  |                          |  |   |   |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 102000127232                             | GFS-100                  | BAM                      | GFS-BV<br>2801                                 | GLORY LTD.<br>1-3-1, Shimoteno,<br>Himeji<br>670-8567<br>Hyogo<br>JAPAN<br>h.takagi@mail.glory.<br>co.jp<br>http://www.glory-<br>global.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-18    | no   | 58  |
| 102000127857                             | GFS-120B                 | BAM                      | GFS-BV+MG<br>2821                              | GLORY LTD.<br>1-3-1, Shimoteno,<br>Himeji<br>670-8567<br>Hyogo<br>JAPAN<br>h.takagi@mail.glory.<br>co.jp<br>http://www.glory-<br>global.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-18    | no   | 58  |
| 102000129871                             | ML-2VS                   | BAM                      | ML-MAIN_V01S                                   | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-18    | no   | 58  |
| 101000129881                             | ML-2FS                   | BPM                      | ML-MAIN_V01S                                   | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-18    | yes  | 58  |
|  |                          |                          |  |   |   |               |  |   |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 102000129906                             | ML-2V                    | BAM                      | ML-MAIN_V06                                    | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-18    | no   | 58  |
| 101000129927                             | ML-2F                    | BPM                      | ML-MAIN_V06                                    | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-18    | yes  | 58  |
| 101000130214                             | USF-200                  | BPM                      | HVD-300<br>0024                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-18    | yes  | 58  |
| 102000130226                             | GFS-100                  | BAM                      | GFS-BV<br>2901                                 | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-18    | no   | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)  | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|---|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |   | lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com  |   |               |  |   |
| 102000130237<br>102000130248<br>102000130259<br>102000130260 | GFS-120B<br>GFS-110<br>GFS-120<br>GFS-120S                                | BAM                      | GFS-BV+MG<br>2901   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-18    | no   | 58  |
| 103000130205   | NCR Self Service<br>Cash Tender Module<br>7362                            | TARM                     | GSR50 Note<br>Recycler<br>EU0123  | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-17    | yes  | 58  |
| 101000119538   | CPS 1800  | BPM                      | CPS 7.6.55-U<br>05-10-10<br>VME 7.0.0-p7 JAN<br>28, 2008 CONF 7.0.3<br>IDS1, IDS2, IDS<br>SHAPE: 6.15170000 | Cash Processing<br>Solutions Ltd<br>De La Rue House,<br>Jays Close, Viables,<br>Basingstoke<br>Hampshire<br>RG22 4BS<br>Viables Kingdom<br>United Kingdom<br>martin.hobhouse@u<br>k.delarue.com<br>www.delarue.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-16    | yes  | 58  |
| 103000127507<br>103000129781<br>103000129792                 | CI-50_RBW-15X<br>CI-100B_SDRB-100<br>HVE 2XX<br>CI-10B_RBW-100<br>HVE 2XX | TARM                     | HVE-2XX<br>0701   | GLORY LTD.<br>1-3-1, Shimoteno,<br>Himeji<br>670-8567<br>Hyogo   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2020-06-16    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | JAPAN<br>h.takagi@mail.glory.co.jp<br>http://www.glory-global.com   | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 104000128690   | RBW-10A  | TAM                      | HVC-40B<br>EUR60                               | GLORY LTD.<br>1-3-1, Shimoteno,<br>Himeji<br>670-8567<br>Hyogo<br>JAPAN<br>h.takagi@mail.glory.co.jp<br>http://www.glory-global.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-16    | no   | 58  |
| 104000127245<br>104000129463                                 | CI-10B_RBW-100<br>CI-5B_RBW-50   | TAM                      | HVE-10<br>1301                                 | GLORY LTD.<br>1-3-1, Shimoteno,<br>Himeji<br>670-8567<br>Hyogo<br>JAPAN<br>h.takagi@mail.glory.co.jp<br>http://www.glory-global.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-15    | no   | 58  |
| 104000128473<br>104000129474<br>104000129760<br>104000129771 | CI-50_RBW-15X<br>CI-5B_RBW-50<br>CI-100B_SDRB-100<br>HVE 2XX<br>CI-10B_RBW-100<br>HVE2XX | TAM                      | HVE-2XX<br>0701                                | GLORY LTD.<br>1-3-1, Shimoteno,<br>Himeji<br>670-8567<br>Hyogo<br>JAPAN<br>h.takagi@mail.glory.co.jp<br>http://www.glory-global.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-15    | no   | 58  |
| 104000128703<br>104000129806                                 | CI-100B_SDRB-100<br>CI-10B_RBW-100<br>HVE-100  | TAM                      | HVE-100<br>BA                                  | GLORY LTD.<br>1-3-1, Shimoteno,<br>Himeji   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2020-06-15    | no   | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | 670-8567<br>Hyogo<br>JAPAN<br>h.takagi@mail.glory.co.jp<br>http://www.glory-global.com  | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |               |  |   |
| 103000128713<br>103000129816<br>103000137781 | CI-100B_SDRB-100<br>CI-10B_RBW-100<br>HVE-100<br>RZ-100 HVE-100 | TARM                     | HVE-100<br>BA                                  | GLORY LTD.<br>1-3-1, Shimoteno,<br>Himeji<br>670-8567<br>Hyogo<br>JAPAN<br>h.takagi@mail.glory.co.jp<br>http://www.glory-global.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-15    | yes  | 58  |
| 104000129839                                 | KUAN  | TAM                      | EUR 10.1                                       | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-04    | no   | 58  |
| 103000115898                                 | THR 150   | TARM                     | Hart-CPU-Key<br>40F-20S                        | Hart Monetic SA<br>Adva Camino de<br>Locortao 34<br>28700<br>San Sebastián de los<br>Reyes (Madrid)<br>Spain<br>www.hartmonetic.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-06-02    | yes  | 58  |
| 102000116876                                 | Safescan 2985-SXr2  | BAM                      | S28-21   | Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2020-03-17    | no   | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                           | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com   | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |               |  |   |
| 101000129552                             | DoCash 5                 | BPM                      | C20-1-   | DoCash GmbH<br>Glückstrasse 57<br>22081<br>Hamburg<br>Germany<br>www.docash.de   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-03-12    | yes  | 58  |
| 102000108569                             | BC 280                   | BAM                      | C24-1-   | Cashtester/Amwit<br>Security B.V.<br>Industrieweg 4<br>3606 AS<br>Maarssen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-03-10    | no   | 58  |
| 101000104121                             | DP-8130                  | BPM                      | C24-1-   | Shenzhen Double<br>Power Electronics<br>Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-03-06    | yes  | 58  |
| 101000129507                             | DLR7000/17/14            | BPM                      | ECM Console<br>5.2.844 7000<br>Console 5.2.844 IDS<br>1 7.00031000 IDS 2 | Cash Processing<br>Solutions Ltd<br>De La Rue House,<br>Jays Close, Viables,   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2020-03-06    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro  | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          | 7.00031000 IDSS<br>6.15170                     | Basingstoke<br>Hampshire<br>RG22 4BS<br>Viabes Kingdom<br>United Kingdom<br>martin.hobhouse@u<br>k.delarue.com<br>www.delarue.com  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000129564                             | DP-8122                  | BAM                      | C24-1-   | Shenzhen Double<br>Power Electronics<br>Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   | 2020-03-05    | no   | 58  |
| 101000129574                             | DP-8300                  | BPM                      | C20-1-   | Shenzhen Double<br>Power Electronics<br>Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 100<br>ES1 200<br>ES1 500<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-03-05    | yes  | 58  |
| 101000129949                             | X10_F                    | BPM                      | Fitness Sorter<br>SL-MAIN_V03                  | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   | 2020-02-26    | yes  | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)       | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echiptament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------|---|---|
| 102000111893                             | P30  | BAM                      | Micro Processor type Main P-2.1.0 14.2.4             | Plus Banking Machines Co Ltd<br>Dangsandong-6Ka,<br>Youngdeungpo-Ku<br>340-4<br>Seoul<br>Korea<br>plus@plus.co.kr<br>www.plus.co.kr                  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-02-14    | no  | 58  |
| 103000128508<br>103000128519             | Oki Teller Cash Recycler G7 (GZ9321A)<br>Oki Teller Cash Recycler G7 (GZ9321B) | TARM                     | OKI TG7-BRM 39.xx<br>OKI TG7-Recognition (Euro) 6.01 | Oki Electric Industry Co, Ltd<br>3-1 Futabacho,<br>Takasaki<br>370-8585<br>Gumma<br>Japan<br>www.oki.com   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-01-28    | yes   | 58  |
| 101000102232                             | K5   | BPM                      | Main V3.02; Reco V3.02                               | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-01-22    | yes   | 58  |
| 101000127491                             | GFS-220F   | BPM                      | GFS220F BV 0.4.0                                     | Glory Global Solutions (International) Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-01-16    | yes   | 58  |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com  |   |               |  |   |
| 101000114668<br>101000114679<br>101000114680 | K4<br>K8<br>K12          | BPM                      | Fitness Sorter<br>EUR:CA06                     | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-01-10    | yes  | 58  |
| 101000127117                                 | Newton F                 | BPM                      | Main Ver. 7.9, Reco<br>Ver. 7.11               | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>273-1 Sungsoo-<br>Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.co<br>m<br>www.kisane.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-01-10    | yes  | 58  |
| 101000127128                                 | Newton 2 PLUS            | BPM                      | Main Ver. 3.3, Reco<br>Ver. 3.3                | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>273-1 Sungsoo-<br>Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.co<br>m<br>www.kisane.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-01-10    | yes  | 58  |
| 102000127094                                 | NEWTON-A                 | BAM                      | Main: v1.3, Reco:<br>v1.3                      | Kisan Electronics Co<br>Ltd   | ES1 All<br>Denominations  | 2020-01-09    | no   | 58  |





| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | 273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com                             | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          |               |  |   |
| 102000127107   | Newton 2 PLUS V                         | BAM                      | Main: 3.3; Reco: 3.3                           | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-01-09    | no   | 58  |
| 101000114657<br>101000114704<br>101000114715<br>101000114726 | K4 Rev.4<br>K3<br>K8 Rev.4<br>K12 Rev.4 | BPM                      | JDU-64<br>EUR:AA07                             | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-01-08    | yes  | 58  |
| 102000114647   | X8                                      | BAM                      | Denomination Sorter<br>EUR CA01                | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-01-07    | no   | 58  |
|  |   |                          |  |  |  |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 101000114691<br>101000114737<br>101000114748<br>101000114759   | K4 Rev.3<br>K3HR<br>K8 Rev.3<br>K12 Rev.3  | BPM                      | JDU-65<br>EUR:AA07                             | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-01-07    | yes  | 58  |
| 102000108239   | X10V   | BAM                      | Denomination Sorter<br>SL-MAIN_V03             | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2020-01-06    | no   | 58  |
| 103000107206<br>103000107217<br>103000107228<br>103000107239<br>103000107240<br>103000107251<br>103000107262                 | CM18<br>CM18t<br>CM18b<br>CM18t Evo<br>CM18b Evo<br>Kendo CM18<br>CM18 DaVinci               | TARM                     | RS12<br>HF8A.EUN028.18                         | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-12-16    | yes  | 57  |
| 103000107422<br>103000107433<br>103000107444<br>103000107455<br>103000107466<br>103000107477<br>103000107488<br>103000107499 | CM18<br>CM18t<br>CM18b<br>CM18t Evo<br>CM18b Evo<br>CM18 DaVinci<br>CM18HC<br>CM18 DaVinciHC | TARM                     | RS32<br>ZF06.EUF002.02                         | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-12-16    | yes  | 57  |
| 102000103779<br>102000103780   | HolenBecky HT-8020<br>HolenBecky   | BAM                      | C24  | Internet-European<br>Distribution   | ES1 All<br>Denominations  | 2019-12-06    | no   | 57  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                                   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  | HT-8000  |                          |  | Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.iternet-security<br>systems.com  | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 103000113589<br>103000113909                                 | iCash 30<br>iCash 10B                                      | TARM                     | HVC-200<br>Nationcode 37,<br>Version 6         | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-11-27    | yes  | 57  |
| 104000113615   | iCash 10   | TAM                      | HVC-40<br>Nation Code 37, Ver<br>92            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-11-26    | no   | 57  |
| 103000113830<br>103000113841<br>103000113852<br>103000113863 | iCash 50<br>iCash 100<br>ProCash 6300<br>ProCash 6300 Mini | TARM                     | Nationcode 37,<br>Version 69                   | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-11-26    | yes  | 57  |
| 103000121727   | Z1HR   | TARM                     | JDU-65   | Laurel Bank  | ES1 All   | 2019-07-30    | yes  | 57  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          | EUR:AA07                                       | Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp   | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 101000118731   | CM200V  | BPM                      | W81004A317                                     | GRG Banking<br>Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science<br>City<br>510663<br>Guangzhou, District<br>Luogang<br>China<br>www.grgbanking.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-05-20    | yes  | 56  |
| 103000118766   | DT-7000TCR71  | TARM                     | UNV-010<br>V28004A007                          | GRG Banking<br>Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science<br>City<br>510663<br>Guangzhou, District<br>Luogang<br>China<br>www.grgbanking.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-05-20    | yes  | 56  |
| 104000118585<br>104000118596<br>104000118609<br>104000118610<br>104000118621<br>104000118632 | DT-7000P2600<br>DT-7000P2600E<br>DT-7000P2600N<br>DT-7000P2600S<br>DT-7000P2600L<br>DT-7000P2600C | TAM                      | M71004A038                                     | GRG Banking<br>Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science<br>City<br>510663<br>Guangzhou, District<br>Luogang<br>China<br>www.grgbanking.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-05-17    | no   | 56  |
|  |   |                          |  |  |   |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului                                | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
| 102000118641   | CA-10   | BAM                      | M71004A038                                     | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science City<br>510663<br>Guangzhou, District Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-05-17    | no   | 56  |
| 101000118719<br>101000118720   | CM100V<br>CM100VA                                       | BPM                      | M71004A038                                     | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science City<br>510663<br>Guangzhou, District Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-05-17    | yes  | 56  |
| 101000118526<br>101000118651<br>101000118662<br>101000118673<br>101000118684<br>101000118695 | CM400<br>CM300<br>CM600<br>CM800<br>CM3000<br>CM-NLU-G1 | BPM                      | V43004A316                                     | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science City<br>510663<br>Guangzhou, District Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-05-16    | yes  | 56  |
| 102000120827   | ND7000  | BAM                      | 1.00.49  | Beijing Royal Aviaton Tech Co, Ltd<br>Room 905, Fudi Mansion, No 9, Anningzhuang West Street<br>100085<br>Hadian District, Beijing | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-05-07    | no   | 56  |



| Numărul de identificare a echipamentului                                     | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | China<br>www.banking-machine.com  |  |               |  |   |
| 102000118082   | VC 10000  | BAM                      | 1.00.49  | HBW Cash Solutions GmbH<br>Jurastrasse 1<br>73119<br>Zell<br>Germany<br>Info@hbw-cs.de<br>www.hbw-cs.de   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-05-06    | no   | 56  |
| 102000116865   | Safescan 2985-SX  | BAM                      | S28-31   | Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-03-27    | no   | 56  |
| 103000116309<br>103000116310<br>103000116321<br>103000116332<br>103000116343 | MONiSAFE 500<br>MONiSAFE 500SE<br>MONiSAFE 500S<br>MONiSAFE 500H<br>MONiSAFE 500R | TARM                     | NH BCU57M<br>V 01.00.13                        | Hyosung TNS Inc<br>Suseo Bldg.,281 ,<br>Gwangpyeong-ro,<br>Gangnam-gu,<br>135-884<br>Seoul<br>South Korea<br>hyunji.jo@hyosung.com<br>www.hyosung.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2019-03-21    | yes  | 56  |
| 103000116207<br>103000116218<br>103000116229<br>103000116230<br>103000116241 | MONiSAFE 500<br>MONiSAFE 500SE<br>MONiSAFE 500S<br>MONiSAFE 500H<br>MONiSAFE 500R | TARM                     | NH BCU57<br>V 01.00.13                         | Hyosung TNS Inc<br>Suseo Bldg.,281 ,<br>Gwangpyeong-ro,<br>Gangnam-gu,<br>135-884<br>Seoul<br>South Korea   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2019-03-20    | yes  | 56  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului     | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | hyunji.jo@hyosung.com<br>www.hyosung.com | ES2 200  |               |  |   |

Sub rezerva restricției prevăzute în clauza (i) denegării de responsabilitate, testele și rezultatele acestora sunt valabile în toate țările membre ale zonei euro. Prin urmare, producătorul al cărui dispozitiv a fost testat de către o BCN nu trebuie să își supună dispozitivul spre re-examinare la o BCN provenind din altă țară membră a zonei euro.