



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 101000141400                             | SL-250F                  | BPM                      | SL-MAIN_V05                                    | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-17    | yes  | 60  |
| 101000141364                             | ML-2FS                   | BPM                      | ML-MAIN_V02S                                   | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-12    | yes  | 60  |
| 102000141376                             | ML-2V                    | BAM                      | ML-MAIN_V07                                    | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-12    | no   | 60  |
| 102000141398                             | SL-250                   | BAM                      | SL-MAIN_V05                                    | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-12    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                               | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 101000141411                             | ML-2F                    | BPM                      | ML-MAIN_V07  | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-12    | yes  | 60  |
| 102000142732                             | ML-2VS                   | BAM                      | ML-MAIN_V02S   | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-12    | no   | 60  |
| 103000162670                             | RZ-100                   | TARM                     | HVC-40<br>EUR52  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-09    | yes  | 60  |
| 101000162623                             | X Range                  | BPM                      | Detector set - Euro<br>standard<br>Template<br>01.02.00.00(22<br>07<br>01)02 | Cash Processing<br>Solutions Ltd<br>De La Rue House,<br>Jays Close, Viables,<br>Basingstoke<br>Hampshire<br>RG22 4BS<br>Viables Kingdom<br>United Kingdom<br>martin.hobhouse@u<br>k.delarue.com<br>www.delarue.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-06    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
| 102000150915                             | K2                       | BAM                      | Main: v2.4; Reco: v2.4                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-28    | no   | 60  |
| 101000162598                             | K6                       | BPM                      | Main: v1.6; Reco: v1.6                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-28    | yes  | 60  |
| 101000151528                             | K5                       | BPM                      | Main V3.04; Reco V3.04                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-27    | yes  | 60  |
| 102000162394                             | NEWTON3-V                | BAM                      | Main: v1.6; Reco: v1.6                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2022-04-27    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | 831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com   | ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 101000162406                             | NEWTON3-F                | BPM                      | Main: v1.6, Reco: v1.6                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-27    | yes  | 60  |
| 101000162428                             | K3-A                     | BPM                      | Main: v1.6, Reco: v1.6                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-27    | yes  | 60  |
| 101000162439                             | K5-A                     | BPM                      | Main: v1.6, Reco: v1.6                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-27    | yes  | 60  |
|  |                          |                          |  |  |  |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
| 102000162383                             | NEWTON-A                 | BAM                      | Main Ver. 1.6, Reco Ver. 1.6                   | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-26    | no   | 60  |
| 102000138941                             | Newton 2 PLUS V          | BAM                      | Main: 3.3; Reco: 3.4                           | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-25    | no   | 60  |
| 101000138951                             | Newton 2 PLUS            | BPM                      | Main Ver. 3.3, Reco Ver. 3.4                   | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-25    | yes  | 60  |
| 102000162657                             | GFS-220 STD              | BAM                      | GFS STD BV 0.4.6                               | Glory Global Solutions (International) Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2022-04-12    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.glory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 101000162601                             | Rapidcount X 600F        | BPM                      | C25-1-   | Ratiotec GmbH & Co KG<br>Max Keith Strasse<br>66<br>D-45136<br>Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de                                       | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-11    | yes  | 60  |
| 101000136243                             | NC-7101                  | BPM                      | EUR002.107                                     | Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-11    | yes  | 60  |
| 102000142889                             | NC-6500                  | BAM                      | EUR 002.117                                    | Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-11    | no   | 60  |
| 102000161725                             | NC-6100                  | BAM                      | EUR 002.005                                    | Masterwork Automodules  | ES1 All Denominations  | 2022-04-11    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului                     | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | 4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com  | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          |               |  |   |
| 101000161735                                 | NC-9500                                      | BPM                      | EUR:002.015                                    | Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                              | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-11    | yes  | 60  |
| 101000161780<br>101000161791<br>101000161804 | Eagle Eye 7 FS<br>Magner 155 F<br>GC-1000 EE | BPM                      | 6.36   | PULOON Technology<br>23-10, Hyoryeong-ro<br>60 gil<br>Seocho-gu<br>137-866<br>Seoul<br>Korea<br>sales2@puloon.co.kr<br>www.puloon.co.kr | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-06    | yes  | 60  |
| 102000161850<br>102000161861<br>102000161872 | Eagle Eye 7 VS<br>Magner 155 V<br>GC-350 VN  | BAM                      | 6.43   | PULOON Technology<br>23-10, Hyoryeong-ro<br>60 gil<br>Seocho-gu<br>137-866<br>Seoul<br>Korea<br>sales2@puloon.co.kr<br>www.puloon.co.kr | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-06    | no   | 60  |
| 103000161145                                 | Z1 HRCE                                      | TARM                     | JDU-65<br>EUR:AA09                             | Sigma S.p.A.<br>Via Po 14<br>63017<br>Altidona (FM)   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2022-04-04    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | Italy<br>www.sigmaspa.com  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000161096   | BPS M3  | BPM                      | BPS M3<br>Euro_02.04                           | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-30    | yes  | 60  |
| 103000160985<br>103000160996<br>103000161009<br>103000161010<br>103000161021<br>103000161032<br>103000161043<br>103000161054<br>103000161065<br>103000161076 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>055            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-24    | yes  | 60  |
| 102000108569   | BC 280  | BAM                      | C24-1-   | Cashtester/Amwit<br>Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.co<br>m<br>www.cashtester.com                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-23    | no   | 60  |
| 103000160792<br>103000160805<br>103000160816<br>103000160827   | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030  | TARM                     | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>055            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2022-03-23    | yes  | 60  |





| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 103000160838<br>103000160849<br>103000160850<br>103000160861<br>103000160872<br>103000160883                 | CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 |                          |  | Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000142506<br>103000142517<br>103000142528<br>103000142539<br>103000142540<br>103000142551<br>103000142573 | CM18<br>CM18T<br>CM18b<br>CM18EvoT<br>CM18Evo<br>CM18 DaVinci<br>CM18 DaVinciT            | TARM                     | RS32<br>ZF07.EUF010.02                         | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-21    | yes  | 60  |
| 103000142584<br>103000142595<br>103000142608<br>103000142619<br>103000142620<br>103000142631<br>103000142653 | CM18<br>CM18T<br>CM18b<br>CM18EvoT<br>CM18Evo<br>CM18 DaVinci<br>CM18 DaVinciT            | TARM                     | RS32<br>ZG07.EUG010.02                         | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-21    | yes  | 60  |
| 103000148955<br>103000148966<br>103000148977<br>103000148988<br>103000148999<br>103000149002<br>103000149013 | CM18<br>CM18T<br>CM18b<br>CM18EvoT<br>CM18Evo<br>CM18 DaVinci<br>CM18 DaVinciT            | TARM                     | RS22<br>HJ8B.EUN030.19                         | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-21    | yes  | 60  |
| 104000149105<br>104000149116<br>104000149127<br>104000149138   | CSeXtra<br>SID<br>CSeXtraT<br>CSeXtraC  | TAM                      | Sid Validator 1902-9<br>EUR1010                | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2022-03-21    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului                                     | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)   | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 104000149149<br>104000149150<br>104000149161<br>104000149172                 | CSeXtra<br>SID<br>CSeXtraT<br>CSeXtraC   | TAM                      | Sid Validator<br>1902-18<br>EUR1010  | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com                             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-21    | no   | 60  |
| 103000159813<br>103000159824<br>103000159835<br>103000159846<br>103000159857 | CI-50_RBW-15X<br>CI-100B_SDRB-100<br>CI-10B_RBW-100<br>RBW-200 HVE-200<br>CI-5B_RBW-50 | TARM                     | HVE-2XX<br>1008  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-18    | yes  | 60  |
| 101000160028   | USF-200  | BPM                      | HVD-300<br>0028  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-18    | yes  | 60  |
| 101000129507   | DLR7000/17/14  | BPM                      | ECM Console<br>5.2.844 7000<br>Console 5.2.844 IDS<br>1 7.00031000 IDS 2<br>7.00031000 IDSS<br>6.15170 | Cash Processing<br>Solutions Ltd<br>De La Rue House,<br>Jays Close, Viables,<br>Basingstoke<br>Hampshire                  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2022-03-17    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)  | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|---|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |   | RG22 4BS<br>Viables Kingdom<br>United Kingdom<br>martin.hobhouse@u<br>k.delarue.com<br>www.delarue.com   | ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000160266                             | SH-08C1                  | BPM                      | 20220312A<br>3.0 A8611244   | Nanjing<br>NUMENMATIC TECH<br>Co., LTD<br>606#, Jiuzhou B<br>Building, PingYang<br>325400<br>WenZhou City<br>China<br>brian@numenmatic.<br>com<br>www.numenmatic.c<br>om   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-17    | yes  | 60  |
| 101000161290                             | DLR7000/17/14            | BPM                      | ECM Console<br>05.02.849 7000<br>Console 05.02.849<br>IDS1 6.15170000<br>IDS2 6.15170000<br>IDSS 6.15170000 | Cash Processing<br>Solutions Ltd<br>De La Rue House,<br>Jays Close, Viables,<br>Basingstoke<br>Hampshire<br>RG22 4BS<br>Viables Kingdom<br>United Kingdom<br>martin.hobhouse@u<br>k.delarue.com<br>www.delarue.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-17    | yes  | 60  |
| 103000159697<br>103000159700             | LTA-380<br>LTA-450       | TARM                     | BV3<br>GAUL2203040E   | ATEC AP Co. Ltd.<br>9F, 7, 289, Pangyo-<br>ro, Bundang-gu,<br>Seongnam-si<br>13488<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>http://www.atcap.k<br>r  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-16    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
| 102000159867                             | Safescan 2985-SX G3      | BAM                      | 2985SXG3-E03-X2                                | Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-16    | no   | 60  |
| 103000145280                             | CM18 Da Vinci            | TARM                     | RS32<br>ZG07 EUG010.02                         | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-14    | yes  | 60  |
| 103000145291                             | CM18 Da Vinci            | TARM                     | RS32<br>ZF07 EUF010.02                         | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-14    | yes  | 60  |
| 103000150905                             | CM18 Da Vinci            | TARM                     | RS22<br>HJ8B EUN030.19                         | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-14    | yes  | 60  |
| 103000160031                             | THR 150                  | TARM                     | Hart-CPU-Key<br>40F-21T                        | Hart Automation S.L.<br>Avda. Camino de lo  | ES1 All Denominations  | 2022-03-09    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | cortao, 34<br>28703<br>San Sebastián de los<br>Reyes (Madrid)<br>Spain<br>rgomeze@hart-<br>automation.com<br>www.cashphenix.com  | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 101000159285                             | USF-50                   | BPM                      | 0408   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-08    | yes  | 60  |
| 101000159296                             | USF-51                   | BPM                      | 0408   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-08    | yes  | 60  |
| 101000159321                             | V-Series                 | BPM                      | V001.006                                       | Cash Processing<br>Solutions Ltd<br>De La Rue House,<br>Jays Close, Viables,<br>Basingstoke<br>Hampshire<br>RG22 4BS<br>Viables Kingdom<br>United Kingdom<br>martin.hobhouse@u<br>k.delarue.com<br>www.delarue.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-08    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului      | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro  | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|-------------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 101000141466<br>101000141477             | MIB-11F<br>MultiCash MIB-11F  | BPM                      | 01.05  | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          | 2022-02-24    | yes  | 60  |
| 102000142402<br>102000142413             | SB-7<br>Multi Cash SB-7       | BAM                      | 01.31  | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-24    | no   | 60  |
| 102000142446<br>102000142457             | MIB-11V<br>Multi Cash MIB-11V | BAM                      | 01.05  | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          | 2022-02-24    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului         | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|----------------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                                  |                          |  | City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com   |   |               |  |   |
| 101000142489<br>101000142490             | SB-3000<br>Multi Cash<br>SB-3000 | BPM                      | Main: 02.02, IMG:<br>03.02                     | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-24    | yes  | 60  |
| 101000143709<br>101000143812             | SB-5000<br>MultiCash SB-5000     | BPM                      | Main: 02.02 IMG:<br>03.02                      | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-24    | yes  | 60  |
| 102000144017<br>102000144028             | EP-100<br>Multi Cash EP-100      | BAM                      | V: 200130                                      | TBM Co., LTD.<br>395-37 Heungan-<br>Daero, Dongan-Gu  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2022-02-24    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului         | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|----------------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |                                  |                          |  | 14060<br>Anyang-City,<br>Gyeonggi-Do,<br>KOREA<br>swyou.tbm@gmail.com   | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 102000149864<br>102000149875             | MIB-9<br>MultiCash MIB-9         | BAM                      | 01.03  | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                  | 2022-02-24    | no   | 60  |
| 101000154565<br>101000154576             | SB-2000<br>Multi Cash<br>SB-2000 | BPM                      | 01.19  | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 100<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-24    | yes  | 60  |
| 102000154588<br>102000154599             | SB-9<br>Multi Cash SB-9          | BAM                      | 01.17  | Hyundai MIB<br>International Co.  | ES1 All<br>Denominations   | 2022-02-24    | no   | 60  |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)  | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|---|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |   | Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 102000158673                             | RACER 1                  | BAM                      | 34EUR02   | KOA CO., LTD.<br>6-31-33<br>Sagamigaoka<br>Zama, Kanagawa,<br>252-001<br>Japan<br>ogj@koagiken.co.jp<br>www.koagiken.co.jp  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-24    | no   | 60  |
| 103000159232                             | CI-50_RBW-15X            | TARM                     | HVE-2XX<br>5008   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-24    | yes  | 60  |
| 101000146655                             | CPS 1800                 | BPM                      | CPS 7.6.55-U<br>05-10-10<br>VME 7.0.0-p7 Jan 28,<br>2008<br>CONF 7.0.3<br>IDS 1, IDS<br>2:6.15170000, IDS<br>SHAPE: | Cash Processing<br>Solutions Ltd<br>De La Rue House,<br>Jays Close, Viables,<br>Basingstoke<br>Hampshire<br>RG22 4BS<br>Viables Kingdom   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-23    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului                                 | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                    | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|---|--|---|---------------|--|---|
|  |  |                          | 6.15170000001   | United Kingdom<br>martin.hobhouse@u<br>k.delarue.com<br>www.delarue.com  |   |               |  |   |
| 102000159275   | Numenmatic SH-08C  | BAM                      | Mainboard; CIS; IR;<br>MG; UV; Motor<br>20220106A 3.0<br>A8611241 | Nanjing<br>NUMENMATIC TECH<br>Co., LTD<br>606#, Jiuzhou B<br>Building, PingYang<br>325400<br>WenZhou City<br>China<br>brian@numenmatic.<br>com<br>www.numenmatic.c<br>om | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-21    | no   | 60  |
| 101000158887<br>101000158898<br>101000158901<br>101000158912<br>101000158923<br>101000158934 | UW-F4<br>UW-F12<br>UW-F16<br>UW-F8<br>GDB-100<br>GDB-200 | BPM                      | HVD-310<br>0028   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-17    | yes  | 60  |
| 102000159026<br>102000159048<br>102000159242<br>102000159253                                 | GFS-120B<br>GFS-120S<br>GFS-110<br>GFS-120               | BAM                      | GFS-BV+MG<br>3321   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-17    | no   | 60  |
| 101000140205<br>101000140671<br>101000140682<br>101000140693                                 | Ks4<br>Ks8<br>Ks12<br>Ks16                               | BPM                      | JDU-70<br>EUR: AA01   | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2022-02-16    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 101000140706<br>101000140717   | Ks20<br>Ks24   |                          |  | Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000150446   | CM100V   | BPM                      | M71004B050                                     | GRG Banking<br>Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science<br>City<br>510663<br>Guangzhou, District<br>Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com                                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-16    | yes  | 60  |
| 101000152825<br>101000152836<br>101000152847<br>101000152858<br>101000152869<br>101000152870   | CM800<br>CM300<br>CM400<br>CM600<br>CM3000<br>CM-NLU-G1  | BPM                      | V43004A330                                     | GRG Banking<br>Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science<br>City<br>510663<br>Guangzhou, District<br>Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com                                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-16    | yes  | 60  |
| 102000158775<br>102000158786<br>102000158797<br>102000158800<br>102000158811<br>102000158822<br>102000158833<br>102000158844<br>102000158855<br>102000158866<br>102000158877 | BCS-160<br>DM-150D<br>BNC-7100<br>BCS-150 PLUS<br>BCS-160 PLUS<br>ZSA 3500SN<br>SKTM 8002<br>Magner 152DC<br>Magner 152DC+<br>SK-170V<br>DTK-3100 PLUS | BAM                      | Mainboard: 010510,<br>Imageboard:<br>020510    | Suzhou Ribao<br>Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology<br>Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br>info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-14    | no   | 60  |
| 103000146748   | Vertera 6G   | TARM                     | SDA II Fitness                                 | Glory Global   | ES1 All   | 2022-02-11    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului                 | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                                  | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|---|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          | Sorting Compliant Model Package: 536-87-0978 v23                                | Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                 | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 103000158709<br>103000158710             | RBG-200<br>RZ-200                        | TARM                     | HVD-200<br>6618   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-11    | yes  | 60  |
| 103000158743<br>103000158754             | RBG-200<br>RZ-200                        | TARM                     | HVD-210<br>6618   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-11    | yes  | 60  |
| 104000132082                             | Vertera TM<br>Advanced<br>Authentication | TAM                      | SDA Advanced<br>Authentication<br>Detector: 15.16,<br>Currency: 634.3412<br>V21 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-10    | no   | 60  |
| 103000132092                             | Vertera TM Fitness<br>Sorting Compliant  | TARM                     | SDA Fitness Sorting<br>Compliant<br>Detector: 15.16,                            | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2022-02-10    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului             | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                        | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------------------|--------------------------|---|--|--|---------------|--|---|
|  |                                      |                          | Currency: 634.3412 V21  | 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |               |  |   |
| 104000146669                             | Vertera TM Advanced Authentication   | TAM                      | SDA Advanced Authentication Detector: 15.16, Currency: 634.3412 V22   | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-10    | no   | 60  |
| 103000146679                             | Vertera TM Fitness Sorting Compliant | TARM                     | SDA Fitness Sorting Compliant Detector: 15.16, Currency: 634.3412 V22 | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-10    | yes  | 60  |
| 102000158194                             | Scan Coin SC8200V                    | BAM                      | Denomination Sorter Main 7.10 Reco 7.13(EUR)                          | Suzo international NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-04    | no   | 60  |
| 103000158026<br>103000158037             | RBG-200<br>RZ-200                    | TARM                     | HVD-200<br>0514   | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2022-02-03    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com   | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000158060<br>103000158071             | RBG-200<br>RZ-200        | TARM                     | HVD-210<br>0514                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-03    | yes  | 60  |
| 103000111315                             | CM 18(T) plus            | TARM                     | RS22<br>HJ8B.EUN028.18                         | Ratiodata SE<br>Denecken Heide 4<br>30900<br>Weidemark<br>Germany<br>Uwe.Merker@ratiodata.de<br>www.ratiodata.de          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-01    | yes  | 60  |
| 103000111359                             | CM 18(T) plus            | TARM                     | RS32<br>ZG04.EUG005.05                         | Ratiodata SE<br>Denecken Heide 4<br>30900<br>Weidemark<br>Germany<br>Uwe.Merker@ratiodata.de<br>www.ratiodata.de          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-01    | yes  | 60  |
| 103000111360                             | Direktsafe-TCM.8Fit      | TARM                     | RS15<br>HR8A.EUN028.18                         | Ratiodata SE<br>Denecken Heide 4<br>30900<br>Weidemark<br>Germany<br>Uwe.Merker@ratiodata.de                              | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2022-02-01    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)  | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|---|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |   | www.ratiodata.de  | ES2 200   |               |  |   |
| 103000158173   | GLR-200                                    | TARM                     | HVD-500<br>0004   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-01    | yes  | 60  |
| 102000157898   | GFS-100                                    | BAM                      | GFS-BV<br>3302  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-31    | no   | 60  |
| 102000157901<br>102000157912<br>102000157923<br>102000157934 | GFS-120B<br>GFS-110<br>GFS-120<br>GFS-120S | BAM                      | GFS-BV+MG<br>3302   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-31    | no   | 60  |
| 102000158230   | DORS 800                                   | BAM                      | Firmware: controller:<br>v 1.3.3759,<br>validator: v 0.1.217,<br>currency base: v<br>0.18.111 | DORS LLC<br>Federativnyi<br>prospect,5,build.2<br>Street 2<br>111399<br>Moscow<br>Russia<br>p.minin@systema.bi<br>z           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-31    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | www.dors.com   |   |               |  |   |
| 102000137187<br>102000137198   | D6<br>D5  | BAM                      | 1.0.1.X  | Grupo Sallén Tech.<br>S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca<br>Spain<br>www.sallenelectroni<br>cs.es  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-26    | no   | 60  |
| 102000157887   | DF4   | BAM                      | 1.0.1.X  | Grupo Sallén Tech.<br>S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca<br>Spain<br>www.sallenelectroni<br>cs.es  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-26    | no   | 60  |
| 103000157354<br>103000157365<br>103000157376<br>103000157387<br>103000157398<br>103000157401<br>103000157412<br>103000157423<br>103000157434<br>103000157445 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>053            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-25    | yes  | 60  |
| 103000157456<br>103000157467<br>103000157478<br>103000157489<br>103000157490<br>103000157504<br>103000157515<br>103000157526                                 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040  | TARM                     | MOVE_AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>053            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com                               | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-25    | yes  | 60  |





| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                             | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 103000157537<br>103000157548   | CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050                                   |                          |  | www.dieboldnixdorf.com   |   |               |  |   |
| 101000156727   | BPS C1  | BPM                      | HW Rel. 2.3<br>(12-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.112 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-18    | yes  | 60  |
| 101000156738   | BPS C1  | BPM                      | HW Rel. 3.0<br>(19-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.112 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-18    | yes  | 60  |
| 101000156829<br>101000156830   | BPS C5<br>BPS C2  | BPM                      | EUR Version :<br>20.17.000   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-18    | yes  | 60  |
| 101000156749<br>101000156750<br>101000156761<br>101000156772<br>101000156783<br>101000156794<br>101000156807 | ST-350<br>MAGNER350<br>ST-350N<br>ST-300<br>ST-300N<br>Magner300<br>iSORTER | BPM                      | V 1.2.4  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-17    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipment cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|---|---|
|  |                          |                          |  | info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr   |   |               |   |   |
| 101000156852<br>101000156863             | iH-210<br>Magner250      | BPM                      | V 0.1.2  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-17    | yes   | 60  |
| 102000157694                             | B210                     | BAM                      | 5.20   | CM Europe B.V.<br>Danzigweg 15<br>7418 EN<br>Deventer<br>Nederland<br>info@cmeurope.com<br>www.cmeurope.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-17    | no  | 60  |
| 101000156692                             | DV 1851                  | BPM                      | 2201.11.02                                     | DV UVIRMA Ltd<br>2 Kaufmann street,<br>Textile Centre 14F1<br>6801294<br>Tel Aviv<br>Israel<br>niklaus@digital-<br>verification.com<br>www.uvirma.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-12    | yes   | 60  |
| 101000156670                             | MS-310                   | BPM                      | TypeO TS-P8S1000<br>EUR2 2.0.0.6               | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2022-01-05    | yes   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului                                     | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | 1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr                            | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 104000156651   | 1-Cash Deposit Safe<br>DP-5100  | TAM                      | DP-5100<br>1.92                                | Double Power<br>Europe GmbH<br>Hajo-Rüter-Str. 19<br>65239<br>Hochheim<br>Germany<br>pk@doublepowereur<br>ope.com<br>www.doublepowere<br>urope.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-22    | no   | 60  |
| 103000156547   | CI-50_RBW-15X   | TARM                     | HVE-2XX<br>5005                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com                      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-17    | yes  | 60  |
| 104000156343<br>104000156354<br>104000156365<br>104000156376<br>104000156387 | CI-50_RBW-15X<br>CI-100B_SDRB-100<br>,<br>CI-10B_RBW-100<br>CI-5B_RBW-50<br>RBW-200 HVE-200 | TAM                      | HVE-2XX<br>1005                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com                      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-09    | no   | 60  |
| 103000156397<br>103000156400   | CI-50_RBW-15X<br>CI-100B_SDRB-100   | TARM                     | HVE-2XX<br>1005                                | Glory Global<br>Solutions  | ES1 All<br>Denominations  | 2021-12-09    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului                          | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
| 103000156411<br>103000156422<br>103000156433 | CI-10B_RBW-100<br>CI-5B_RBW-50<br>RBW-200 HVE-200 |                          |  | Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000113885<br>103000114410                 | ProCash 6000xe<br>ProCash 6100xe                  | TARM                     | RS25<br>HY89, EUN028                           | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 100<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-08    | yes  | 60  |
| 103000114385<br>103000114396                 | ProCash 6000<br>ProCash 6100                      | TARM                     | RS25<br>HY89, EUN028                           | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 100<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-08    | yes  | 60  |
| 103000114922<br>103000114933                 | ProCash 6000xe<br>ProCash 6100xe                  | TARM                     | RS15<br>HR8A, EUN028                           | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany   | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 100<br>ES1 200  | 2021-12-08    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului     | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|------------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                              |                          |  | info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000114944<br>103000114955             | ProCash 6000<br>ProCash 6100 | TARM                     | RS15<br>HR8A, EUN028                           | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com  | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 100<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-08    | yes  | 60  |
| 101000156124                             | GFS-220F                     | BPM                      | GFS220F BV<br>0.4.5                            | Glory Global Solutions (International) Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                     | 2021-12-08    | yes  | 60  |
| 102000156136                             | Ntegra Compact               | BAM                      | NTEGRA COMPACT<br>BV<br>EUR:2.1                | Glory Global Solutions (International) Limited   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2021-12-08    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                          | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000156592<br>103000156605                                 | RBG-200<br>RZ-200                                 | TARM                     | HVD-200<br>6617                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-08    | yes  | 60  |
| 103000156616<br>103000156627                                 | RBG-200<br>RZ-200                                 | TARM                     | HVD-210<br>6617                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-08    | yes  | 60  |
| 103000113818<br>103000113829<br>103000143380<br>103000143391 | CINEO C6060<br>CINEO C6060 T<br>CS6060<br>CS6060T | TARM                     | RS32<br>ZG04.EUG005.05                         | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                               | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-07    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
| 102000141456   | GFS-220   | BAM                      | GFS STD BV 0.4.3                               | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                       | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-07    | no   | 60  |
| 101000145448   | USF-200   | BPM                      | HVD-300 0027                                   | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                       | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-07    | yes  | 60  |
| 101000150117<br>101000150128<br>101000150139<br>101000150140<br>101000150151<br>101000150162<br>101000150173<br>101000150184<br>101000150195<br>101000150208<br>101000150219<br>101000150220 | USF-100<br>USF-100 EU<br>UW-500EU<br>UW-500EUD<br>UW-500EUL<br>UW-500EUB<br>UW-600EU<br>UW-600EUD<br>UW-600EUL<br>UW-600EUB<br>UWH-1000<br>UWH-1500 | BPM                      | HVD-1XX 7131                                   | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                       | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-07    | yes  | 60  |
| 101000156191<br>101000156204<br>101000156215<br>101000156226<br>101000156237<br>101000156248<br>101000156259<br>101000156260   | iH-110F<br>iH-110FB<br>iH-110FS<br>New i-Hunter F<br>Magner 165F<br>Magner 165FB<br>Magner 165FS<br>Magner 150NF                                    | BPM                      | V 0.1.4  | Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si 445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi- | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-07    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                                   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr   |  |               |  |   |
| 103000116775<br>103000116786<br>103000143404<br>103000143415 | CINEO C6060<br>CINEO C6060 T<br>CS6060<br>CS6060T          | TARM                     | RS32 Plus<br>ZG04.EUG005.05                    | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                  | 2021-12-02    | yes  | 60  |
| 102000156557   | b9200  | BAM                      | C-25   | Hilton Europe S.L.<br>Principe de Vergara<br>5-bajo dcha.<br>28001<br>Madrid<br>Spain<br>www.hiltoneurope.c<br>om  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                  | 2021-12-02    | no   | 60  |
| 103000145086<br>103000145097<br>103000145100<br>103000145111 | iCash 50<br>iCash 100<br>ProCash 6300<br>ProCash 6300 Mini | TARM                     | HVC-40<br>Nationcode 37,<br>Version 75 (4bhex) | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 100<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-01    | yes  | 60  |
| 103000155546   | CM18NS   | TARM                     | RL40<br>P001.EU0001.00                         | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5  | 2021-12-01    | yes  | 60  |





| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                          | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | 10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>www.arca.com  | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |               |  |   |
| 103000155739<br>103000155740<br>103000155751<br>103000155762 | CINEO C6060<br>CINEO C6060 T<br>CS6060<br>CS6060T | TARM                     | RS32<br>ZG07.EUG010.02                         | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-01    | yes  | 60  |
| 103000155773<br>103000155784<br>103000155795<br>103000155808 | CINEO C6060<br>CINEO C6060 T<br>CS6060<br>CS6060T | TARM                     | RS32 Plus<br>ZG07.EUG010.02                    | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-01    | yes  | 60  |
| 104000113615   | iCash 10  | TAM                      | HVC-40<br>Nation Code 37, Ver<br>92            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-30    | no   | 60  |
| 101000147587<br>101000147598                                 | K4<br>K12   | BPM                      | Fitness Sorter<br>EUR:CA08                     | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd   | ES1 All<br>Denominations  | 2021-11-26    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 101000147601   | K8   |                          |  | 1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 101000155555<br>101000155566<br>101000155577<br>101000155588<br>101000155599<br>101000155602 | ST-150F<br>iHunter+F<br>iHunter2.0F<br>Magner 175F<br>GBS ST-150F<br>Multicash ST-150F | BPM                      | 2021_11  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-26    | yes  | 60  |
| 102000155614<br>102000155625<br>102000155636<br>102000155647                                 | ST-150NV<br>Magner 175V<br>i-Hunter 2.0 Dual<br>CIS<br>MultiCash<br>ST-150NV           | BAM                      | V 1.0.4  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-26    | no   | 60  |
| 101000155679<br>101000155680<br>101000155691<br>101000155704                                 | k4 Rev.2<br>K12 Rev.2<br>K8 Rev.2<br>K3  | BPM                      | JDU-64<br>EUR:AA09                             | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-26    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)          | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|---|---|---|---------------|--|---|
| 102000147555   | X8  | BAM                      | Denomination Sorter<br>EUR CB01                         | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-25    | no   | 60  |
| 101000149317<br>101000149328<br>101000149339<br>101000149340 | K4 Rev.3<br>K3HR<br>K8 Rev.3<br>K12 Rev.3   | BPM                      | JDU-65<br>EUR:AA09                                      | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-25    | yes  | 60  |
| 103000155341<br>103000155352                                 | Oki Teller Cash<br>Recycler G7<br>(GZ9321B)<br>Oki Teller Cash<br>Recycler G7<br>(GZ79321A) | TARM                     | OKI TG7-BRM 39.xx<br>OKI TG7-Recognition<br>(Euro) 6.02 | Oki Electric Industry<br>Co, Ltd<br>3-1 Futabacho,<br>Takasaki<br>370-8585<br>Gumma<br>Japan<br>www.oki.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-24    | yes  | 60  |
| 102000155362   | X10V  | BAM                      | SL-MAIN_Rev.A3a<br>EUR V04                              | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-23    | no   | 60  |
| 101000155372   | X10F  | BPM                      | SL-MAIN_Rev.A3a<br>EUR V04                              | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd  | ES1 All<br>Denominations  | 2021-11-23    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                          | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | 1-1-2 Toranomon<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 101000155430   | Jet Scan iFX2 i427                                | BPM                      | EURO REVISION<br>7.31, CFF 7.20                | Cummins-Allison<br>Corp<br>891 Feehandville<br>Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-23    | yes  | 60  |
| 104000144337<br>104000144348<br>104000155729                 | CI-10B_RBW-100<br>CI-5B_RBW-50<br>RBW-200         | TAM                      | HVE-10<br>1501                                 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-22    | no   | 60  |
| 102000156660   | Tellac-22   | BAM                      | V4.0   | Musashi Co Ltd<br>20-36, Ginza,<br>Chuoku<br>104-0061<br>Tokyo<br>Japan<br>www.musashinet.co.jp                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-22    | no   | 60  |
| 101000155101<br>101000155112<br>101000155123<br>101000155134 | ST-150NF<br>Magner 175FF<br>MultiCash<br>ST-150NF | BPM                      | V1.0.4   | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2021-11-19    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  | i-Hunter 2.0 Dual<br>CIS-F   |                          |  | 1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000155226<br>102000155237<br>102000155248<br>102000155259<br>102000155260<br>102000155271 | ST-150<br>iHunter+<br>iHunter2.0<br>Magner 175<br>GBS ST-150<br>Multicash ST-150 | BAM                      | 2021_11  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-19    | no   | 60  |
| 102000155282<br>102000155293<br>102000155306<br>102000155317<br>102000155328<br>102000155339 | iH-110<br>iH-110 S<br>iH-110 B<br>Magner 165<br>Magner 165 S<br>Magner 165 BC    | BAM                      | 0.1.4  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-19    | no   | 60  |
| 102000111893   | P30  | BAM                      | Micro Processor type<br>Main P-2.1.0 14.2.4    | Plus Banking<br>Machines Co Ltd<br>Dangсандong-6Ka,<br>Youngdeungpo-Ku<br>340-4<br>Seoul<br>Korea   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2021-11-18    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | plus@plus.co.kr<br>www.plus.co.kr  | ES2 200  |               |  |   |
| 102000155055                             | Jet Scan iFX3 i236       | BAM                      | EURO REVISION 7.31                             | Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-18    | no   | 60  |
| 103000144427<br>103000144438             | RBG-200<br>RZ-200        | TARM                     | HVD-200<br>6616                                | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-17    | yes  | 60  |
| 103000144449<br>103000144450             | RBG-200<br>RZ-200        | TARM                     | HVD-210<br>6616                                | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-17    | yes  | 60  |
| 101000145745                             | USF-50                   | BPM                      | 0317   | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-17    | yes  | 60  |
|  |                          |                          |  |  |  |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
| 101000145756   | USF-51   | BPM                      | 0317   | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-17    | yes  | 60  |
| 101000145767<br>101000145778<br>101000145789<br>101000145790<br>101000145803<br>101000145814<br>101000145870 | USF-300<br>USF-100EU2<br>UW-500EU2<br>UW-600EU2<br>UW-700EU2<br>UW-800EU2<br>USF-120 | BPM                      | HVD-2XX<br>0317                                | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-17    | yes  | 60  |
| 101000145825<br>101000145836<br>101000145847<br>101000145858<br>101000146815<br>101000146826                 | UW-F4<br>UW-F12<br>UW-F16<br>UW-F8<br>GDB-100<br>GDB-200                             | BPM                      | HVD-310<br>0027                                | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-17    | yes  | 60  |
| 102000155044   | BIMAC B-666  | BAM                      | 6483   | Prema GmbH<br>Tychbodenstrasse 9<br>4663<br>Oftringen<br>Switzerland<br>sascha.steinmann@prema.ch<br>www.prema.ch   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-12    | no   | 60  |
| 102000154851<br>102000154862   | BCS-160<br>DM-150D   | BAM                      | Mainboard: 010507,<br>Imageboard:              | Suzhou Ribao Technology Co., Ltd  | ES1 All Denominations  | 2021-11-11    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 102000154873<br>102000154884<br>102000154895<br>102000154908<br>102000154919<br>102000154920<br>102000154931<br>102000154942<br>102000154953<br>102000154964 | BNC-7100<br>BCS-150 PLUS<br>BCS-160 PLUS<br>ZSA 3500SN<br>SKTM 8002<br>Magner 152DC<br>Magner 152DC+<br>SK-170V<br>DTK-3100 PLUS<br>Magner 152 |                          | 020507   | No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology<br>Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br>info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.com | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 102000154602   | V&T-8800   | BAM                      | V2.7   | V&T (Wei Ke)<br>5F, Nm 170-1 Hsin-<br>yi Road Sec 3<br>10658<br>Taipei City<br>Taiwan<br>www.vtc.com.tw                                   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-03    | no   | 60  |
| 102000154613<br>102000154624   | DSC-100<br>MultiCash<br>DSC-100  | BAM                      | 1.00   | Colink International<br>Co.,LTD.<br>4F, NO.70,<br>Roosevelt Road<br>Section 2<br>10084<br>Taipei<br>Taiwan<br>colink@ms64.hinet.<br>net   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-03    | no   | 60  |
| 102000154349<br>102000154533   | Jet Scan iFX1 i226<br>Jet Scan iFX1 i206   | BAM                      | EURO REVISION 7.31                             | Cummins-Allison<br>Corp<br>891 Feehandville<br>Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsalliso<br>n.com                     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-28    | no   | 60  |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului                 | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
| 101000154371                             | Jet Scan iFX1 i427                       | BPM                      | EUR 7.31, CFF 7.20                             | Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-28    | yes  | 60  |
| 102000154383                             | Jet Scan iFX3 i436                       | BAM                      | EURO REVISION 7.31                             | Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-28    | no   | 60  |
| 102000154429<br>102000154430             | Jet Scan iFX1 i406<br>Jetscan iFX1 i426  | BAM                      | EURO REVISION 7.31                             | Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-28    | no   | 60  |
| 101000154473                             | Holenburg HT 8030                        | BPM                      | C25  | Itinternet-European Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.itinternet-securitysystems.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-28    | yes  | 60  |
| 102000154281<br>102000154511             | Jet Scan iFX2 i226<br>Jet Scan iFX2 i206 | BAM                      | EURO REVISION 7.31                             | Cummins-Allison Corp   | ES1 All Denominations  | 2021-10-27    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | 891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com                             | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          |               |  |   |
| 102000154305<br>102000154522   | Jet Scan iFX1 i224<br>Jet Scan iFX1 i204   | BAM                      | EURO REVISION 7.31                             | Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com     | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-27    | no   | 60  |
| 102000154327   | Jet Scan iFX3 i238   | BAM                      | EURO REVISION 7.31                             | Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com     | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-27    | no   | 60  |
| 102000153601<br>102000153612<br>102000153623<br>102000153963<br>102000153974<br>102000153985<br>102000153996<br>102000154009 | U-BUNDLE<br>U-BUNDLE_P<br>U-BUNDLE_2400<br>U-BUNDLE_4000<br>U-BUNDLE_12000<br>U-BUNDLE_2500<br>U-BUNDLE<br>REAR_4000<br>U-BUNDLE<br>REAR_12000 | BAM                      | 0.12   | YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-26    | no   | 60  |
| 102000154123   | Jet Scan 150   | BAM                      | EURO REVISION 3.0.82                           | Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville  | ES1 All Denominations<br>ES2 5   | 2021-10-22    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com   | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 104000154659                             | Scan Coin AB<br>SDS-760  | TAM                      | N-Gene F<br>RECO Ver: 1.37B                    | Scan Coin AB<br>Jägershillgaten 26<br>SE-213 75<br>Malmö<br>Sweden<br>info@scancoin.se<br>www.scancoin.com       | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 100<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-22    | no   | 60  |
| 101000136276                             | NC-7100                  | BPM                      | EUR 002.107                                    | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                  | 2021-10-21    | yes  | 60  |
| 101000136891                             | NC-8500                  | BPM                      | EUR002.014                                     | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                  | 2021-10-19    | yes  | 60  |
| 102000153816                             | DL-2000                  | BAM                      | Roller Friction                                | Billcon Corporation  | ES1 All  | 2021-10-19    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          | Feeding System 211019                          | 2-5-24 Kuji Takatsuku<br>2130032<br>Kawasaki<br>Japan<br>www.billcon.co.jp  | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 101000153940                             | NC-7500                  | BPM                      | EUR 002.107                                    | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-19    | yes  | 60  |
| 102000154828                             | V800                     | BAM                      | V5.40  | Detectalia Europe S.L.U.<br>C/Catalunya 25B<br>Poligono Industrial El Pastoret<br>3640<br>Monóvar (Alicante)<br>Spain<br>www.detectalia.com               | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-18    | no   | 60  |
| 102000154760<br>102000154771             | Lince-600<br>BT-600      | BAM                      | IMAGE I65M                                     | Kobo Science & Technology Co Ltd<br>Room 906 No.1<br>Building Runjie<br>Mansion Dengwei Rd<br>PC 215011<br>Suzhou Jiangsu<br>China<br>www.kobotechweb.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-15    | no   | 60  |
| 102000154782<br>102000154793             | Lince-700<br>BT-700      | BAM                      | IMAGE 20121                                    | Kobo Science & Technology Co Ltd  | ES1 All<br>Denominations  | 2021-10-15    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului                    | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | Room 906 No.1<br>Building Runjie<br>Mansion Dengwei Rd<br>PC 215011<br>Suzhou Jiangsu<br>China<br>www.kobotechweb.com                                    | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 101000125024<br>101000125035<br>101000154133 | GA-QFJ2101<br>BT-2101<br>JBYD GA200         | BPM                      | EUR.02.05                                      | Shanghai Guao<br>Electronic<br>Technology Co., Ltd.<br>6,Alley 1225 TonPu<br>Road, PuTuo Distric<br>Shanghai<br>China<br>sales@gooao.cn<br>www.gu-ao.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-14    | yes  | 60  |
| 101000154155<br>101000154166<br>101000154177 | GA-QFJ2101 A10<br>JBYD GA200<br>BT-2101 A10 | BPM                      | EUR.03.03                                      | Shanghai Guao<br>Electronic<br>Technology Co., Ltd.<br>6,Alley 1225 TonPu<br>Road, PuTuo Distric<br>Shanghai<br>China<br>sales@gooao.cn<br>www.gu-ao.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-14    | yes  | 60  |
| 101000153837<br>101000153860                 | BPS M7 RBSS<br>BPS M5                       | BPM                      | EUR_V2.52                                      | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-13    | yes  | 60  |
| 102000153907                                 | Numeron DU                                  | BAM                      | EUR_V5.11._DU                                  | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2021-10-13    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                             | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com   | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |               |  |   |
| 102000153918                             | Numeron T                | BAM                      | EUR_V5.11._T   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-13    | no   | 60  |
| 101000137299<br>101000137379             | BPS C5<br>BPS C2         | BPM                      | EUR Version :<br>10.08.000   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-12    | yes  | 60  |
| 101000153688                             | BPS C1                   | BPM                      | HW Rel. 2.3<br>(12-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.111 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-12    | yes  | 60  |
| 101000153699                             | BPS C1                   | BPM                      | HW Rel. 3.0<br>(19-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.111 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2021-10-12    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | 81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com   | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000153871                             | BPS M7                   | BPM                      | EUR_V2.52                                      | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-12    | yes  | 60  |
| 101000138826<br>101000138837             | BPS C5<br>BPS C2         | BPM                      | EUR Version :<br>10.11.000                     | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-11    | yes  | 60  |
| 101000153826                             | BPS C6                   | BPM                      | SBV22-EUR2 000003                              | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-11    | yes  | 60  |
| 101000153882<br>101000153893             | BPS C5<br>BPS C2         | BPM                      | EUR Version :<br>20.16.000                     | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich                             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2021-10-11    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Germany<br>www.gi-de.com   | ES2 200  |               |  |   |
| 101000123259                             | Jetscan iFX1 i427        | BPM                      | EUR 7.30, CFF 7.20                             | Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-06    | yes  | 60  |
| 102000152882                             | SCAN COIN SC-8220        | BAM                      | Denomination Sorter C24-4                      | Suzo international NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-29    | no   | 60  |
| 102000153257                             | BellCount S715           | BAM                      | SW: 002.004                                    | BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-29    | no   | 60  |
| 102000149227                             | BellCount S515           | BAM                      | Friction counter V3.030u_S3.003                | BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-28    | no   | 60  |
|  |                          |                          |  |  |  |               |  |   |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 101000153278                             | BellCount S515F          | BPM                      | V3.032d_S3.003_F2.503                          | BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-28    | yes  | 60  |
| 102000106705                             | TN20                     | BAM                      | EUR SW: EUR 03.03                              | SOUTH Automation<br>International GmbH<br>Waldeckerstr. 6<br>64546<br>Walldorf-Mörfelden<br>Germany<br>mjb@southautomation.net<br>www.southautomation.net | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-27    | no   | 60  |
| 104000153077<br>104000153088             | CINEO C6010<br>CS 6010   | TAM                      | MOVE_PWAA<br>MOVE_PWAA_EUR_1050                | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-23    | no   | 60  |
| 103000153098<br>103000153101             | CINEO C6010<br>CS 6010   | TARM                     | MOVE_PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1050                | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-23    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 103000153145<br>103000153156<br>103000153167<br>103000153178<br>103000153189<br>103000153190<br>103000153203<br>103000153214<br>103000153225<br>103000153236 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>050            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-23    | yes  | 60  |
| 103000153292<br>103000153305<br>103000153316<br>103000153327<br>103000153338<br>103000153349<br>103000153350<br>103000153361<br>103000153372<br>103000153383 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM                     | MOVE_AWCC<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>050            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-23    | yes  | 60  |
| 103000152907<br>103000152918<br>103000152929<br>103000152930<br>103000152941<br>103000152952<br>103000152963<br>103000152974<br>103000152985<br>103000152996 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM                     | MOVE_CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>050            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-22    | yes  | 60  |
| 104000153000<br>104000153011   | CINEO C6010<br>CS 6010  | TAM                      | MOVE_PWCA<br>MOVE_PWAA_EUR_1<br>050            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2021-09-22    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com  | ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 103000153021<br>103000153032   | CINEO C6010<br>CS 6010  | TARM                     | MOVE_PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1050                | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-22    | yes  | 60  |
| 103000153500<br>103000153511<br>103000153522<br>103000153533<br>103000153544<br>103000153555<br>103000153566<br>103000153577<br>103000153588<br>103000153599 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050                           | TARM                     | MOVE_AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1050                | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-22    | yes  | 60  |
| 103000152451<br>103000153704<br>103000153715<br>103000153726<br>103000153737<br>103000153759<br>103000153760<br>103000153771<br>103000153782<br>103000153793 | CINEO C6040<br>CINEO C6020 (only A Wxx)<br>CS 6020 (only A Wxx)<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1050                | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-21    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                         | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 102000119094<br>102000119107                                 | BankInStore<br>BankInStore -<br>Board CA1107     | BAM                      | CIS IR<br>AMIS-710207-A4<br>CP1814             | Cespro S.R.L.<br>Via Baldanzese 162<br>50041<br>Calenzano (Fi)<br>Italy<br>www.cespro.it  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-20    | no   | 60  |
| 102000119118<br>102000119129                                 | BankInStore<br>Valorizzatrice DAS                | BAM                      | SWL2R2216N-13042<br>5<br>CP1819                | Cespro S.R.L.<br>Via Baldanzese 162<br>50041<br>Calenzano (Fi)<br>Italy<br>www.cespro.it  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-20    | no   | 60  |
| 102000152063   | BankInStore                                      | BAM                      | SWL2R2216N-13042<br>5<br>CP2138                | Cespro S.R.L.<br>Via Baldanzese 162<br>50041<br>Calenzano (Fi)<br>Italy<br>www.cespro.it  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-20    | no   | 60  |
| 101000152095<br>101000152108<br>101000152119<br>101000152120 | Scancoin RCS500<br>RCS 900<br>HCM N11<br>HCM N12 | BPM                      | HOTS BV5A<br>BVZ22EUT V000020                  | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-20    | yes  | 60  |
| 101000135071<br>101000135082                                 | SDM504S<br>SDM501S                               | BPM                      | BV5000<br>BVCM115-EUR11700                     | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4   | ES1 All<br>Denominations  | 2021-09-14    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 101000135093<br>101000135106<br>101000135117<br>101000135128<br>101000135139<br>101000135140<br>101000135151<br>101000135162<br>101000135173<br>101000135184<br>101000135195<br>101000135208<br>101000135219<br>101000135220<br>101000135231<br>101000135242<br>101000135253<br>101000135264 | SDM501C<br>SDM504C<br>SDM503<br>SDM503RC<br>SDM503RH<br>SDM503RS<br>SDM503R<br>8800S<br>8800C<br>8400C<br>8400S<br>CASHERE<br>SDM502C<br>SDM502S<br>SDM503C<br>SDM503S<br>SDM505C<br>SDM505S |                          | 0  | 41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                                    | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 102000135879<br>102000135880<br>102000135891   | SDM-100C<br>SDM-100H<br>SDM-100S   | BAM                      | BV1000<br>B1-EUR-105001                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-14    | no   | 60  |
| 102000150959<br>102000150960<br>102000150971<br>102000150982<br>102000150993<br>102000151006<br>102000151017<br>102000151028<br>102000151039<br>102000151040<br>102000151051<br>102000151062   | SDM500C<br>SDM500<br>SDM500W<br>SDM500H<br>SDM500CB<br>SDM500WB<br>SDM500HB<br>SDM500WM<br>SDM500HM<br>SDM500S<br>SDM500CL<br>SDM500WL   | BAM                      | BV5000<br>BVCM116-EUR11800<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-14    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 102000151073<br>102000151084<br>102000151095<br>102000151108   | SDM500HL<br>SDM500SL<br>SDM500WML<br>SDM500HML   |                          |  |  |   |               |  |   |
| 101000151118<br>101000151129<br>101000151130<br>101000151141<br>101000151152<br>101000151163<br>101000151174<br>101000151185<br>101000151196<br>101000151209<br>101000151210<br>101000151221<br>101000151232<br>101000151243<br>101000151254<br>101000151265<br>101000151276<br>101000151287<br>101000151298<br>101000151301 | SDM504S<br>SDM501S<br>SDM501C<br>SDM504C<br>SDM503<br>SDM503RC<br>SDM503RH<br>SDM503RS<br>SDM503R<br>8800S<br>8800C<br>8400C<br>8400S<br>CASHERE<br>SDM502C<br>SDM502S<br>SDM503C<br>SDM503S<br>SDM505C<br>SDM505S | BPM                      | BV5000<br>BVCM116-EUR11800<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-14    | yes  | 60  |
| 103000151600<br>103000151611<br>103000151622<br>103000151633<br>103000151644<br>103000151655<br>103000151666<br>103000151677<br>103000151688<br>103000151699<br>103000151702<br>103000151713   | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008WB<br>AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S   | TARM                     | BV5000<br>BVCM116-EUR11800<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-14    | yes  | 60  |
| 102000151847<br>102000151858<br>102000151869   | SDM-100C<br>SDM-100H<br>SDM-100S   | BAM                      | BV1000<br>B1-EUR-106001                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2021-09-14    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it   | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |               |  |   |
| 103000151871   | AST9000   | TARM                     | BVZ22<br>BVZ22EUT-<br>AA000020                 | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-14    | yes  | 60  |
| 102000151881<br>102000151892<br>102000151905<br>102000151916<br>102000151927<br>102000151938 | InLane 300<br>InLane 300 Depo<br>InLane 600<br>InLane 600 Depo<br>InLane 900<br>KIOSK@ InLane<br>300 Depo | BAM                      | BV1000<br>B1-EUR-106001                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-14    | no   | 60  |
| 102000100856   | Obolus Electrum   | BAM                      | DSP 2.2.0.X                                    | Grupo Sallén Tech.<br>S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca<br>Spain<br>www.sallenelectronic<br>cs.es | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-09    | no   | 60  |
| 102000137176   | Obolus Electrum   | BAM                      | DSP 2.2.1.X                                    | Grupo Sallén Tech.<br>S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2021-09-09    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | Spain<br>www.sallenelectronics.es  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 101000151971   | K-500 PRO   | BPM                      | Main: V4.74, Reco: V4.77                       | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-09    | yes  | 60  |
| 103000151995<br>103000152008<br>103000152019   | RZ-100<br>CI-10B_RBW-100<br>HVE-100<br>CI-100B_SDRB-100<br>HVE-100  | TARM                     | HVE-100<br>C4                                  | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-09    | yes  | 60  |
| 104000151532<br>104000151543<br>104000151554<br>104000151565<br>104000151576<br>104000151587<br>104000151598 | DT-7000P1600<br>DT-7000P2600E<br>DT-7000P1600N<br>DT-7000P1600S<br>DT-7000P1600L<br>DT-7000P1600C<br>DT-7000K20 | TAM                      | M520040030                                     | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science City<br>510663<br>Guangzhou, District Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-08    | no   | 60  |
| 101000152040   | CM200V  | BPM                      | M81004A330                                     | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science City  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2021-09-08    | yes  | 60  |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | 510663<br>Guangzhou, District Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 101000150925                             | Newton F                 | BPM                      | Main Ver. 7.10, Reco Ver. 7.13                 | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-07    | yes  | 60  |
| 102000150868                             | NEWTON-A                 | BAM                      | Main Ver. 1.5, Reco Ver. 1.5                   | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-06    | no   | 60  |
| 102000150879                             | Newton V                 | BAM                      | Main Ver. 7.10, Reco Ver. 7.13                 | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-06    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 102000150937                             | Scan Coin SC-8100        | BAM                      | Count and authenticate notes 002.006           | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-02    | no   | 60  |
| 101000151312                             | Scan Coin SC-8220F       | BPM                      | Denomination Sorter C24-3                      | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-02    | yes  | 60  |
| 102000150469                             | DP-8122                  | BAM                      | Software type?C25-1-                           | Shenzhen Double<br>Power Electronics<br>Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-08-31    | no   | 60  |
| 101000150721                             | DP-8130                  | BPM                      | C25-1-   | Shenzhen Double<br>Power Electronics<br>Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-08-31    | yes  | 60  |
|  |                          |                          |  |  |   |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
| 101000150798   | CashConcepts CCE 6500 FIT-NET                                      | BPM                      | C 25-1   | CCE - Cash Concepts Europe GmbH<br>Kemtener Strasse 99<br>88131 Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-08-31    | yes  | 60  |
| 101000150801   | DC-45FX  | BPM                      | C25-1  | DoCash GmbH<br>Glückstrasse 57<br>22081 Hamburg<br>Germany<br>www.docash.de  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-08-31    | yes  | 60  |
| 101000150812   | DP-8300  | BPM                      | C20-2-   | Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-08-31    | yes  | 60  |
| 103000150734<br>103000150745<br>103000150756<br>103000150767 | DT-7000TCR71<br>DT-7000P2800NL<br>DT-7000P2800NLR<br>DT-7000P2800N | TARM                     | UNV-010<br>V28004A012                          | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science City<br>510663<br>Guangzhou, District Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-08-30    | yes  | 60  |
|  |  |                          |  |  |  |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului              | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
| 102000150345                             | ST-4000                               | BAM                      | V 4.60   | ZHEJIANG SEMTOM ELECTRONIC CO. LTD<br>1 Bldg, Section B<br>Shoes Ind. Zone<br>Eco. Development Area, Pingyan<br>325401 Wenzhou<br>Zhejiang<br>CHINA<br>sales3@semtom.com<br><a href="http://www.semtom.com/">http://www.semtom.com/</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-08-18    | no   | 60  |
| 102000150367                             | SC 1015                               | BAM                      | V 4.60   | Merlin<br>Industrieweg 4<br>3606 AS<br>Maarssen<br>The Netherlands<br>info@merlin.nl<br>www.merlin.nl   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-08-18    | no   | 60  |
| 102000150298                             | Numeron D                             | BAM                      | EUR_V5.11._D                                   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-08-12    | no   | 60  |
| 102000150301<br>102000153406             | ProNote 1.5<br>Procoin ProNote<br>1.5 | BAM                      | EUR V3.032                                     | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2021-08-12    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | Germany<br>www.gi-de.com  | ES2 200   |               |  |   |
| 102000149944   | GFS-100   | BAM                      | GFS-BV<br>3221                                 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-08-05    | no   | 60  |
| 102000149955<br>102000149966<br>102000149977<br>102000149988   | GFS-120B<br>GFS-110<br>GFS-120<br>GFS-120S  | BAM                      | GFS-BV+MG<br>3221                              | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-08-05    | no   | 60  |
| 101000149998<br>101000150004<br>101000150015<br>101000150026<br>101000150037<br>101000150048<br>101000150059<br>101000150060<br>101000150071<br>101000150082<br>101000150093<br>101000150106 | USF-100<br>USF-100 EU<br>UW-500EU<br>UW-500EUD<br>UW-500EUL<br>UW-500EUB<br>UW-600EU<br>UW-600EUD<br>UW-600EUL<br>UW-600EUB<br>UWH-1000<br>UWH-1500 | BPM                      | HVD-1XX<br>0454                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-08-05    | yes  | 60  |
| 102000149886<br>102000149897   | SB-9<br>Multi Cash SB-9   | BAM                      | 01.16  | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil                                      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2021-07-30    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | 15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com                             | ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 102000148818                             | NEWTON3-V                | BAM                      | Main: v1.3, Reco: v1.3                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-26    | no   | 60  |
| 101000148828                             | K3-A                     | BPM                      | Main: v1.3, Reco: v1.3                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-26    | yes  | 60  |
| 101000148624                             | USF-50                   | BPM                      | 0407   | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-23    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | tions.com  |  |               |  |   |
| 101000148635   | USF-51   | BPM                      | 0407   | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-23    | yes  | 60  |
| 101000148646<br>101000148657<br>101000148668<br>101000148679<br>101000148680<br>101000148691<br>101000148704 | USF-300<br>USF-100EU2<br>UW-500EU2<br>UW-600EU2<br>UW-700EU2<br>UW-800EU2<br>USF-120 | BPM                      | HVD-2XX<br>0407                                | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-23    | yes  | 60  |
| 101000148715<br>101000148726<br>101000148737<br>101000148748<br>101000148759<br>101000148760                 | UW-F4<br>UW-F12<br>UW-F16<br>UW-F8<br>GDB-100<br>GDB-200                             | BPM                      | HVD-310<br>5002                                | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-23    | yes  | 60  |
| 101000148782   | K6   | BPM                      | Main: v1.3, Reco: v1.3                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-23    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | www.kisane.com   |   |               |  |   |
| 101000148793                             | K5-A                     | BPM                      | Main: v1.3, Reco: v1.3                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-23    | yes  | 60  |
| 101000148806                             | NEWTON3-F                | BPM                      | Main: v1.3, Reco: v1.3                         | Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133,<br>831 Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-23    | yes  | 60  |
| 102000149249                             | DC-45V                   | BAM                      | C25-1  | DoCash GmbH<br>Glückstrasse 57<br>22081<br>Hamburg<br>Germany<br>www.docash.de   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-23    | no   | 60  |
| 103000149193                             | RBU-10                   | TARM                     | HV-80<br>J008D                                 | Fujitsu Technology Solutions S.A.<br>Camino Cerro de los Gamos 1<br>28224<br>Pozuelo de Alarcón,   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2021-07-22    | yes  | 60  |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Madrid<br>Spain<br>www.es.fujitsu.com  | ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000149217                             | RBU-10                   | TARM                     | HV-84<br>J008D                                 | Fujitsu Technology<br>Solutions S.A.<br>Camino Cerro de los<br>Gamos 1<br>28224<br>Pozuelo de Alarcón,<br>Madrid<br>Spain<br>www.es.fujitsu.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-22    | yes  | 60  |
| 102000149250                             | Ntegra Compact           | BAM                      | NTEGRA COMPACT<br>BV<br>EUR:2.0                | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-21    | no   | 60  |
| 101000149362                             | Ntegra TS Pro<br>Fitness | BPM                      | NTEGRA PRO<br>FITNESS BV<br>EUR_F:2.0          | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-21    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)   | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com  |   |               |  |   |
| 102000149487   | GFS-100                                    | BAM                      | GFS-BV<br>3201   | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-21    | no   | 60  |
| 102000149498<br>102000149502<br>102000149513<br>102000149524 | GFS-120B<br>GFS-110<br>GFS-120<br>GFS-120S | BAM                      | GFS-BV+MG<br>3201  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-21    | no   | 60  |
| 101000118343   | CPS1800/17/14                              | BPM                      | CPS 7.6.74-R-u<br>CONF 7.5.4 VME<br>7.0.0-c5.1 IDS 1<br>6.15170 IDS 2<br>6.15170 IDSS<br>6.15170 | Cash Processing<br>Solutions Ltd<br>De La Rue House,<br>Jays Close, Viables,<br>Basingstoke<br>Hampshire<br>RG22 4BS<br>Viables Kingdom<br>United Kingdom<br>martin.hobhouse@u<br>k.delarue.com<br>www.delarue.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-20    | yes  | 60  |
| 103000148465   | MONETIK AB3+                               | TARM                     | HW : 1.1<br>V22004A0B2   | Arca Technologies<br>srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2021-07-19    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                             | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Italy<br>www.arca.com   | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000148943                             | BPS B1                   | BAM                      | EUR_002.118  | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-16    | no   | 60  |
| 101000149204                             | Numeron F                | BPM                      | EUR_V5.11._F   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-16    | yes  | 60  |
| 101000148851                             | BPS C1                   | BPM                      | HW Rel. 3.0<br>(19-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.110 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-15    | yes  | 60  |
| 101000148862<br>101000148873             | BPS C5<br>BPS C2         | BPM                      | EUR Version :<br>20.12.000   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich                             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2021-07-15    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului                | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | Germany<br>www.gi-de.com  | ES2 200   |               |  |   |
| 102000148885                             | Numeron TU                              | BAM                      | EUR_V5.11._TU                                  | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-15    | no   | 60  |
| 101000148383<br>101000153392             | ProNote 1.5F<br>Procoin ProNote<br>1.5F | BPM                      | EUR_V3.031                                     | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-14    | yes  | 60  |
| 102000148453                             | DV 1825                                 | BAM                      | PCB board<br>2104.19.01                        | DV UVIRMA Ltd<br>2 Kaufmann street,<br>Textile Centre 14F1<br>6801294<br>Tel Aviv<br>Israel<br>niklaus@digital-<br>verification.com<br>www.uvirma.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-14    | no   | 60  |
| 101000148577                             | BPS 200                                 | BPM                      | EUR_V3.62.09                                   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-14    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului               | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                             | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 101000148588                             | BPS 200                                | BPM                      | EUR_V3.62.59   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-14    | yes  | 60  |
| 101000148599                             | BPS C1                                 | BPM                      | HW Rel. 2.3<br>(12-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.110 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-14    | yes  | 60  |
| 101000148602                             | BPS C4                                 | BPM                      | EUR 1.36.209   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-14    | yes  | 60  |
| 101000148613                             | BPS C4                                 | BPM                      | EUR 1.36.259   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-14    | yes  | 60  |
| 103000148249                             | NCR Self Service<br>Cash Tender Module | TARM                     | GSR50 Note<br>Recycler   | NCR Financial<br>Solutions Group Ltd  | ES1 All<br>Denominations  | 2021-07-13    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                 | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  | 7362                                     |                          | EU0129   | 3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 101000148429   | BPS 1000 - 20<br>BN/sec.                 | BPM                      | EUR_V2.51                                      | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-13    | yes  | 60  |
| 101000148430   | BPS 1000 - 30<br>BN/sec.                 | BPM                      | EUR_V2.51                                      | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-13    | yes  | 60  |
| 101000148441   | BPS M3                                   | BPM                      | BPS M3<br>Euro_02.03                           | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-13    | yes  | 60  |
| 102000147806<br>102000147817<br>102000147828<br>102000147839 | CDS707C<br>CDS707<br>CDS707CB<br>CDS707W | BAM                      | CashRay 90<br>013-08-07                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2021-07-09    | no   | 60  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 102000147840<br>102000147851<br>102000147862<br>102000147873   | CDS707WB<br>CDS707H<br>CDS707HB<br>CDS707S   |                          |  | Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000147884<br>102000147895<br>102000147908<br>102000147919<br>102000147920<br>102000147931<br>102000147942<br>102000147953   | CDS707C<br>CDS707<br>CDS707CB<br>CDS707W<br>CDS707WB<br>CDS707H<br>CDS707HB<br>CDS707S   | BAM                      | CashRay 90<br>141-98-04                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-09    | no   | 60  |
| 104000147966<br>104000147977<br>104000147988<br>104000147999<br>104000148002<br>104000148013<br>104000148024<br>104000148035<br>104000148046<br>104000148057<br>104000148068<br>104000148079 | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008WB<br>AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S | TAM                      | CashRay 90<br>013-08-07                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-09    | no   | 60  |
| 104000148080<br>104000148091<br>104000148104<br>104000148115<br>104000148126<br>104000148137<br>104000148148<br>104000148159<br>104000148160<br>104000148171<br>104000148182<br>104000148193 | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008WB<br>AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S | TAM                      | CashRay 90<br>141-98-04                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-09    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 103000113248<br>103000113259<br>103000113260<br>103000113271<br>103000113282<br>103000113293<br>103000113306<br>103000113317<br>103000113328<br>103000113339<br>103000113340   | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008WB<br>AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB   | TARM                     | RS12<br>HFCM8005-EUN028.<br>18                 | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-08    | yes  | 60  |
| 102000135276<br>102000135287<br>102000135298<br>102000135301<br>102000135312<br>102000135323<br>102000135334<br>102000135345<br>102000135356<br>102000135367<br>102000135378<br>102000135389<br>102000135390<br>102000135403<br>102000135414<br>102000135425 | SDM500C<br>SDM500<br>SDM500W<br>SDM500H<br>SDM500CB<br>SDM500WB<br>SDM500HB<br>SDM500WM<br>SDM500HM<br>SDM500S<br>SDM500CL<br>SDM500WL<br>SDM500HL<br>SDM500SL<br>SDM500WML<br>SDM500HML | BAM                      | BV5000<br>BVCM115-EUR11700<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-08    | no   | 60  |
| 103000135437<br>103000135448<br>103000135459<br>103000135460<br>103000135471<br>103000135482<br>103000135493<br>103000135507<br>103000135518<br>103000135529<br>103000135530<br>103000135541   | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008WB<br>AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S                               | TARM                     | BV5000<br>BVCM115-EUR11700<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-08    | yes  | 60  |





| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 103000147077<br>103000147088<br>103000147099<br>103000147102<br>103000147113<br>103000147124<br>103000147135<br>103000147146<br>103000147157<br>103000147168<br>103000147179<br>103000147180 | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT-ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008C<br>AST7008WB<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S | TARM                     | CashRay 90 F<br>013-08-06                      | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-08    | yes  | 60  |
| 103000147317<br>103000147328<br>103000147339<br>103000147340<br>103000147351<br>103000147362<br>103000147373<br>103000147384<br>103000147395<br>103000147408<br>103000147419<br>103000147420 | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008C<br>AST7008WB<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S | TARM                     | CashRay 90 F<br>141-98-03                      | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-08    | yes  | 60  |
| 102000147760   | JL206V   | BAM                      | 206V2101<br>V206V.21.01                        | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany                     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-08    | no   | 60  |
| 101000147770   | JL303  | BPM                      | 3032101<br>V303.21.01                          | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany                     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2021-07-08    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)           | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  |  | ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000147781                             | JL305K                   | BPM                      | 305K2101<br>V305K.21.01                                  | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-08    | yes  | 60  |
| 101000147792                             | JL3031                   | BPM                      | 30312101<br>V3031.21.01                                  | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-08    | yes  | 60  |
| 101000148203                             | JL5010                   | BPM                      | 50102101<br>V5010.21.01                                  | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-08    | yes  | 60  |
| 103000148216                             | Cashphenix THR 250       | TARM                     | Librería:EUR_22062<br>1_IU1<br>Fw: 6A0.30<br>Sw: 7V00.75 | Hart Monetic SA<br>Adva Camino de<br>Locortao 34<br>28700<br>San Sebastián de los<br>Reyes (Madrid)<br>Spain<br>www.hartmonetic.co | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-08    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                                      | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|---|---|--|---------------|--|---|
|  |  |                          |   | m   |  |               |  |   |
| 104000148320<br>104000148397<br>104000148400                 | CASH RECYCLER 6611<br>CASH RECYCLER 6610<br>CASH RECYCLER PRO 6610 | TAM                      | CashRay 90<br>013-08-07   | NCR Financial Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-08    | no   | 60  |
| 103000148352<br>103000148363<br>103000148374                 | CASH RECYCLER 6611<br>CASH RECYCLER PRO 6610<br>CASH RECYCLER 6610 | TARM                     | CashRay 90 F<br>013-08-06   | NCR Financial Solutions Group Ltd<br>3 Fulton Road<br>DD2 4SW Tayside<br>Dundee<br>United Kingdom<br>www.ncr.com                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-08    | yes  | 60  |
| 101000137120<br>101000137131<br>101000137142<br>101000137153 | Scancoin RCS500<br>RCS 900<br>HCM N11<br>HCM N12                   | BPM                      | HOTS BV5A<br>BVZ22EUT V000018   | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-06    | yes  | 60  |
| 103000146759   | Vertera 6G   | TARM                     | SDA II Advanced<br>Fitness Sorting<br>Compliant<br>Model Package:<br>536-87-0978 v2 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com             | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-06    | yes  | 60  |
| 102000147704   | GFS-100  | BAM                      | GFS-BV  | Glory Global  | ES1 All  | 2021-07-06    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          | 3101   | Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                 | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 102000147715                             | GFS-100                  | BAM                      | GFS-BV<br>3121                                 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-06    | no   | 60  |
| 102000147726                             | GFS-120B                 | BAM                      | GFS-BV+MG<br>3101                              | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-06    | no   | 60  |
| 102000147737                             | GFS-120B                 | BAM                      | GFS-BV+MG<br>3121                              | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-06    | no   | 60  |
| 102000146213                             | Rapidcount X 500         | BAM                      | 3.3.0.0  | Ratiotec GmbH & Co<br>KG<br>Max Keith Strasse   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2021-07-05    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului     | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|------------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                              |                          |  | 66<br>D-45136<br>Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de                                | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |               |  |   |
| 101000147565                                 | JL206F                       | BPM                      | 206F2101<br>V206F.21.01                        | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-05    | yes  | 60  |
| 101000147612<br>101000147623<br>101000147634 | JL206GFF<br>JL206<br>JL206GA | BPM                      | 206GFF2101<br>V206GFF.21.01                    | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-05    | yes  | 60  |
| 102000147668                                 | JL206GV                      | BAM                      | 206GV2101<br>V206GV.21.01                      | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-05    | no   | 60  |
| 101000147678                                 | JL305E                       | BPM                      | 305E2101<br>V305E.21.01                        | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2021-07-05    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)  | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|---|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |   | Germany   | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000132136                             | DLR7000/17/14            | BPM                      | ECM Console<br>02.02.850 7000<br>Console 03.06.850<br>IDS1 6.15170000<br>IDS2 6.15170000<br>IDSS 6.15170000 | Cash Processing<br>Solutions Ltd<br>De La Rue House,<br>Jays Close, Viables,<br>Basingstoke<br>Hampshire<br>RG22 4BS<br>Viables Kingdom<br>United Kingdom<br>martin.hobhouse@u<br>k.delarue.com<br>www.delarue.com                  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-07-01    | yes  | 60  |
| 101000118753                             | IBS-1000                 | BPM                      | CM-1501<br>APL_DB:100102.EUR<br>DMAN FM:1.1.3.0   | Toshiba Corporation<br>1-1, Shibauru<br>1-chrome, Minato-ku<br>105-8001<br>Tokio<br>Japan<br>www.toshiba.co.jp  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-06-29    | yes  | 60  |
| 101000146791                             | Ntegra Pro Fitness       | BPM                      | NTEGRA PRO<br>FITNESS BV<br>EUR_F : 2.0   | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolu | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-06-24    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | tions.com  |   |               |  |   |
| 101000146804                             | Ntegra Plus Fitness      | BPM                      | NTEGRA PLUS FITNESS BV<br>EUR_F : 2.0          | Glory Global Solutions (International) Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-06-24    | yes  | 60  |
| 102000146781                             | Ntegra Plus              | BAM                      | NTEGRA PLUS STD BV<br>EUR : 2.0                | Glory Global Solutions (International) Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-06-23    | no   | 60  |
| 103000146873<br>103000146884             | RZ-100<br>RZ-50          | TARM                     | HVC-40<br>EUR51                                | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-06-23    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | tions.com  |   |               |  |   |
| 103000146032   | Z1 HRCE   | TARM                     | JDU-65<br>EUR:AA08                             | Sigma S.p.A.<br>Via Po 14<br>63017<br>Altidona (FM)<br>Italy<br>www.sigmaspa.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-06-21    | yes  | 60  |
| 104000146647   | RBW-10A   | TAM                      | HVC-40B<br>EUR96                               | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-06-17    | no   | 60  |
| 103000146429<br>103000146430<br>103000146441<br>103000146452<br>103000146463<br>103000146474<br>103000146485<br>103000146496<br>103000146500<br>103000146511 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>047            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-06-09    | yes  | 60  |
| 103000146522<br>103000146533<br>103000146544<br>103000146555<br>103000146566<br>103000146577<br>103000146588<br>103000146599                                 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040  | TARM                     | MOVE_AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>047            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-06-09    | yes  | 60  |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului                  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 103000146602<br>103000146613             | CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 |                          |  | www.dieboldnixdorf.com  |   |               |  |   |
| 103000115898                             | THR 150                                   | TARM                     | Hart-CPU-Key<br>40F-20S                        | Hart Monetic SA<br>Adva Camino de<br>Locortao 34<br>28700<br>San Sebastián de los<br>Reyes (Madrid)<br>Spain<br>www.hartmonetic.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-06-01    | yes  | 60  |
| 104000145463<br>104000145474             | RZ-100<br>RZ-50                           | TAM                      | HVC-40<br>EUR96                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-05-28    | no   | 60  |
| 101000146245                             | Safescan 2995-SX<br>G3                    | BPM                      | 2995SXG3-G01                                   | Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-05-27    | yes  | 60  |
| 103000145144<br>103000145155             | RBG-200<br>RZ-200                         | TARM                     | HVD-210<br>0612                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-05-21    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | tions.com   |   |               |  |   |
| 103000145268<br>103000145279                                 | RBG-200<br>RZ-200   | TARM                     | HVD-200<br>0612                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-05-21    | yes  | 60  |
| 103000145304<br>103000145315<br>103000145326                 | CI-100B_SDRB-100<br>CI-10B_RBW-100<br>HVE-100<br>RZ-100 HVE-100     | TARM                     | HVE-100<br>BD                                  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-05-20    | yes  | 60  |
| 104000145429<br>104000145430                                 | CI-100B_SDRB-100<br>CI-10B_RBW-100<br>HVE-100                       | TAM                      | HVE-100<br>BD                                  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-05-20    | no   | 60  |
| 103000145348<br>103000145359<br>103000145360<br>103000145371 | CI-50_RBW-15X<br>CI-100B_SDRB-100<br>CI-10B_RBW-100<br>CI-5B_RBW-50 | TARM                     | HVE-2XX<br>0901                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-05-18    | yes  | 60  |
| 102000144051   | MIB-9   | BAM                      | 01.02  | Hyundai MIB   | ES1 All   | 2021-05-17    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 102000144062                             | MultiCash MIB-9          |                          |  | International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 103000145042<br>103000145053             | RBG-200<br>RZ-200        | TARM                     | HVD-210<br>0509                                | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-05-17    | yes  | 60  |
| 103000145064<br>103000145075             | RBG-200<br>RZ-200        | TARM                     | HVD-200<br>0509                                | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-05-17    | yes  | 60  |
| 101000143970                             | GFS-220F                 | BPM                      | GFS220F BV<br>0.4.3                            | Glory Global Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2021-05-07    | yes  | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com   | ES2 200   |               |  |   |
| 102000143562<br>102000143573                                 | MIB-9<br>MultiCash MIB-9                   | BAM                      | 01.01  | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-05-06    | no   | 60  |
| 102000143926   | GFS-100                                    | BAM                      | GFS-BV<br>3005                                 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-05-06    | no   | 60  |
| 102000143937<br>102000143948<br>102000143959<br>102000144039 | GFS-120B<br>GFS-110<br>GFS-120S<br>GFS-120 | BAM                      | GFS-BV+MG<br>3005                              | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2021-05-06    | no   | 60  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | www.gloryglobalsolutions.com   | ES2 200  |               |  |   |
| 102000143960                             | Ntegra STD               | BAM                      | NTEGRA STD BV<br>EUR:5.1                       | Glory Global Solutions (International) Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.glory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50         | 2021-05-06    | no   | 60  |
| 103000143994<br>103000144007             | LTA-380<br>LTA-450       | TARM                     | BV3<br>GAUL2104270E                            | ATEC AP Co. Ltd.<br>9F, 7, 289, Pangyoro, Bundang-gu, Seongnam-si 13488<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>http://www.atcap.kr   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-05-04    | yes  | 60  |

Sub rezerva restricției prevăzute în clauza (i) denegării de responsabilitate, testele și rezultatele acestora sunt valabile în toate țările membre ale zonei euro. Prin urmare, producătorul al cărui dispozitiv a fost testat de către o BCN nu trebuie să își supună dispozitivul spre re-examinare la o BCN provenind din altă țară membră a zonei euro.